

МИНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  
ПО ВЫПУСКУ АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ

РУКОВОДЯЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ПЕРЕДАЧИ

Издание седьмое

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ц.к. № дубл.	Подп. и дата

НАИМЕНОВАНИЕ РУКОВОДЯЩЕГО МАТЕРИАЛА	ОБОЗНАЧЕНИЕ РУКОВОДЯЩЕГО МАТЕРИАЛА	КОЛИ- ЧЕСТВО ЛИСТОВ	ПРИМЕЧАНИЕ
<p>ПЕРЕДАЧИ ЗУБЧАТЫЕ КОНИЧЕСКИЕ. Правила оформления чертежей кони- ческих зубчатых колес.</p>	РМ226-92	56	
<p>ПЕРЕДАЧИ РЕМЕННЫЕ. Расчет клиноременных и поликлино- вых передач. Требования к выполнению чертежей шкивов.</p>	РМ276-91		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Мин. СНБ АЛ 63 Материал ДЛЯ СПРАВКИ ① </div>
<p>ПЕРЕДАЧИ ЗУБЧАТЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ. Правила оформления чертежей зубча- тых колес.</p>	РМ224-92	85	См. альбом № 62
<p>ПЕРЕДАЧИ ЗУБЧАТЫЕ РЕБЕЧНЫЕ. Правила оформления чертежей зубча- тых реек.</p>	РМ225-92	15	См. альбом № 62
<p>ПЕРЕДАЧИ ЧЕРВЯЧНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ. Правила оформления чертежей.</p>	РМ227-92	28	См. альбом № 62
<p>ПЕРЕДАЧИ ЦЕПНЫЕ. Расчет цепной передачи. Правила оформления чертежей звездочек.</p>	РМ228-89	37	См. альбом № 62

Учб. № подл. Подп. и дата  
Взам инв. № инв. № учб. Подп. и дата

1	1	4452-р	РМ226-92	56
Лист	№ докум	Подп.	Дата	

АЛЬБОМ № 62-I  
СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер Минского

СКБ АЛ

*В.В.Сычев*  
19.04.94

Группа

② Актуализировано 2007

РУКОВОДЯЩИЙ МАТЕРИАЛ

ПЕРЕДАЧИ КОНИЧЕСКИЕ ЗУБЧАТЫЕ

РМ 226-92

Правила оформления чертежей  
конических зубчатых колес

ВЗАМЕН РМ-76

Извещением

от 10.03. 1994г. № 3944р СРОК ВВЕДЕНИЯ УСТАНОВЛЕН  
с 1 мая 1994г.

СОГЛАСОВАНО

Главный технолог МЗАЛ

*Ф.Ф. Давыдовский*  
21.04.93

Главный метролог МЗАЛ

*А.Н. Циунчик*  
15.10.93

Главный металлург МЗАЛ

*Б.Ф. Дудецкий*  
27.05.93

Инв. № подл. Подп. и дата. Инв. № подл. Подп. и дата. Взам инв. №. Инв. № подл. Подп. и дата.

Настоящий руководящий материал устанавливает требования к выполнению чертежей конических зубчатых колес, порядок выбора геометрических параметров, методику их расчета.

### 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Передача вращения от одного вала к другому при пересекающихся и лежащих в одной плоскости осях валов осуществляется посредством конических зубчатых колес. Основное применение имеют передачи с осями, пересекающимися под углом  $90^\circ$  - ортогональные передачи. Передачи с межосевым углом не равным  $90^\circ$  - неортогональные передачи, применяют редко из-за сложности форм и технологии изготовления корпусных деталей.

1.2. Конические колеса выполняют с прямыми, косыми, круговыми и другими криволинейными зубьями.

Зубья конических колес по признаку изменения размеров сечений по длине выполняют трех форм:

Форма I - нормально понижающиеся зубья, вершины начального и внутреннего конусов совпадают. Эта форма является основной для прямозубых и косозубых конических передач. Ее применяют для передач с круговыми зубьями при  $Z_c < 25$  (рис. 1.1).




Рис. 1.1

Форма II - вершина внутреннего конуса располагается так, что ширина дна впадины постоянна, а толщина зуба по начальному конусу растет пропорционально расстоянию от вершины. Она является основной для колес с круговыми зубьями (рис. 1.2).




Рис. 1.2

Форма III - равновысокие зубья; образующие начального и внутреннего конусов параллельны. Эту форму применяют для круговых зубьев при  $Z_c \geq 100$  (рис. 1.3).




Рис. 1.3

1.3. Шестерня - зубчатое колесо передачи с меньшим числом зубьев, колесо - с большим числом зубьев. При одинаковом числе зубьев зубчатых колес передачи шестерней называют ведущее зубчатое колесо, а колесом - ведомое.

1.3.1. Конические зубчатые колеса выполняют как валы-шестерни в том случае, когда невозможно применить насадное коническое колесо

Алексануров В.П. 22.09.93  
 Туркина Л.В. 23.09.93

Изм. №	Исполн.	Подп.	Дата	Взам. им. №	Изд.	№ докум.	Подп.	Дата
1/94	Разраб.	Орлов	11.01.94	938	Белькевич	19.09.93	11.01.94	11.01.94
	Проб.	Панасенко	11.01.94		Королева	11.01.94		
	Исполн.	Утв.						
				РМ 226-92				
				ПЕРЕДАЧИ КОНИЧЕСКИЕ ЗУБЧАТЫЕ				Лит. Стр. Страниц
				Правила оформления конических зубчатых колес				3 56
				СКБ АЛ				
				Сектор 00П				
Стр.	РМ 226-92							
4								

Копировал

Формат А4

Копировал

Формат А4

из-за малых размеров посадочных поверхностей. Ширина венца шестерни обычно на два модуля больше венца колеса (рис. 1.4).




Рис. 1.4

#### 1.4. Материалы зубчатых колес и способы упрочнения зубьев.

Марку стали и технологию химико-термической обработки выбирают в зависимости от требуемой несущей способности зубчатых колес.

Для сталей 20Х, 18ХГТ, 25ХГТ и др. по ГОСТ 4543-71 рекомендуется: зубья цементировать  $h \dots \dots \dots$  мм; 57...63 HRC<sup>2</sup>,

где  $h$  - глубина цементационного слоя, назначается конструктором и технологом-термистом.

Для цементруемых сталей посадочные шлицевые отверстия не применять, применять только отверстия со шпоночным пазом.

Для стали 40Х ГОСТ 4543-71 рекомендуется: нормализовать, зубья ТВЧ  $h \dots \dots \dots$  мм; 49...53 HRC<sup>2</sup>,

где  $h$  = высота зуба + (2...5) мм.


1.5. ГОСТ 1758 устанавливает двенадцать степеней точности зубчатых колес и передач, обозначаемых в порядке убывания точности цифрами I, 2, 3, ..., 10, II, 12.

Для каждой степени точности зубчатых колес и передач устанавливаются нормы: кинематической точности, плавности работы и контакта зубьев зубчатых колес в передаче.

Этим же стандартом установлено шесть видов сопряжений зубчатых колес в передаче, обозначаемых в порядке убывания гарантированного бокового зазора буквами А, В, С, Д, Е, Н и пять видов допуска  $T_{\beta}$

на боковой зазор  $a, b, c, d, h$ .

#### ВИДЫ СОПРЯЖЕНИЙ И ГАРАНТИРОВАННЫЕ БОКОВЫЕ ЗАЗОРЫ (для справок)



Виду сопряжения А соответствует вид допуска на боковой зазор  $a$ , сопряжению В - вид допуска на боковой зазор  $b$ , сопряжению С - вид допуска на боковой зазор  $c$ .

Вид допуска на боковой зазор и вид сопряжения для ведущего и ведомого колеса принимается одинаковым.

Показателями, определяющими гарантированный боковой зазор, являются: предельные отклонения межосевого угла передачи  $E_{\Sigma}$ ; наименьшее отклонение средней постоянной хорды зубьев шестерни и колеса  $E_{\Sigma cs}$  и допуски на них  $T_{\Sigma cs}$ .

1.6. Точность изготовления конических зубчатых колес задается степенью точности, а требования к боковому зазору - видом сопряжения и допуском на боковой зазор.

Пример условного обозначения точности передачи или пары со степенью 8 по всем трем нормам точности, с видом сопряжения зубчатых колес С:

8 - С ГОСТ 1758-81.

На МЗАМ изготавливают конические зубчатые колеса 8 и 9 степени точности, с видом сопряжения В (8-В, 9-В), более точные ко-

Взам инв. № 448/81-82 Подп. и дата

леса изготавливают по кооперации по согласованию с ЦДО завода.

1.7. При выборе степени точности конической зубчатой передачи необходимо исходить из ее назначения, условий эксплуатации и технических требований предъявляемых к ней (табл. 1.1).

Таблица 1.1

Характеристика норм точности	Элемент классификации	Степень точности				
		6	7	8	9	
По нормам кинематической точности	По назначению зубчатых колес	Передачи общего назначения (привод главного движения, подачи, редуктора)				
По нормам плавности работы	Тип конических зубчатых колес	Наибольшая окружная скорость, м/с				
		С круговыми зубьями	8-15	5-10	3-6	2-4
		С прямыми зубьями	-	4-6	2-4	1-2
По нормам контакта зубьев	Коэффициент нагруженности (отношение наибольшей фактической расчетной нагрузки к номинальному допустимому значению)	0,7-1,0	0,7-1,0	0,4-0,8	0,2-0,6; ручные передачи	

1.8. Модуль зубьев - линейная величина пропорциональная шагу  $P$  по делительному конусу:

$$m = \frac{P}{\pi}$$

где  $m$  - модуль зубьев, мм;

$P$  - величина шага, мм;

$\pi$  - постоянная величина равная 3,141593

Значения модуля должны соответствовать указанным в табл. 1.2.

Таблица 1.2

Модуль $m$ , мм	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6
-----------------	---	-----	---	-----	---	---	---	---

Примечание. В технически обоснованных случаях допускается применение модулей, отличающихся от указанных.

PM 226-92

Стр.

7

1.9. Термины, обозначения, определения приведены в табл. 1.3 и на рис. 1.6 ... 1.9.

Таблица 1.3




Рис. 1.6




Рис. 1.7

Рис. 1.8




Рис. 1.9

Обозначение	Термин
$\delta$	Угол делительного конуса
$\delta_a$	Угол конуса вершин
$\delta_f$	Угол конуса впадин
$\theta_a$	Угол головки зуба
$\theta_f$	Угол ножки зуба
$90^\circ - \delta$	Внешний делительный дополнительный конус
$R_e$	Внешнее делительное конусное расстояние
$b$	Ширина зубчатого венца
$d_{ae}$	Внешний диаметр вершин зубьев
$A$	Базовое расстояние
$B$	Расстояние от вершины до плоскости внешней окружности вершин зубьев
$C$	Расстояние от базовой плоскости до плоскости внешней окружности вершин зубьев
$h_{le}$	Внешняя граничная высота зуба внешнего делительного конуса
$h_{ae}$	Внешняя высота делительной головки зуба
$h_{fe}$	Внешняя высота делительной ножки зуба
$h_e$	Внешняя высота зуба делительного конуса
$\bar{S}_e$	Толщина зуба по внешней делительной хорде
$\bar{h}_{ae}$	Высота до внешней делительной хорды
$2\eta_{te}$	Внешняя делительная угловая ширина впадин
$\eta_{te}$	Внешняя делительная окружная ширина впадин
$2\psi_{te}$	Внешняя делительная угловая толщина зуба
$S_{te}$	Внешняя делительная окружная толщина зуба

Стр.

8

PM 226-92

Изм. лист № докум. Подп. Дата

Заказ № 3 Тип 225 СКБМ

Изм. № подл. Подп. и дата. Изм. № док. № докум. Подп. и дата.


## 2. ТРЕБОВАНИЯ К ЧЕРТЕЖУ КОНИЧЕСКОГО КОЛЕСА

В соответствии с ГОСТ 2.405 на чертеже конического колеса должна быть помещена таблица параметров зубчатого венца (п. 2.1 и п. 2.2).

Таблица параметров должна состоять из трех частей, которые должны быть отделены друг от друга сплошными основными линиями:

- первая часть - основные данные;
- вторая часть - данные для контроля;
- третья часть - справочные данные.

## 2.1. Пример оформления чертежа конического колеса с прямыми зубьями.




1. Нормализовать, Зубья ТВЧ  $h \dots \dots \dots$  мм; 49...53 НРС, \*33
2. Данные для контроля по нормам точности зубчатого венца по ГОСТ 1758-81.
3. Неуказанные фаски  $\alpha 45^\circ$ .
4. Общие допуски ГОСТ 30893.2 - МК.
5. Маркировать.

Рис. 2.1


Взам инв. № 4578  
 Подп. и дата  
 11/04

- \*1 - По табл. 1.2.
- \*2 - По табл. 3.2.
- \*3 - По табл. 3.3.
- \*4 - По п.п. 3.3.2.
- \*5 - По табл. 3.1 (п. II)
- \*6 - По табл. 1.1.
- \*7 - По табл. 3.1 (п. 30 или п. 32); пред. откл.: значения из табл. 4.8 увеличить в отношении  $\frac{R_e}{R}$ .
- \*8 - По табл. 3.1 (п. 31 или п. 33)
- \*9 - Для ортогональной передачи  $\Sigma = 90^\circ$ ; для неортогональной передачи  $\Sigma \neq 90^\circ$ .
- \*10 - По табл. 3.1 (п. 9)
- \*11 - По табл. 3.1 (п. 6)
- \*12 - По табл. 3.1 (п. 8)
- \*13 - По табл. 3.1 (п. 10)
- \*14 - По табл. 3.1 (п. 24)
- \*15 - По табл. 3.1 (п. 19)
- \*16 - По табл. 3.1 (п. 28)
- \*17 - По табл. 3.9
- \*18 - По табл. 3.1 (п. 7)
- \*19 - По табл. 3.1 (п. 23); пред. откл.  $\Delta d_a$  по табл. 3.6).
- \*20 - По табл. 3.8.
- \*21 -  $C$  - конструктивный размер; пред. откл.  $\Delta C$  по табл. 3.7.
- \*22 -  $L = C + b \cdot \cos \delta_a$ .
- \*23 - Базовое расстояние:  $A = C + (R_e \cdot \cos \delta - h_a e \cdot \sin \delta)$ .
- \*24 - По табл. 3.5.
- \*25 -  $90^\circ - \delta$ ; пред. откл.  $\Delta \delta$  по табл. 3.6.
- \*26 - По табл. 3.1 (п. 26); пред. откл.  $\Delta d_a e$  по табл. 3.7.
- \*27 - Указывается при необходимости притупления кромки. В этом случае измерительное сечение выбирается на половине ширины зубчатого венца и расчет делительной толщины зуба по хорде  $S_x$  и высоту зуба до хорды  $h_{ax}$  производить по ГОСТ 19624.
- \*28 - По табл. 3.4.
- \*29, \*30, \*31 - РМ-16С (альбом № 52).
- \*32 - РМ-16С (альбом № 52).
- \*33 - п.п. 1.4.

2.2. Пример оформления чертежа конического колеса с круговыми зубьями.



	$\sqrt{Ra}$	(✓)
Средний нормальный модуль	$m_n$	*1
Число зубьев	$Z$	*2
Тип зуба	-	Круговой
Осевая форма зуба по ГОСТ 19325-73	-	II *3
Средний угол наклона зуба	$\beta_n$	*4
Направление линии зуба	-	*5
Исходный контур	-	ГОСТ 15202-81
Коэффициент смещения	$x_n$	*6
Коэффициент изменения толщины зуба	$x_\tau$	*7
Угол делительного конуса	$\delta$	*8
Номинальный диаметр зуборезной головки	$d_0$	*9
Степень точности по ГОСТ 1758-81	-	*10
Толщина зуба по постоянной хорде	$\bar{S}_c$	*11
Высота до постоянной хорды	$\bar{h}_c$	*12
Межосевой угол передачи	$\Sigma$	*13
Внешний окружной модуль	$m_{te}$	*14
Внешнее конусное расстояние	$R_e$	*15
Среднее конусное расстояние	$R$	*16
Средний делительный диаметр	$d$	*17
Угол конуса впадины	$\delta_f$	*18
Внешняя высота зуба	$h_e$	*19
Обозначение чертежа сопряженного зубчатого колеса		



1. Нормализовать. Зубья ТВЧ h... мм, 49...53HRC. \*37
2. Данные для контроля по нормам точности зубчатого венца по ГОСТ 1758-81.
3. Нормализованные фаски  $\times 45^\circ$ .
4. Общие допуски ГОСТ 30893,2-тК.
5. Допускается зуборезную головку  $\phi$ ... мм заменить на зуборезную головку  $\phi$ ... мм.
6. Маркировать.

Рис. 2.2

РМ 226-92

Стр. 14

РМ 226-92

2 СанЛ 4604-0 4/2018 11/18  
 Инв. лист № докум. Подп. Дата

- \*1 - По табл. I.2.
- \*2 - По табл. 4.2.
- \*3 - Зубчатые колеса на МЗАЛ изготавливаются с формой зуба II.
- \*4, \*5 - п.п. 4.3.5
- \*6 - п.п. 4.3.6
- \*7 - п.п. 4.3.7
- \*8 - По табл. 4.1 (п. 10).
- \*9 - По табл. 4.3.
- \*10 - п.п. I.7.
- \*11 - По табл. 4.1 (п. 39 или 43 или 45); пред. откл. по табл. 4.8
- \*12 - По табл. 4.1 (п. 40 или 44 или 46).
- \*13 - Для ортогональной передачи  $\Sigma = 90^\circ$ ;  
для неортогональной передачи  $\Sigma \neq 90^\circ$ .
- \*14 - По табл. 4.1 (п. 20).
- \*15 - По табл. 4.1 (п. 19).
- \*16 - По табл. 4.1 (п. 8).
- \*17 - По табл. 4.1 (п. 35).
- \*18 - По табл. 4.1 (п. 34).
- \*19 - По табл. 4.1 (п. 32).
- \*20 - По табл. 4.1 (п. II).
- \*21 - По табл. 3.5.
- \*22 - По табл. 3.9.
- \*23 - По табл. 4.1 (п. 37). Пред. откл.  $\Delta d_{ae}$  по табл. 3.7.
- \*24 -  $90^\circ - \delta$ ; пред. откл.  $\Delta d_v$  по табл. 3.6.
- \*25 -  $C$  - конструктивный размер; пред. откл.  $\Delta C$  по табл. 3.7.
- \*26 -  $L = C + b \cdot \cos \delta_a$ .
- \*27 - По табл. 3.8.
- \*28 - Базовое расстояние  $A = C + R_e \cdot \cos \delta - h_{ae} \cdot \sin \delta$ .
- \*29 - По табл. 4.1 (п. 18).
- \*30 - Указывать при необходимости притупления кромки.
- \*31 - По табл. 3.4.
- \*32 - По табл. 4.1 (п. 33). Пред. откл.  $\Delta \delta_a$  по табл. 3.7.
- \*33, \*34, \*35 - По РМ-16С (альбом № 52).
- \*36 - По РМ-16С (альбом № 52).
- \*37 - п.п. I.4.

### 3. ПЕРЕДАЧА КОНИЧЕСКАЯ ПРЯМОЗУБАЯ

3.1. В табл. 3.1 приведены параметры, необходимые для определения параметров расчета конической передачи со стандартным исходным контуром. В таблице дан пример определения величин параметров расчетом или из таблиц для ортогональной конической зубчатой передачи восьмой степени точности, сопряжения В:- 8-В ГОСТ 1758-81.

Таблица 3.1

Наименование параметра	Обозначение	Расчетные формулы и указания	Пример определения
Исходные данные для расчета			
1. Число зубьев	шестерни	$Z_1$	$Z_1 = 15$
	колеса	$Z_2$	$Z_2 = 30$
2. Внешний окружной модуль		$m_e$	ГОСТ 9563 $m_e = 5$
3. Межосевой угол		$\Sigma$	$\Sigma = 90^\circ$
4. Внешний торцовый исходный контур	Угол главного профиля	$\alpha$	$\alpha = 20^\circ$
	Коэффициент высоты головки	$h_a^*$	ГОСТ 13754 $h_a^* = 1$
	Коэффициент высоты ножки	$h_f^*$	$h_f^* = 1,2$
	Коэффициент радиального зазора		$c^* = 0,25$

Проверено: \_\_\_\_\_  
 Дата: \_\_\_\_\_  
 Проверено: \_\_\_\_\_  
 Дата: \_\_\_\_\_

Наименование параметра	Обозначение	Расчетные формулы и указания	Пример определения
Расчет параметров передачи (ГОСТ 19624)			
5. Число зубьев плоского колеса	$Z_c$	$Z_c = \frac{1}{\sin \Sigma} \sqrt{Z_1^2 + Z_2^2 + 2Z_1 \cdot Z_2 \cdot \cos \Sigma}$	$Z_c = 33,541$
6. Внешнее конусное расстояние	$R_e$	$R_e = 0,5 \cdot m_e \cdot Z_c$	$R_e = 83,8525 \text{ мм}$
7. Ширина зубчатого венца	$b$	$b \leq 0,3 R_e$ или $b \leq 10 \cdot m_e$ Округлять до целого числа	$b = 25 \text{ мм}$
8. Среднее конусное расстояние	$R$	$R = R_e - 0,5 \cdot b$	$R = 71,3525 \text{ мм}$
9. Средний окружной модуль	$m$	$m = m_e \frac{R}{R_e}$	$m = 4,2546 \text{ мм}$
10. Средний делительный диаметр	шестерни	$d = m \cdot z$	$d_1 = 63,819 \text{ мм}$
	колеса		$d_2 = 127,638 \text{ мм}$
11. Угол делительного конуса	шестерни	$\operatorname{tg} \delta_1 = \frac{\sin \Sigma}{\frac{z_2}{z_1} + \cos \Sigma}$ ; $\delta_2 = \Sigma - \delta_1$ Углы $\delta$ должны находиться в пределах $5-85^\circ$ . При $\Sigma \neq 90^\circ$ $\delta_1$ и $\delta_2$ определяются с точностью $2''$ .	$\delta_1 = 26^\circ 34'$
	колеса		$\delta_2 = 63^\circ 26'$
	шестерни, колеса	$\sin \delta_1 = \cos \delta_2$	0,44724
		$\cos \delta_1 = \sin \delta_2$	0,89441
		При $\Sigma = 90^\circ$	
12. Передаточное	$u$	$u = \frac{Z_2}{Z_1}$	$u = 2$

Наименование параметра	Обозначение	Расчетные формулы и указания	Пример определения
13. Передаточное число эквивалентной конической передачи	$u_{vb}$	$u_{vb} = \sqrt{u \cdot \frac{\cos \delta_1}{\cos \delta_2}}$	—
14. Число зубьев эквивалентной конической шестерни	$Z_{vb1}$	$Z_{vb1} = \frac{Z_1}{\cos \delta_1} \cdot \frac{u_{vb}}{\sqrt{1+u_{vb}^2}}$	—
15. Коэффициент смещения исходного контура	шестерни	$X_1$	$X_1 = 0,4$
	колеса		
16. Коэффициент изменения толщины зуба исходного контура	шестерни	$X_{\tau 1}$	$X_{\tau 1} = 0$
	колеса	$X_{\tau 2}$	$X_{\tau 2} = 0$
Расчет параметров зубчатых колес (ГОСТ 19624)			
17. Внешняя высота головки зуба	шестерни	$h_{ae1} = (h_a^* + X_1) \cdot m_e$	$h_{ae1} = 7,0 \text{ мм}$
	колеса	$h_{ae2} = 2 \cdot h_a^* \cdot m_e - h_{ae1}$	$h_{ae2} = 3,0 \text{ мм}$
18. Внешняя высота ножки зуба	шестерни	$h_{fe1} = h_{ae2} + c^* \cdot m_e$	$h_{fe1} = 4,0 \text{ мм}$
	колеса	$h_{fe2} = h_{ae1} + c^* \cdot m_e$	$h_{fe2} = 8,0 \text{ мм}$
19. Внешняя высота зуба	шестерни	$h_{e1} = h_{ae1} + h_{fe1}$	$h_{e1} = 11 \text{ мм}$
	колеса	$h_{e2} = h_{ae2} + h_{fe2}$	$h_{e2} = 11 \text{ мм}$
20. Внешняя окружная толщина зуба	шестерни	$S_{e1} = (0,5 \cdot \pi + 2 \cdot X_1 \cdot \operatorname{tg} \delta_1 + X_{\tau 1}) \cdot m_e$	$S_{e1} = 9,3096 \text{ мм}$
	колеса	$S_{e2} = \pi \cdot m_e - S_{e1}$	$S_{e2} = 6,3979 \text{ мм}$
21. Угол ножки зуба	шестерни	$\operatorname{tg} \theta_{f1} = \frac{h_{fe1}}{R_e}$	$\theta_{f1} = 2^\circ 44'$
	колеса	$\operatorname{tg} \theta_{f2} = \frac{h_{fe2}}{R_e}$	$\theta_{f2} = 5^\circ 27'$

Наименование параметра		Обозначение	Расчетные формулы и указания	Пример определения
22. Угол головки зуба	шестерни	$\theta_{a1}$	$\theta_{a1} = \theta_{f2}$	$\theta_{a1} = 5^{\circ}27'$
	колеса	$\theta_{a2}$	$\theta_{a2} = \theta_{f1}$	$\theta_{a2} = 2^{\circ}44'$
23. Угол конуса вершин	шестерни	$\delta_{a1}$	$\delta_{a1} = \delta_1 + \theta_{a1}$	$\delta_{a1} = 32^{\circ}01'$
	колеса	$\delta_{a2}$	$\delta_{a2} = \delta_2 + \theta_{a2}$	$\delta_{a2} = 66^{\circ}10'$
24. Угол конуса впадин	шестерни	$\delta_{f1}$	$\delta_{f1} = \delta_1 - \theta_{f1}$	$\delta_{f1} = 23^{\circ}50'$
	колеса	$\delta_{f2}$	$\delta_{f2} = \delta_2 - \theta_{f2}$	$\delta_{f2} = 57^{\circ}59'$
25. Внешний диаметр	шестерни	$d_{e1}$	$d_{e1} = m \cdot Z_1$	$d_{e1} = 75 \text{ мм}$
	колеса	$d_{e2}$	$d_{e2} = m \cdot Z_2$	$d_{e2} = 150 \text{ мм}$
26. Внешний диаметр вершин зубьев	шестерни	$d_{ae1}$	$d_{ae1} = d_{e1} + 2h_{ae1} \cos \delta_1$	$d_{ae1} = 87,5217 \text{ мм}$
	колеса	$d_{ae2}$	$d_{ae2} = d_{e2} + 2h_{ae2} \cos \delta_2$	$d_{ae2} = 152,6834 \text{ мм}$
27. Расстояние от вершины до плоскости внешней окружности вершин зубьев	шестерни	$B_1$	$B_1 = R_e \cos \delta_1 - h_{ae1} \cdot \sin \delta_1$ При $\Sigma = 90^{\circ}$ $B_1 = 0,5 d_{e2} - h_{ae1} \cdot \sin \delta_1$	$B_1 = 71,8693 \text{ мм}$
	колеса	$B_2$	$B_2 = R_e \cos \delta_2 - h_{ae2} \cdot \sin \delta_2$ При $\Sigma = 90^{\circ}$ $B_2 = 0,5 d_{e1} - h_{ae2} \cdot \sin \delta_2$	$B_2 = 34,8168 \text{ мм}$
28. Угол сходимости линий основания зуба	шестерни	$\zeta_{f1}$	$\zeta_f = \frac{3478}{R_e} \left( \frac{S_e + h_{fe} \cdot \tan \delta}{2} \right)_{\text{мин}}$ (Зубчатые передачи. Справочник. Под общ. редакцией Е. Г. Гинзбурга. - 2-е издание, переработанное и дополненное, 1980 г.) стр. 383	$\zeta_{f1} = \frac{3438}{83,8525} \left( \frac{9,3096}{2} + 4 \cdot 0,36397 \right) = 250,541' = 4^{\circ}11'$
	колеса	$\zeta_{f2}$		$\zeta_{f2} = \frac{3438}{83,8525} \left( \frac{6,3979}{2} + 8 \cdot 0,36397 \right) = 250,542' = 4^{\circ}11'$

Изм. № 1 Подп. и дата

РМ 226-92

Стр. 17

Наименование параметра		Обозначение	Расчетные формулы и указания	Пример определения
29. Половина внешней угловой толщины зуба	шестерни	$\psi_{e1}$	$\psi_{e1} = \frac{S_{e1} \cdot \cos \delta_1}{d_{e1}} \text{ рад}$	$\psi_{e1} = 0,11102 \text{ рад}$
	колеса	$\psi_{e2}$	$\psi_{e2} = \frac{S_{e2} \cdot \cos \delta_2}{d_{e2}} \text{ рад}$	$\psi_{e2} = 0,01902 \text{ рад}$
30. Внешняя делительная толщина зуба по хорде	шестерни	$\bar{S}_{e1}$	$\bar{S}_{e1} = \frac{d_{e1}}{\cos \delta_1} \cdot \sin \psi_{e1}$	$\bar{S}_{e1} = 9,2986 \text{ мм}$
	колеса	$\bar{S}_{e2}$	$\bar{S}_{e2} = \frac{d_{e2}}{\cos \delta_2} \cdot \sin \psi_{e2}$	$\bar{S}_{e2} = 6,3422 \text{ мм}$
31. Высота до внешней делительной хорды зуба	шестерни	$\bar{h}_{ae1}$	$\bar{h}_{ae1} = h_{ae1} + 0,25 \cdot S_{e1} \cdot \psi_{e1}$	$\bar{h}_{ae1} = 7,2584 \text{ мм}$
	колеса	$\bar{h}_{ae2}$	$\bar{h}_{ae2} = h_{ae2} + 0,25 \cdot S_{e2} \cdot \psi_{e2}$	$\bar{h}_{ae2} = 3,0305 \text{ мм}$
32. Внешняя толщина зуба колеса по хорде на концентрической окружности диаметра $d_{ye2}$		$\bar{S}_{ye2}$	$\bar{S}_{ye2} = \frac{d_{e2} \cdot \sin \psi_{e2}}{\cos \delta_2} + m \cdot \tan \delta_2$	—
33. Высота до внешней хорды зуба колеса по концентрической окружности диаметра $d_{ye2}$		$\bar{h}_{aye2}$	$\bar{h}_{aye2} = h_{ae2} + 0,25 \cdot S_{e2} \cdot \psi_{e2} + 4,5 m$	—
34. Наименьшее отклонение внешней толщины зуба по хорде	шестерни	$E_{\bar{s}s1}$	$E_{\bar{s}s} = E_{\bar{s}cs} \cdot \frac{R_e}{R}$	$E_{\bar{s}s1} = 0,108 \text{ мм}$
	колеса	$E_{\bar{s}s2}$	$E_{\bar{s}cs}$ определяются по табл. 4.8.	$E_{\bar{s}s2} = 0,148 \text{ мм}$
35. Наибольшее отклонение внешней толщины зуба по хорде	шестерни	$E_{\bar{s}s1} + T_{\bar{s}1}$	$(E_{\bar{s}s} + T_{\bar{s}}) = (E_{\bar{s}ec} + T_{\bar{s}c}) \cdot \frac{R_e}{R}$	$(E_{\bar{s}s1} + T_{\bar{s}1}) = 0,226 \text{ мм}$
	колеса	$E_{\bar{s}s2} + T_{\bar{s}2}$	$(E_{\bar{s}cs} + T_{\bar{s}c})$ определяются по табл. 4.8.	$(E_{\bar{s}s2} + T_{\bar{s}2}) = 0,301 \text{ мм}$

Для шестерни при  $\chi_1 > 0,4$ ,  $d_{ye2} = d_{e2} - m \cdot \cos \delta_2$

Стр. 18

РМ 226-92

Продолжение табл. 3.1

Наименование параметра	Обозначение	Расчетные формулы и указания	Пример определения
36. Допуск на посадочное отверстие (вал)	$H(h)$	По табл. 3.4	Для восьмой степени точности - H7
37. Шероховатость поверхности посадочного отверстия	$\sqrt{\text{Rz}}$	В зависимости от диаметра и допуска на диаметр, назначает конструктор.	
38. Допуск на внешний диаметр вершин зубьев	шестерни $\Delta d_{a1}$	По табл. 3.7	-0,100 мм
	колеса $\Delta d_{a2}$		-0,100 мм
39. Допуск на расстояние от базовой плоскости до плоскости, проходящей через внешнюю окружность вершин зубьев	шестерни $\Delta C_1$		-0,050 мм
	колеса $\Delta C_2$		-0,050 мм
40. Допуск на радиальное обесечение конуса вершин	шестерни $E_{a1}$	По табл. 3.8	0,040 мм
	колеса $E_{a2}$		0,050 мм
41. Допуск на угол конуса вершин	шестерни $\Delta \delta_{a1}$	По табл. 3.6	+ 12'
	колеса $\Delta \delta_{a2}$		+ 12'
42. Допуск на угол доп. конуса	шестерни $\Delta \delta_{v1}$		$\pm 25'$
	колеса $\Delta \delta_{v2}$		$\pm 25'$
43. Допуск на торцовое обесечение базового торца ступицы	шестерни $E_{T1}$	По табл. 3.5	В зависимости от диаметра торца ступицы
	колеса $E_{T2}$		

PM 226-92

Стр. 19

Продолжение табл. 3.1

Наименование параметра	Обозначение	Расчетные формулы и указания	Пример определения
44. Шероховатость поверхности шпоночного паза	$\sqrt{\text{Rz}}$	Для всех шпоночных пазов принято $\sqrt{\text{Rz}}_{\text{паз}} 3,2$	
45. Размер ширины шпоночного паза и предельные отклонения этого размера	$js9$		
46. Размер шпоночного паза по высоте и предельные отклонения этого размера	$t$	В зависимости от диаметра отверстия PM-16С (альбом № 52)	
47. Шероховатость боковой поверхности зубьев	$\sqrt{\text{Rz}}$	По табл. 3.9	$\sqrt{\text{Rz}}_{\text{зуб}} 3,2$
48. Шероховатость поверхности торцов ступицы	$\sqrt{\text{Rz}}$	Для базового торца ступицы - $\sqrt{\text{Rz}}_{\text{торец}} 1,6$	

3.2. Выбор исходных данных для расчета.

3.2.1. Прямозубые конические передачи выполняют с постоянным радиальным зазором по ширине зубчатого венца.

В качестве расчетного модуля принят внешний окружной модуль  $m_e$ .

3.2.2. Понижающие конические передачи могут выполняться с передаточными числами  $u$  от I до 10. Предпочтительными к применению являются передаточные числа от I до 6,3.

Повышающие передачи не рекомендуется выполнять с передаточными числами, превышающими 3,15.

3.2.3. Числа зубьев шестерни и колеса ортогональной конической зубчатой передачи следует выбирать с учетом данных, приведенных в

Стр. 20

PM 226-92

табл. 3.2.

Таблица 3.2

Число зубьев шестерни $Z_1$	Наименьшее число зубьев сопряженного колеса $Z_2$
12	30
13	26
14	20
15	19
16	18
17	17

3.3. Выбор коэффициентов смещения и коэффициентов изменения расчетной толщины зуба исходного контура.

3.3.1. В передачах с  $u > 1$  шестерню рекомендуется выполнять с положительным смещением исходного контура ( $+X_1$ ) по табл. 3.3, а колесо с равным ему по величине отрицательным смещением ( $X_2 = -X_1$ ). Для передач, у которых  $u$  и  $Z_1$  отличаются от указанных в табл. 3.3 коэффициенты смещения исходного контура принимаются с округлением в большую сторону.

3.3.2. При  $u \geq 2,5$  зубчатые колеса рекомендуется выполнять не только со смещением исходного контура ( $X$ ), но ещё дополнительно учитывать коэффициент изменения расчетной толщины зуба

Коэффициент изменения расчетной толщины зуба исходного контура  $X_{r1}$  положительный для шестерни и равный ему по величине, но обратный по знаку  $X_{r2}$  для колеса, рекомендуется вычислять по формуле.

$$X_{r1} = 0,03 + 0,008(u - 2,5).$$

Формулой можно пользоваться для неортогональных передач, если  $u$  заменить на  $u_{vb}$ , а также для повышающих передач при  $u \leq 3,15$ .

PM 226-92

Стр.

21

Изм. Лист № докум Подп. Дата

Таблица 3.3

Число зубьев шестерни $Z_1$	Значение коэффициента смещения исходного контура $X_1$ при передаточном числе передачи $u$											
	1	1,12	1,25	1,4	1,6	1,8	2,0	2,5	3,15	4,0	5,0	6,3 и выше
12	—	—	—	—	—	—	—	0,50	0,53	0,56	0,57	0,58
13	—	—	—	—	—	—	0,44	0,48	0,52	0,54	0,55	0,56
14	—	—	—	0,27	0,34	0,38	0,42	0,47	0,50	0,52	0,53	0,54
15	—	—	0,18	0,25	0,31	0,36	0,40	0,45	0,48	0,50	0,51	0,52
16	—	0,10	0,17	0,24	0,30	0,35	0,38	0,43	0,46	0,48	0,49	0,50
18	0,00	0,09	0,15	0,22	0,28	0,33	0,36	0,40	0,43	0,45	0,46	0,47
20	0,00	0,08	0,14	0,20	0,26	0,30	0,34	0,37	0,40	0,42	0,43	0,44
25	0,00	0,07	0,13	0,18	0,23	0,26	0,29	0,33	0,36	0,38	0,39	0,40
30	0,00	0,06	0,11	0,15	0,19	0,22	0,25	0,28	0,31	0,33	0,34	0,35
40	0,00	0,05	0,09	0,12	0,15	0,18	0,20	0,22	0,24	0,26	0,27	0,28

Примечание. Данные таблицы могут быть использованы для неортогональных передач, если вместо  $u$  и  $Z_1$  принимать соответственно  $u_{vb}$  и  $Z_{vb1}$ , а также для повышающих передач при  $u \leq 3,15$ .

3.3.3. График для определения величины  $X_{min}$  в зависимости от  $Z$  и  $\delta$  или  $Z_{min}$  в зависимости от  $X$  и  $\delta$  приведен на рис. 3.1.

$$X_{min} = 1,068 - \frac{0,058 \cdot Z}{\cos \delta}$$

Стр.

22

PM 226-92

Изм. Лист № докум Подп. Дата

Заказ № 3 Тип 200




Рис. 3.1

1. Дано:  $Z = 17$ ;  $\delta = 35^\circ$ .

По графику определяем  $X_{min} = -0,15$  (см. пунктир).

2. Дано:  $X = 0,15$ ;  $\delta = 45^\circ$ .

По графику определяем наименьшее число зубьев  $Z_{min} = 11$  (см. пунктир).

3.4. Измерение внешней делительной толщины зуба по хорде

3.4.1. Контроль конических прямозубых колес проводят по внешней делительной толщине зуба по хорде  $\bar{S}_e$  и высоте до внешней делительной хорды зуба  $\bar{h}_a$ .

При  $X_i > 0,4$  контроль колеса рекомендуется проводить по внешней делительной толщине зуба колеса по хорде на концентрической окружности  $\bar{S}_{ye2}$  и высоте до внешней хорды зуба колеса по концентрической окружности  $\bar{h}_{aye2}$  (табл. 3.1, п. 29...32).

3.5. Предельные отклонения внешней делительной толщины зуба по хорде

3.5.1. Значения предельных отклонений внешней делительной толщины зуба по хорде конических прямозубых колес определяют: значения

предельных отклонений средней постоянной хорды зуба конических колес с круговым зубом (табл. 4.8) увеличивают в отношении  $\frac{R_e}{R}$ . В табл. 4.8 за значение среднего нормального модуля принимают для прямозубых конических колес значение среднего окружного модуля:  $m_n = m$ .

3.6. Допуск на посадочное отверстие.

3.6.1. Допуск на посадочное отверстие конического зубчатого колеса и шейки вала-шестерни определяют по табл. 3.4.

Таблица 3.4

Степень точности	Обозначение поля допуска	
	6	отв.
	вала	h5
7, 8	отв.	H7
	вала	h6
9	отв.	H8
	вала	h7

3.7. Допуск на торцовое биение ступицы колеса.

3.7.1. Допуск на торцовое биение базового торца ступицы конического зубчатого колеса ( $E_T$ ) определяют по табл. 3.5. Для прямозубых конических колес принимается  $m_n = m$ .

Таблица 3.5

мм

Степень точности	Обозначение	Средний нормальный модуль $m_n$	Наибольший диаметр торца				
			До 10	Св. 10 до 25	Св. 25 до 60	Св. 60 до 160	Св. 160 до 400
6	$E_T$	От 1 до 16	0,004	0,006	0,010	0,016	0,025
7		От 1 до 16	0,006	0,010	0,016	0,025	0,040
8		От 1 до 16	0,010	0,016	0,025	0,040	0,060
9		От 1 до 16	0,016	0,025	0,040	0,060	0,100

Взам инв. № 448/80  
 Инв. № подл. 1194  
 Проп. и дата 11/94

3.8. Допуск на угол конуса вершин и угол дополнительного конуса.

3.8.I. Допуск на угол конуса вершин ( $\Delta\delta_a$ ) и угол дополнительного конуса ( $\Delta\delta_v$ ) зубчатого конического колеса определяют по табл. 3.6.

Таблица 3.6

Средний нормальный модуль $m_n$	Обозначения допуска	
	$\Delta\delta_a$	$\Delta\delta_v$
	МИН	
До 1,5	+ 15	± 30
Св. 1,5 до 10	+ 12	± 25
Св. 10 до 25	+ 8	± 15

Примечания: 1: Если конические поверхности используются в качестве базы при механической обработке, контроле по шаблону или при закалке в штампах, то при технологической проработке допуск необходимо ужесточить.

2. Для прямозубых конических колес допуски можно назначать в зависимости от внешнего окружного модуля по данной таблице без перерасчета.

3.9. Допуски на внешний диаметр вершин зубьев и на расстояние от базовой плоскости до плоскости, проходящей через внешнюю окружность вершин зубьев.

3.9.I. Допуски на внешний диаметр вершин зубьев ( $\Delta d_{ae}$ ) и на расстояние от базовой плоскости до плоскости, проходящей через внешнюю окружность вершин зубьев ( $\Delta C$ ), определяют по табл. 3.7.

Таблица 3.7

мм

Степень точности	Обозначение	Средний нормальный модуль, $m_n$		
		От 1 до 3,5	Св. 3,5 до 6,3	Св. 6,3 до 10
6-8	$\Delta d_{ae}$	- 0,100	- 0,100	- 0,150
	$\Delta C$	- 0,050	- 0,050	- 0,075
9	$\Delta d_{ae}$	- 0,150	- 0,150	- 0,200
	$\Delta C$	- 0,075	- 0,075	- 0,100

Примечание. Данной таблицей можно пользоваться для внешнего окружного модуля без пересчета.

3.10. Допуск на радиальное биение конуса вершин.

3.10.I. Допуск на радиальное биение конуса вершин ( $E_a$ ) определяют по табл. 3.8 до нарезания зубьев.

Таблица 3.8

мм

Степень точности	Обозначение	Средний делительный диаметр, $d$		
		От 25 до 125	Св. 125 до 400	Св. 400 до 630
6	$E_a$	0,025	0,032	0,040
7		0,032	0,040	0,050
8		0,040	0,050	0,060
9		0,050	0,060	0,070

3.II. Шероховатость боковой поверхности зубьев.

3.II.I. Выбор числовых значений параметра шероховатости боковой поверхности зубьев производят по табл. 3.9.

Инв. № подл. Подп. и дата  
Взам инв. № Инв. № Подп. и дата



Продолжение табл. 4.1

Наименование параметра	Обозначение	Расчетные формулы и указания	Пример определения
Расчет параметров передачи (ГОСТ 19326)			
7. Число зубьев плоского колеса	$Z_c$	$Z_c = \frac{1}{\sin \Sigma} \sqrt{Z_1^2 + Z_2^2 + 2Z_1 Z_2 \cos \Sigma}$ При $\Sigma = 90^\circ, Z_c = \sqrt{Z_1^2 + Z_2^2}$	$Z_c = 38,0132$
8. Среднее конусное расстояние	$R$	$R = \frac{m_n \cdot Z_c}{2 \cos \beta_n}$	$R = 69,608 \text{ мм}$
9. Номинальный диаметр зуборезной головки (шлифовального круга)	$d_o$	По табл. 4.3	$d_o = 160 \text{ мм}$
10. Угол делительного конуса	шестерни	$\delta_1$ $\operatorname{tg} \delta_1 = \frac{\sin \Sigma}{\frac{Z_2}{Z_1} + \cos \Sigma}$ $\delta_2 = \Sigma - \delta_1$	$\delta_1 = 26^\circ 34'$
	колеса	$\delta_2$ Углы должны находиться в пределах $5 - 85^\circ$ . При $\Sigma \neq 90^\circ$ углы $\delta$ определяются с точностью до $2'$ .	$\delta_2 = 63^\circ 26'$
	шестерни, колеса	—	$0,447239$
	шестерни, колеса	—	$0,894415$
11. Ширина зубчатого венца	$b$	$b \leq 0,35R$ или $b \leq 14m_n$	$b = 22 \text{ мм}$
12. Передаточное число	$u$	$u = \frac{Z_2}{Z_1}$	$u = 2$
13. Передаточное число эквивалентной конической передачи	$u_{vb}$	$u_{vb} = \sqrt{u \frac{\cos \delta_1}{\cos \delta_2}}$	—
14. Число зубьев эквивалентной конической шестерни	$Z_{vb1}$	$Z_{vb1} = \frac{Z_1}{\cos \delta_1} \cdot \frac{u_{vb}}{\sqrt{1+u_{vb}^2}}$ <i>определяется для передачи <math>\Sigma \neq 90^\circ</math></i>	—
15. Коэффициент смещения	шестерни	$X_{n1}$	$X_{n1} = 0,25$
	колеса	$X_{n2}$	$X_{n2} = -0,25$

Подп и дата  
 Аван инв. № Инв №-д/м  
 Подп и дата

Продолжение табл. 4.1

Наименование параметра	Обозначение	Расчетные формулы и указания	Пример определения
16. Коэффициент изменения расчетной толщины зуба	шестерни	$X_{\tau 1}$	$X_{\tau 1} = 0$
	колеса	$X_{\tau 2}$	$X_{\tau 2} = 0$
Расчет параметров зубчатых колес (ГОСТ 19326)			
17. Развод резцов зуборезной головки для чистовой двухсторонней обработки колеса. Расчет при заданном $m_n$	$w_2$	Если $m_n$ и $X_{\tau 1}$ приняты по табл. 4.5, то $w_2$ принимается по этой же таблице. В других случаях: $w_2 = m_n (0,66087 + X_{\tau 1})$ (1) При $X_{\tau 1}$ и $m_n / m_n$ $0,06m_n \geq (w_2' - w_2) \geq 0,02m_n$ Кроме того, вычисляется поправка на высоту ножки зуба $\delta_{n2} = 1,37374 (w_2' - w_2)$ (2) При $X_{\tau 1} \neq 0$ и $m_n \geq 2$ $0,05m_n \geq (w_2' - w_2) \geq 0,0$ Уточняется $X_{\tau 1}$ в п. 16. Если неравенства (1) и (2) не соблюдаются, то определяют новое значение $m_n$ по формуле: $m_n = \frac{w_2}{0,66087 + X_{\tau 1}}$	$w_2' = 1,9827 \text{ мм}$ $w_2 = 2,0 \text{ мм}$ Неравенства соблюдаются $\delta_{n2} = 0,017 \text{ мм}$ (см. табл. 4.5)
		18. Расстояние от внешнего торца до расчетного сечения	$l_e$

Продолжение табл. 4.1

Наименование параметра	Обозначение	Расчетные формулы и указания	Пример определения
19. Внешнее конусное расстояние	$R_e$	$R_e = R + b_e$	$R_e = 80$ мм
20. Внешний окружной модуль	$m_{te}$	$m_{te} = \frac{2R_e}{Z_c}$	$m_{te} = 4,209$ мм
21. Высота ножки зуба в расчетном сечении	шестерни	$h_{f1} = (h_a^* + c^* - X_{n1})m_n + \delta_{hf1}$	$h_{f1} = 3,03$ мм $2,976$ ①
	колеса	$h_{f2} = (h_a^* + c^* - X_{n2})m_n + \delta_{hf2}$ Поправка $\delta_{hf}$ вводится только при $X_n = 0$ и двухсторонней обработке колеса и принимается по табл. 4.5	$h_{f2} = 4,53$ мм $4,476$ ①
22. Нормальная толщина зуба в расчетном сечении	шестерни	$S_{n1} = (0,57L + 2X_{n1} \operatorname{tg} \alpha_n + X_{n1})m_n$	$S_{n1} = 5,256$ мм
	колеса	$S_{n2} = L \cdot m_n - S_{n1}$	$S_{n2} = 4,164$ мм
23. Сумма углов ножек шестерни и колеса	$\theta_{fz}$	1) При $\beta_n = 0$ $\theta_{fz} = \frac{29673}{Z_c}$ (в минутах) Угол $\theta_{fz}$ не должен быть больше 900. 2) При $\beta_n \neq 0$ $\theta_{fz} = \frac{K}{\sin \beta_n}$ (в минутах) где $K = \frac{C_1 - C_2 \cdot R}{Z_c}$ , $C_1$ и $C_2$ - по табл. 4.6 Значение $K$ должно находиться в пределах 0-500. Значение $K$ при $m_n \geq 2$ мм рекомендуется округлять кратно 20.	$\theta_{fz} = 488' = 8^{\circ}08'$ $K = 280.$
24. Угол ножки зуба	шестерни	$\theta_{f1} = \theta_{fz} (0,5 - \frac{2}{Z} X_{n1} \operatorname{tg} \alpha_n)$ (в минутах)	$\theta_{f1} = 3^{\circ}36'$ $\operatorname{tg} \theta_{f1} = 0,062915$
	колеса	$\theta_{f2} = \theta_{fz} - \theta_{f1}$ (в минутах)	$\theta_{f2} = 4^{\circ}32'$ $\operatorname{tg} \theta_{f2} = 0,079287$

Инв. № подл. Подл. и дата 1194  
 Взам инв. № Инв. № докум. Подл. и дата 938

1101

Продолжение табл. 4.1

Наименование параметра	Обозначение	Расчетные формулы и указания	Пример определения
25. Угол головки зуба	шестерни	$\theta_{a1} = K_{a1} \cdot \theta_{f2}$	$\theta_{a1} = 4^{\circ}05'$ ( $K_{a1} = 0,8$ ) $\operatorname{tg} \theta_{a1} = 0,071389$
	колеса	$\theta_{a2} = K_{a2} \cdot \theta_{f1}$ , $K_a$ определять по табл. 4.7	$\theta_{a2} = 3^{\circ}55'$ ( $K_{a2} = 1,0$ ) $\operatorname{tg} \theta_{a2} = 0,062915$
26. Увеличение высоты головки зуба при переходе от расчетного сечения на внешний торец	шестерни	$\Delta h_{ae1} = L_e \cdot \operatorname{tg} \theta_{a1}$	$\Delta h_{ae1} = 0,7419$ мм
	колеса	$\Delta h_{ae2} = L_e \cdot \operatorname{tg} \theta_{a2}$	$\Delta h_{ae2} = 0,6538$ мм
27. Увеличение высоты ножки зуба при переходе от расчетного сечения на внешний торец	шестерни	$\Delta h_{fe1} = L_e \cdot \operatorname{tg} \theta_{f1}$ ①	$\Delta h_{fe1} = 0,654$ мм
	колеса	$\Delta h_{fe2} = L_e \cdot \operatorname{tg} \theta_{f2}$ ②	$\Delta h_{fe2} = 0,624$ мм
28. Уменьшение высоты головки зуба в расчетном сечении	шестерни	$\delta h_{a1} = (b - l_e)(\operatorname{tg} \theta_{f2} - \operatorname{tg} \theta_{a1})$	$\delta h_{a1} = 0,0917$ мм
	колеса	$\delta h_{a2} = (b - l_e)(\operatorname{tg} \theta_{f1} - \operatorname{tg} \theta_{a2})$	$\delta h_{a2} = 0,0$ мм
29. Высота головки зуба в расчетном сечении	шестерни	$h_{a1} = (h_a^* + X_{n1})m_n - \delta h_{a1}$	$h_{a1} = 3,6583$ мм
	колеса	$h_{a2} = (h_a^* - X_{n2})m_n - \delta h_{a2}$	$h_{a2} = 2,25$ мм
30. Внешняя высота головки зуба	шестерни	$h_{ae1} = h_{a1} + \Delta h_{ae1}$	$h_{ae1} = 4,4002$ мм
	колеса	$h_{ae2} = h_{a2} + \Delta h_{ae2}$	$h_{ae2} = 2,9038$ мм
31. Внешняя высота ножки зуба	шестерни	$h_{fe1} = h_{f1} + \Delta h_{fe1}$	$h_{fe1} = 3,684$ мм $3,63$ ①
	колеса	$h_{fe2} = h_{f2} + \Delta h_{fe2}$	$h_{fe2} = 5,354$ мм $5,30$ ①

Заказ № 3 Тип 200 СКБ АИ

Наименование параметра	Обозначение	Расчетные формулы и указания	Пример определения
32. Внешняя высота зуба	шестерни	$h_{e1}$	$h_{e1} = h_{ae1} + h_{fe1}$ $h_{e1} = 8,0302 \text{ мм}$
	колеса	$h_{e2}$	$h_{e2} = h_{ae2} + h_{fe2}$ $h_{e2} = 8,2038 \text{ мм}$
33. Угол конуса вершин	шестерни	$\delta_{a1}$	$\delta_{a1} = \delta_1 + \theta_{a1}$ $\delta_{a1} = 30^{\circ}39'$
	колеса	$\delta_{a2}$	$\delta_{a2} = \delta_2 + \theta_{a2}$ $\delta_{a2} = 67^{\circ}02'$
34. Угол конуса впадин	шестерни	$\delta_{f1}$	$\delta_{f1} = \delta_1 - \theta_{f1}$ $\delta_{f1} = 22^{\circ}58'$
	колеса	$\delta_{f2}$	$\delta_{f2} = \delta_2 - \theta_{f2}$ $\delta_{f2} = 58^{\circ}54'$
35. Средний делительный диаметр	шестерни	$d_1$	$d_1 = \frac{m_n \cdot Z_1}{\cos \beta_n}$ $d_1 = 62,260 \text{ мм}$
	колеса	$d_2$	$d_2 = \frac{m_n \cdot Z_2}{\cos \beta_n}$ $d_2 = 124,519 \text{ мм}$
36. Внешний делительный диаметр	шестерни	$d_{e1}$	$d_{e1} = m_{te} \cdot Z_1$ $d_{e1} = 71,553 \text{ мм}$
	колеса	$d_{e2}$	$d_{e2} = m_{te} \cdot Z_2$ $d_{e2} = 143,106 \text{ мм}$
37. Внешний диаметр вершин зубьев	шестерни	$d_{ae1}$	$d_{ae1} = d_{e1} + 2h_{ae1} \cdot \cos \delta_1$ $d_{ae1} = 79,424 \text{ мм}$
	колеса	$d_{ae2}$	$d_{ae2} = d_{e2} + 2h_{ae2} \cdot \cos \delta_2$ $d_{ae2} = 145,703 \text{ мм}$
38. Расстояние от вершины до плоскости внешней окружности вершин зубьев	шестерни	$B_1$	$B_1 = R_e \cdot \cos \delta_1 - h_{ae1} \cdot \sin \delta_1$ При $\Sigma = 90^{\circ}$ $B_1 = 0,5 d_{e2} - h_{ae1} \cdot \sin \delta_1$ $B_1 = 69,585 \text{ мм}$
	колеса	$B_2$	$B_2 = R_e \cdot \cos \delta_2 - h_{ae2} \cdot \sin \delta_2$ При $\Sigma = 90^{\circ}$ $B_2 = 0,5 d_{e1} - h_{ae2} \cdot \sin \delta_2$ $B_2 = 33,180 \text{ мм}$
Расчет постоянной хорды зуба и высоты до постоянной хорды в расчетном сечении			
39. Постоянная хорда зуба	шестерни	$\bar{S}_{c1}$	$\bar{S}_{c1} = 0,883 \cdot S_{n1}$ $\bar{S}_{c1} = 4,641 \text{ мм}$
	колеса	$\bar{S}_{c2}$	$\bar{S}_{c2} = 0,883 \cdot S_{n2}$ $\bar{S}_{c2} = 3,677 \text{ мм}$
40. Высота до постоянной хорды зуба	шестерни	$\bar{h}_{c1}$	$\bar{h}_{c1} = h_{a1} - 0,1607 S_{n1}$ $\bar{h}_{c1} = 2,874 \text{ мм}$
	колеса	$\bar{h}_{c2}$	$\bar{h}_{c2} = h_{a2} - 0,1607 S_{n2}$ $\bar{h}_{c2} = 1,581 \text{ мм}$

Всего стр. 12 из 12. Подп. и дата: 21.10.96

Наименование параметра	Обозначение	Расчетные формулы и указания	Пример определения
Расчет делительной толщины зуба по хорде и высоты до хорды в расчетном сечении			
41. Половина угловой толщины зуба в нормальном сечении	шестерни	$\psi_{n1}$	$\psi_{n1} = \frac{S_{n1} \cdot \cos \delta_1}{m_n \cdot Z_1} \cdot \cos^3 \beta_{n, \text{рад}}$
	колеса	$\psi_{n2}$	$\psi_{n2} = \frac{S_{n2} \cdot \cos \delta_2}{m_n \cdot Z_2} \cdot \cos^3 \beta_{n, \text{рад}}$
42. Коэффициент, зависящий от угловой толщины зуба в расчетном сечении	шестерни	$K_{\psi n1}$	$K_{\psi n1} = 1 - \frac{\psi_{n1}^2}{6}$
	колеса	$K_{\psi n2}$	$K_{\psi n2} = 1 - \frac{\psi_{n2}^2}{6}$ Определять по табл. 4.9.
43. Делительная толщина зуба по хорде в расчетном сечении	шестерни	$\bar{S}_{n1}$	$\bar{S}_{n1} = S_{n1} \cdot K_{\psi n1}$
	колеса	$\bar{S}_{n2}$	$\bar{S}_{n2} = S_{n2} \cdot K_{\psi n2}$
44. Высота до делительной хорды зуба в расчетном сечении	шестерни	$\bar{h}_{a1}$	$\bar{h}_{a1} = h_{a1} + 0,25 S_{n1} \psi_{n1}$
	колеса	$\bar{h}_{a2}$	$\bar{h}_{a2} = h_{a2} + 0,25 S_{n2} \psi_{n2}$
45. Толщина зуба колеса по хорде на концентрической окружности диаметром $d_{y2}$		$\bar{S}_{ny2} = S_{ny2} = S_{n2} \cdot K_{\psi n2} + m_n \cdot \gamma_{y2}$	
46. Высота до хорды зуба колеса на концентрической окружности диаметром $d_{y2}$ в расчетном сечении		$\bar{h}_{ay2} = h_{a2} + 0,25 S_{n2} \psi_{n2} + \frac{m_n}{2}$	
47. Наименьшее отклонение постоянной хорды зуба или толщины зуба по хорде	шестерни	$E_{\bar{S}_{c1}}$	По табл. 4.8
	колеса	$E_{\bar{S}_{c2}}$	

Для колеса при  $\Sigma = 90^{\circ}$  и  $\beta_n = 0$  значения  $S_{n1}$  и  $S_{n2}$  для колеса  $= m_n \cdot \cos \delta_2$

1 2 832 21.10.96

Наименование параметра	Обозначение	Расчетные формулы и указания	Пример определения
48. Наибольшее отклонение постоянной хорды зуба или толщины зуба по хорде	шестерни	$E_{scs1} + T_{sc1}$	$(E_{scs1} + T_{sc1}) = -0,140 \text{ мм}$
	колеса	$E_{scs2} + T_{sc2}$	$(E_{scs2} + T_{sc2}) = -0,146 \text{ мм}$
49. Допуск на посадочное отверстие (вал)	—	По табл. 3.4	Для восьмой степени точности — H7
50. Шероховатость поверхности посадочного отверстия	✓	В зависимости от диаметра и допуска на диаметр, назначает конструктор по РМ-16С (альбом № 52)	
51. Допуск на внешний диаметр вершин зубьев	шестерни	$\Delta d_{ae1}$	$\Delta d_{ae1} = -0,100 \text{ мм}$
	колеса	$\Delta d_{ae2}$	$\Delta d_{ae2} = -0,100 \text{ мм}$
52. Допуск на расстояние от базовой плоскости до плоскости, проходящей через внешнюю окружность вершин зубьев	шестерни	$\Delta C_1$	$\Delta C_1 = -0,050 \text{ мм}$
	колеса	$\Delta C_2$	$\Delta C_2 = -0,050 \text{ мм}$
53. Допуск на радиальное биение конуса вершин	шестерни	$E_{a1}$	$E_{a1} = 0,040 \text{ мм}$
	колеса	$E_{a2}$	$E_{a2} = 0,040 \text{ мм}$
54. Допуск на угол конуса вершин	шестерни	$\Delta \delta_{a1}$	$\Delta \delta_{a1} = +12'$
	колеса	$\Delta \delta_{a2}$	$\Delta \delta_{a2} = +12'$
55. Допуск на угол дополнительного конуса	шестерни	$\Delta \delta_{v1}$	$\Delta \delta_{v1} = \pm 25'$
	колеса	$\Delta \delta_{v2}$	$\Delta \delta_{v2} = \pm 25'$

РМ 226-92

Стр.

35

Наименование параметра	Обозначение	Расчетные формулы и указания	Пример определения
56. Допуск на торцовое биение базового торца ступицы	шестерни	$E_{T1}$	По табл. 3.5
	колеса	$E_{T2}$	
57. Шероховатость поверхности шпоночного паза	✓	Для всех шпоночных пазов принято — $3,2/\sqrt{Ra} 3,2$	
58. Размер ширины шпоночного паза и предельные отклонения этого размера	J S9		В зависимости от диаметра отверстия. См. РМ-16С (альбом № 52)
59. Размер шпоночного паза по высоте и предельные отклонения этого размера	t		
60. Шероховатость боковой поверхности зубьев	✓	По табл. 3.9	$1,6/\sqrt{Ra} 1,6$
61. Шероховатость поверхности торцов	✓	Для базового торца — $1,6/\sqrt{Ra} 1,6$	

4.2. Выбор исходных данных для расчета.

4.2.1. Зубчатые конические передачи с круговыми зубьями выполняются с осевой формой зуба II.

В качестве расчетного модуля принят нормальный модуль  $m_n$  в середине ширины венца или в расчетном сечении, близком от нее

$$b_e = (0,4 \dots 0,6) b.$$

Стр.

РМ 226-92

36

Изм. лист № докум. Подп. Дата

Зак. № 240 Турок 200 СК5 АА

Инв. № подл. Подп. и дата  
 Вып. № подл. Подп. и дата  
 1104  
 938

4.2.2. Понижающие конические передачи могут выполняться с передаточными числами  $u$  от I до IO. Предпочтительными к применению являются передаточные числа от I до 6,3.

Повышающие передачи не рекомендуется выполнять с передаточным числом больше 3,15.

4.2.3. Числа зубьев шестерни и колеса ортогональной конической зубчатой передачи следует выбирать с учетом данных приведенных в табл. 4.2.

Таблица 4.2

Число зубьев шестерни $Z_1$	Наименьшее число зубьев колеса $Z_2$	Число зубьев шестерни $Z_1$	Наименьшее число зубьев колеса $Z_2$
6	34 при $\beta_n \geq 42^\circ$	12	30 при $\beta_n$ от 0 до $15^\circ$ 28 при $\beta_n \geq 20^\circ$ 26 при $\beta_n$ св. 29 до $45^\circ$
7	33 при $\beta_n \geq 40^\circ$	13	26 при $\beta_n$ от 0 до $15^\circ$ 24 при $\beta_n$ св. 15 до $29^\circ$ 22 при $\beta_n$ св. 29 до $45^\circ$
8	32 при $\beta_n \geq 38^\circ$	14	20 при $\beta_n$ от 0 до $45^\circ$
9	31 при $\beta_n \geq 35^\circ$	15	19 при $\beta_n$ от 0 до $45^\circ$
10	32 при $\beta_n \geq 28^\circ$ 30 при $\beta_n \geq 32^\circ$	16	18 при $\beta_n$ от 0 до $45^\circ$
11	30 при $\beta_n \geq 25^\circ$ 28 при $\beta_n$ св. 29 до $45^\circ$	17	17 при $\beta_n$ от 0 до $45^\circ$

4.2.4. Выбор номинального диаметра зуборезной головки для нарезания конических зубчатых колес с круговыми зубьями рекомендуется производить по табл. 4.3. для осевой формы зуба II.

Если при данных R,  $h_e$ , b и Ml могут быть выбраны зуборезные головки с различными диаметрами  $d_o$ , то предпочтительной к

применению является зуборезная головка со средним значением  $d_o$ .  
Отношение  $\frac{R}{d_o} = k_o$  должно находиться в пределах от 0,3 до 0,7.

Таблица 4.3

мм

Расчетный угол наклона зуба $\beta_n$ , град	Пределы среднего конусного расстояния R		Номинальный диаметр зуборезной головки $d_o$	Внешняя высота зуба $h_e$	Ширина зубчатого венца $b$	Расчетный номинальный модуль $M_n$
	рекомендуемые	допустимые				
От 0 до $15^\circ$ Св. $15^\circ$ до $45^\circ$	60-100	-	152,4	10	12-30	1,5-3,5
От 0 до $15^\circ$ Св. $15^\circ$ до $45^\circ$	65-105	-	160	12	13-40	1,5-4
От 0 до $15^\circ$ Св. $15^\circ$ до $45^\circ$	90-150	-	228,6	15	18-60	2-6
От 0 до $15^\circ$ Св. $15^\circ$ до $45^\circ$	100-160	-	250	18	20-65	2-6
От 0 до $15^\circ$ Св. $15^\circ$ до $45^\circ$	120-200	-	304,8	20	25-80	3-7
От 0 до $15^\circ$ Св. $15^\circ$ до $45^\circ$	120-200	-	315	24	25-80	3-8

- Примечания. 1. На МЗАЛ применяют зуборезные головки с номинальным диаметром 152,4 мм; 228,6 мм; 304,6 мм.
2. Допускается взамен зуборезной головки диаметром 152,4 мм применять зуборезную головку диаметром 160 мм;  $\phi$  228,6 мм -  $\phi$  250 мм;  $\phi$  304,8 мм -  $\phi$  315 мм.
3. На чертеже конического колеса делать запись: "Допускается зуборезную головку  $\phi$  ... мм заменить на зуборезную головку  $\phi$  ... мм".
4. Применение других зуборезных головок допускается только с разрешения инструментального отдела ИИ ЦО.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

4.2.5. Расчетный угол наклона зуба  $\beta_n$  может находиться в пределах  $0-45^\circ$ . Рекомендуется принимать одно из значений ряда:

0; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45°.

Угол  $\beta_n$  целесообразно назначать таким, чтобы коэффициент осевого перекрытия  $\varepsilon_\beta$  был не менее 1,25; при требовании максимальной плавности работы передачи рекомендуется  $\varepsilon_\beta \geq 1,6$ . График для определения коэффициента осевого перекрытия см. рис. 4.1.

При назначении угла  $\beta_n$  следует учитывать, что с его увеличением возрастают нагрузки на опоры и валы.

При совпадении направлений линий зуба с направлением вращения, если смотреть со стороны вершины делительных конусов ведущего конического зубчатого колеса понижающей передачи и ведомого конического зубчатого колеса повышающей передачи, осевые усилия на них будут направлены от вершин делительных конусов.

На МЗАЛ применяют угол наклона зуба  $\beta_n = 35^\circ$ . Другие значения  $\beta_n$  согласовывать с ОТГ МЗАЛ.




Рис. 4.1

4.3. Выбор коэффициентов смещения и коэффициентов изменения расчетной толщины зуба исходного контура.

4.3.1. В пределах с  $u > 1$  шестерню рекомендуется выполнять с положительным смещением исходного контура  $(+X_{n1})$ , а колесо с равным ему по величине отрицательным смещением исходного контура  $(X_{n2} = -X_{n1})$ .

Коэффициент смещения исходного контура  $X_{n1}$  для ортогональных конических зубчатых передач с круговыми зубьями рекомендуется производить по табл. 4.4.

Для передач, у которых  $u$  и  $Z_1$  отличаются от указанных в табл. 4.4, коэффициенты смещения исходного контура  $X_{n1}$  принимаются с округлением в большую сторону.

Таблица 4.4

| Число зубьев шестерни $Z_1$                         | Значение коэффициента смещения $X_{n1}$ при передаточном числе передач $u$ . |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |
|---|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
|   | I  | I,12 | I,25 | I,4  | I,6  | I,8  | 2,0  | 2,5  | 3,15 | 4,0  | 5,0  | 6,3 и выше |
| Расчетный угол наклона $\beta_n$ от 0 до $15^\circ$ |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |
| I2  | —  | —    | —    | —    | —    | —    | —    | 0,50 | 0,53 | 0,56 | 0,57 | 0,58       |
| I3  | —  | —    | —    | —    | —    | —    | 0,44 | 0,48 | 0,52 | 0,54 | 0,55 | 0,56       |
| I4  | —  | —    | —    | 0,27 | 0,34 | 0,38 | 0,42 | 0,47 | 0,50 | 0,52 | 0,53 | 0,54       |
| I5  | —  | —    | 0,18 | 0,25 | 0,31 | 0,36 | 0,40 | 0,45 | 0,48 | 0,50 | 0,51 | 0,52       |
| I6  | 0,00   | 0,10 | 0,17 | 0,24 | 0,30 | 0,35 | 0,38 | 0,43 | 0,46 | 0,48 | 0,49 | 0,50       |
| I8  | 0,00   | 0,09 | 0,15 | 0,22 | 0,28 | 0,33 | 0,36 | 0,40 | 0,43 | 0,45 | 0,46 | 0,47       |
| 20  | 0,00   | 0,08 | 0,14 | 0,20 | 0,26 | 0,30 | 0,34 | 0,37 | 0,40 | 0,42 | 0,43 | 0,44       |
| 25  | 0,00   | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,23 | 0,26 | 0,29 | 0,33 | 0,36 | 0,38 | 0,39 | 0,40       |
| 30  | 0,00   | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,19 | 0,22 | 0,25 | 0,28 | 0,31 | 0,33 | 0,34 | 0,35       |
| 40  | 0,00   | 0,05 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,27 | 0,28       |

Инв. № подл. 1194  
 Подп. и дата  
 11/94

Продолжение табл.4.4

| Число<br>зубьев<br>шестерни<br>$Z_1$ | Значение коэффициента смещения $X_{\beta}$ при<br>передаточном числе передачи $u$ . |      |      |     |     |     |     |     |      |     |     |                  |
|--------------------------------------|---|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------------------|
|                                      | I   | I,12 | I,25 | I,4 | I,6 | I,8 | 2,0 | 2,5 | 3,15 | 4,0 | 5,0 | 6,3<br>и<br>выше |

Расчетный угол наклона  $\beta_n$  св. 15 до 29°

|                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 10 ( $\beta_n \geq 28^\circ$ ) | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | 0,49 | 0,52 | 0,53 | 0,54 |
| 11 ( $\beta_n \geq 25^\circ$ ) | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | 0,48 | 0,49 | 0,51 | 0,52 |
| 12 ( $\beta_n \geq 20^\circ$ ) | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | 0,42 | 0,46 | 0,48 | 0,50 |
| I3                             | —    | —    | —    | —    | —    | 0,33 | 0,37 | 0,40 | 0,43 | 0,45 | 0,47 | 0,48 |
| I4                             | —    | —    | —    | 0,21 | 0,26 | 0,32 | 0,36 | 0,39 | 0,42 | 0,44 | 0,45 | 0,46 |
| I5                             | —    | —    | 0,14 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,34 | 0,37 | 0,40 | 0,42 | 0,43 | 0,43 |
| I6                             | —    | 0,07 | 0,14 | 0,20 | 0,24 | 0,29 | 0,32 | 0,35 | 0,38 | 0,40 | 0,41 | 0,42 |
| I7                             | 0,00 | 0,06 | 0,13 | 0,19 | 0,23 | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0,37 | 0,39 | 0,40 | 0,41 |
| I8                             | 0,00 | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,22 | 0,27 | 0,30 | 0,33 | 0,36 | 0,38 | 0,39 | 0,39 |
| 20                             | 0,00 | 0,05 | 0,11 | 0,16 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,29 | 0,33 | 0,35 | 0,36 | 0,36 |
| 25                             | 0,00 | 0,05 | 0,10 | 0,14 | 0,18 | 0,20 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,30 | 0,31 | 0,32 |
| 30                             | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,27 |
| 40                             | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,22 |

Расчетный угол наклона  $\beta_n$  св. 29 до 45°

|                                |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |      |      |
|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------|------|------|
| 6 ( $\beta_n \geq 42^\circ$ )  | — | — | — | — | — | — | — | — | —    | —    | —    | 0,70 |
| 7 ( $\beta_n \geq 40^\circ$ )  | — | — | — | — | — | — | — | — | —    | —    | —    | 0,65 |
| 8 ( $\beta_n \geq 38^\circ$ )  | — | — | — | — | — | — | — | — | —    | —    | —    | 0,66 |
| 9 ( $\beta_n \geq 35^\circ$ )  | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,51 | 0,53 | 0,54 | 0,54 |
| 10 ( $\beta_n \geq 32^\circ$ ) | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,46 | 0,49 | 0,50 | 0,52 |
| 11                             | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,44 | 0,47 | 0,47 | 0,48 |
| 12                             | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,44 | 0,47 | 0,47 | 0,48 |
| 13                             | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,38 | 0,41 | 0,44 | 0,45 |
|                                | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,32 | 0,37 | 0,39 | 0,41 |
|                                | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,27 | 0,30 | 0,35 | 0,37 |
|                                | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,30 | 0,35 | 0,37 | 0,39 |
|                                | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,30 | 0,35 | 0,37 | 0,39 |
|                                | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,30 | 0,35 | 0,37 | 0,39 |

Продолжение табл. 4.4

| Число<br>зубьев<br>шестерни<br>$Z_1$ | Значение коэффициента смещения $X_{\beta}$ при<br>передаточном числе передачи $u$ |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|--------------------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|
|                                      | I   | I,12 | I,25 | I,4  | I,6  | I,8  | 2,0  | 2,5  | 3,15 | 4,0  | 5,0  | 6,3<br>и<br>выше |
| I4                                   | —   | —    | —    | 0,18 | 0,23 | 0,26 | 0,29 | 0,33 | 0,35 | 0,37 | 0,38 | 0,38             |
| I5                                   | —   | —    | 0,12 | 0,17 | 0,22 | 0,25 | 0,27 | 0,31 | 0,33 | 0,35 | 0,36 | 0,37             |
| I6                                   | —   | 0,06 | 0,11 | 0,16 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,30 | 0,32 | 0,34 | 0,35 | 0,36             |
| I8                                   | 0,00  | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,19 | 0,22 | 0,24 | 0,27 | 0,30 | 0,32 | 0,32 | 0,33             |
| 20                                   | 0,00  | 0,05 | 0,09 | 0,13 | 0,17 | 0,20 | 0,22 | 0,26 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,30             |
| 25                                   | 0,00  | 0,04 | 0,08 | 0,11 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,26             |
| 30                                   | 0,00  | 0,03 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,23             |
| 40                                   | 0,00  | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,11 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,18             |

Примечание. Данные таблицы могут быть использованы и для неортогональных передач, если вместо  $u$  и  $Z_1$  принимать соответственно  $u_{\beta}$  и  $Z_{\beta 1}$ , а также для повышающих передач при  $u \leq 3,15$ .

4.3.2. При  $u \geq 2,5$  и  $m_n \geq 2$  мм зубчатые колеса рекоммендуется выполнять не только со смещением исходного контура ( $X_{\beta}$ ), но еще дополнительно учитывать коэффициент изменения расчетной толщины зуба ( $X_{\tau}$ ).

Коэффициент изменения расчетной толщины зуба исходного контура положительный для шестерни ( $+X_{\tau 1}$ ) и равный ему по величине, но обратный по знаку для колеса ( $X_{\tau 1} = -X_{\tau 2}$ ). Для повышающих передач рекомендуется принимать  $X_{\tau 1} = 0$ .

Коэффициенты изменения расчетной толщины зуба шестерни  $X_{\tau 1}$  и соответствующие им значения разводов  $W_2$  резцов зуборезных головок при средних нормальных модулях рекомендуется принимать по табл. 4.5.

5-к мод. Подп. и дата

Стр. 11

Стр. 12

ИМ 231-02

Таблица 4.5

| Средний нормальный модуль $M_n$ , мм |         | $X_{\tau 1}$ | $W_2$ , мм | $\delta h_f$ , мм | $X_{\tau 1}$ | $W_2$ , мм | $X_{\tau 1}$ | $W$ , мм |
|--------------------------------------|---------|--------------|------------|-------------------|--------------|------------|--------------|----------|
| 1-й ряд                              | 2-й ряд |              |            |                   |              |            |              |          |
| 1,0                                  |         | 0,00         | 0,6        | -0,016            | —            | —          | —            | —        |
|                                      | 1,125   | 0,00         | 0,7        | 0,060             | —            | —          | —            | —        |
| 1,25                                 |         | 0,00         | 0,8        | 0,036             | —            | —          | —            | —        |
|                                      | 1,375   | 0,00         | 0,9        | 0,012             | —            | —          | —            | —        |
| 1,5                                  |         | 0,00         | 1,0        | -0,010            | —            | —          | —            | —        |
|                                      | 1,75    | 0,00         | 1,1        | 0,077             | —            | —          | —            | —        |
| 2,0                                  |         | 0,00         | 1,3        | 0,030             | 0,04         | 1,4        | 0,14         | 1,6      |
|                                      | 2,25    | 0,00         | 1,4        | 0,119             | 0,05         | 1,6        | 0,14         | 1,8      |
| 2,5                                  |         | 0,00         | 1,6        | 0,072             | 0,06         | 1,8        | 0,14         | 2,0      |
|                                      | 2,75    | 0,00         | 1,8        | 0,024             | 0,07         | 2,0        | 0,14         | 2,2      |
| 3,0                                  |         | 0,00         | 2,0        | -0,024            | 0,07         | 2,2        | 0,20         | 2,6      |
|                                      | 3,5     | 0,00         | 2,2        | 0,155             | 0,08         | 2,6        | 0,14         | 2,8      |
| 4,0                                  |         | 0,00         | 2,6        | 0,060             | 0,04         | 2,8        | 0,14         | 3,2      |
|                                      | 4,5     | 0,00         | 2,8        | 0,239             | 0,05         | 3,2        | 0,14         | 3,6      |
| 5,0                                  |         | 0,00         | 3,2        | 0,143             | 0,06         | 3,6        | 0,14         | 4,0      |
|                                      | 5,5     | 0,00         | 3,6        | 0,048             | 0,07         | 4,0        | 0,18         | 4,6      |
| 6,0                                  |         | 0,00         | 4,0        | -0,047            | 0,10         | 4,6        | 0,20         | 5,2      |
|                                      | 7,0     | 0,00         | 4,6        | 0,036             | 0,08         | 5,2        | 0,20         | 6,0      |
| 8,0                                  |         | 0,00         | 5,2        | 0,120             | 0,09         | 6,0        | 0,15         | 6,5      |
|                                      | 9,00    | 0,00         | 6,0        | -0,071            | 0,06         | 6,5        | 0,12         | 7,0      |
| 10,                                  |         | 0,00         | 6,5        | 0,150             | 0,04         | 7,0        | 0,14         | 8,0      |
|                                      | 11      | 0,00         | 7,0        | 0,371             | 0,07         | 8,0        | 0,16         | 9,0      |
| 12                                   |         | 0,00         | 8,0        | -0,095            | 0,09         | 9,0        | 0,17         | 10,0     |
|                                      | 14      | 0,00         | 9,0        | 0,347             | 0,05         | 10,0       | 0,2          | 12,0     |
| 16                                   |         | 0,00         | 10,0       | 0,789             | 0,09         | 12,0       | 0,15         | 13,0     |

PM 226-92

Спр.

Продолжение табл. 4.5

| Средний нормальный модуль $M_n$ , мм |         | $X_{\tau 1}$ | $W_2$ , мм | $\delta h_f$ , мм | $X_{\tau 1}$ | $W_2$ , мм | $X_{\tau 1}$ | $W_2$ , мм |
|--------------------------------------|---------|--------------|------------|-------------------|--------------|------------|--------------|------------|
| 1-й ряд                              | 2-й ряд |              |            |                   |              |            |              |            |
|                                      | 18      | 0,00         | 12,0       | -0,143            | 0,06         | 13,0       | 0,12         | 14,0       |
| 20                                   |         | 0,00         | 13,0       | 0,299             | 0,04         | 14,0       | 0,14         | 16,0       |
|                                      | 22      | 0,00         | 14,0       | 0,741             | 0,07         | 16,0       | 0,16         | 18,0       |
| 25                                   |         | 0,00         | 16,0       | 0,718             | 0,06         | 18,0       | 0,14         | 20,0       |

Примечание.  $\delta h_f$  - поправка на высоту ножки зуба (табл. 4.1, п. 21)

4.4. Коэффициенты для расчета угла ножек и угла головок зубьев.

4.4.1. Для облегчения расчета коэффициента  $K$ , входящего в формулу для определения суммы углов ножек зубьев конических зубчатых колес с круглыми зубьями, приведена табл. 4.6, в которой

$$C_1 = \frac{10800 \operatorname{tg} \beta_n}{\operatorname{tg} d_n} \quad \text{и} \quad C_2 = \frac{2C_1 \cdot \sin \beta_n}{d_o}$$

Коэффициенты  $K, C_1, C_2$  связаны зависимостью:

$$K = \frac{C_1 - C_2 \cdot R}{z_c}$$

При  $K > 500$  следует уменьшать  $d_o$ .

при  $K < 0$  рекомендуется увеличить  $d_o$ .

PM 226-92

Спр.

Таблица 4.6

| Диаметр зуборезной головки, $d_0$ , мм | Расчетный угол наклона $\beta_n$ , град. |       |       |       |       |        |       |       |        |
|--|--|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|
|  | 0  | 10    | 15    | 20    | 25    | 30     | 35    | 40    | 45     |
|  | Значение коэффициента $C_1$              |       |       |       |       |        |       |       |        |
|  | 0  | 5232  | 7951  | 10800 | 13837 | 17132  | 20777 | 24898 | 29673  |
| Значение коэффициента $C_2$            |  |       |       |       |       |        |       |       |        |
| (12,7)                                 | 0  | 143,1 | 324,1 | 581,7 | 920,9 | 1349   | 1877  | 2520  | 3304   |
| 20                                     | 0  | 90,85 | 205,8 | 369,4 | 584,8 | 856,6  | 1192  | 1600  | 2098   |
| (27,94)                                | 0  | 65,05 | 147,3 | 264,4 | 418,6 | 613,2  | 853,0 | 1146  | 1502   |
| 25                                     | 0  | 72,68 | 164,6 | 295,5 | 467,8 | 685,3  | 953,4 | 1280  | 1678   |
| 32                                     | 0  | 56,78 | 128,6 | 230,9 | 365,5 | 535,4  | 744,8 | 1000  | 1311   |
| (38,1)                                 | 0  | 47,69 | 108,0 | 193,9 | 307,0 | 449,6  | 625,6 | 840,1 | 1101   |
| 40                                     | 0  | 45,43 | 102,9 | 184,7 | 292,4 | 428,3  | 595,9 | 800,2 | 1049   |
| 50                                     | 0  | 36,34 | 82,32 | 147,8 | 233,9 | 342,6  | 476,7 | 640,2 | 839,3  |
| (50,8)                                 | 0  | 35,77 | 81,02 | 145,4 | 230,2 | 337,2  | 469,2 | 630,1 | 826,1  |
| 60                                     | 0  | 30,28 | 68,60 | 123,1 | 194,9 | 285,5  | 397,2 | 533,5 | 699,4  |
| 80                                     | 0  | 22,71 | 51,45 | 92,35 | 146,2 | 214,21 | 297,9 | 400,1 | 524,6  |
| (88,9)                                 | 0  | 20,44 | 46,30 | 83,10 | 131,6 | 192,7  | 268,1 | 360,0 | 472,0  |
| 100                                    | 0  | 18,17 | 41,16 | 73,88 | 116,9 | 171,32 | 238,4 | 320,1 | 419,6  |
| 125                                    | 0  | 14,54 | 32,93 | 59,10 | 93,56 | 137,06 | 190,7 | 256,1 | 335,7  |
| (152,4)                                | 0  | 11,92 | 27,00 | 48,48 | 76,74 | 112,4  | 156,4 | 210,0 | 275,4  |
| 160                                    | 0  | 11,36 | 25,72 | 46,17 | 73,10 | 107,08 | 148,9 | 200,1 | 262,28 |
| (190,5)                                | 0  | 9,539 | 21,60 | 38,78 | 61,39 | 89,93  | 125,1 | 168,0 | 220,3  |
| 200                                    | 0  | 9,085 | 20,58 | 36,94 | 58,48 | 85,66  | 119,2 | 160,0 | 209,82 |
| (228,6)                                | 0  | 7,949 | 18,00 | 32,32 | 51,16 | 74,94  | 104,3 | 140,0 | 183,6  |
| 250                                    | 0  | 7,268 | 16,46 | 29,55 | 46,78 | 68,53  | 95,34 | 128,0 | 167,86 |
| (304,8)                                | 0  | 5,962 | 13,50 | 24,24 | 38,37 | 56,21  | 78,20 | 105,0 | 137,7  |
| 315                                    | 0  | 5,768 | 13,07 | 23,45 | 37,13 | 54,38  | 75,67 | 101,6 | 133,22 |
| 400                                    | 0  | 4,543 | 10,29 | 18,47 | 29,24 | 42,83  | 59,59 | 80,02 | 104,91 |
| (457,2)                                | 0  | 3,974 | 9,002 | 16,16 | 25,58 | 34,47  | 52,13 | 70,01 | 91,78  |
| 500                                    | 0  | 3,634 | 8,232 | 14,78 | 23,39 | 34,26  | 47,67 | 64,02 | 83,93  |
| 630                                    | 0  | 2,884 | 6,533 | 11,73 | 18,56 | 27,19  | 37,83 | 50,81 | 66,61  |
| 800                                    | 0  | 2,271 | 5,145 | 9,24  | 14,62 | 21,42  | 29,79 | 40,01 | 52,46  |
| 1000                                   | 0  | 1,817 | 4,116 | 7,39  | 11,70 | 17,13  | 23,84 | 32,01 | 41,96  |

Взам инв. № инв. № докум. Подп. и дата

|      |      |         |       |      |      |
|------|------|---------|-------|------|------|
| Изм. | Лист | № докум | Подп. | Дата | Стр. |
|      |      |         |       |      | 45   |

PM 226-92

4.4.2. При проектировании конических зубчатых колес с круговыми зубьями для обеспечения приблизительного постоянства ширины вершинной ленточки по всей длине зуба при определенном сочетании значений  $\beta_n$ ,  $Z_1$  и  $u$  вынужденно принимают  $\alpha_{a1} \neq \alpha_{a2}$  и  $\alpha_{f1} \neq \alpha_{f2}$ , допуская тем самым переменный радиальный зазор в передаче. В табл. 4.7 приведены коэффициенты угла головки зуба  $K_a$ , равного отношению угла головки зуба данного зубчатого колеса к углу ножки зуба сопряженного с ним зубчатого колеса ортогональной передачи.

Таблица 4.7

| $\beta_n$ , град. | $Z_1$  | Значение коэффициента угла головки зуба $K_a$ при передаточном числе $u$ |                 |                |                |              |
|-------------------|--------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|                   |        | От 1,0 до 1,25   | Св. 1,25 до 1,6 | Св. 1,6 до 2,5 | Св. 2,5 до 4,0 | Св. 4,0      |
| От 0 до 15        | 12-13  | —  | —               | —              | 0,70<br>0,95   | 0,55<br>0,95 |
|                   | 14-15  | —  | 0,75<br>0,85    | 0,75<br>0,90   | 0,75<br>0,95   | 0,70<br>0,95 |
|                   | 16-19  | 0,80<br>0,80   | 0,80<br>0,85    | 0,80<br>0,95   | 0,75<br>0,95   | 0,75<br>1,00 |
|                   | 20-24  | 0,85<br>0,85   | 0,80<br>0,85    | 0,80<br>0,95   | 0,80<br>0,95   | 0,80<br>1,00 |
|                   | 25-29  | 0,85<br>0,85   | 0,85<br>0,90    | 0,85<br>0,95   | 0,85<br>0,95   | 0,80<br>1,00 |
|                   | 30-40  | 0,90<br>0,90   | 0,85<br>0,90    | 0,85<br>0,95   | 0,85<br>0,95   | 0,85<br>1,00 |
|                   | Св. 40 | 0,90<br>0,90   | 0,90<br>0,95    | 0,85<br>0,95   | 0,85<br>0,95   | 0,85<br>1,00 |

|      |           |      |      |         |       |      |
|------|-----------|------|------|---------|-------|------|
| Стр. | PM 226-92 | Изм. | Лист | № докум | Подп. | Дата |
| 46   |           |      |      |         |       |      |

Заказ № 3 Тип 200 ОКМ

Продолжение табл. 4.7

| βн, град.    | Z <sub>1</sub> | Значение коэффициента угла головки зуба Ka при передаточном числе u |                 |                |                |              |
|--------------|----------------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|              |                | От 1,0 до 1,25  | Св. 1,25 до 1,6 | Св. 1,6 до 2,5 | Св. 2,5 до 4,0 | Св. 4,0      |
| Св. 15 до 29 | 10-12          | —   | —               | —              | 0,75<br>0,95   | 0,75<br>1,00 |
|              | 12-13          | —   | —               | 0,80<br>0,90   | 0,80<br>0,95   | 0,75<br>1,00 |
|              | 14-15          | —   | 0,85<br>0,90    | 0,80<br>0,90   | 0,80<br>0,95   | 0,80<br>1,00 |
|              | 16-19          | 0,85<br>0,85  | 0,85<br>0,90    | 0,85<br>0,95   | 0,85<br>0,95   | 0,85<br>1,00 |
|              | 20-24          | 0,90<br>0,90  | 0,85<br>0,90    | 0,85<br>0,95   | 0,85<br>0,95   | 0,85<br>1,00 |
|              | 25-29          | 0,90<br>0,90  | 0,90<br>0,90    | 0,90<br>0,95   | 0,90<br>0,95   | 0,90<br>1,00 |
|              | 30-40          | 0,90<br>0,90  | 0,90<br>0,95    | 0,90<br>0,95   | 0,90<br>1,00   | 0,90<br>1,00 |
|              | Св. 40         | 0,95<br>0,95  | 0,95<br>0,95    | 0,90<br>0,95   | 0,90<br>1,00   | 0,90<br>1,00 |
| Св. 29 до 45 | 6-7            | —   | —               | —              | —              | 0,75<br>1,00 |
|              | 8-9            | —   | —               | —              | —              | 0,75<br>1,00 |
|              | 10-11          | —   | —               | —              | 0,80<br>1,00   | 0,80<br>1,00 |
|              | 12-13          | —   | —               | 0,90<br>1,00   | 0,85<br>1,00   | 0,85<br>1,00 |
|              | 14-15          | —   | 0,90<br>0,90    | 0,90<br>1,00   | 0,90<br>1,00   | 0,85<br>1,00 |

Инв. № 1004. Пост. и вып. 1974.

Продолжение табл. 4.7

| βн, град.    | Z <sub>1</sub> | Значение коэффициента угла головки зуба Ka при передаточном числе u |                 |                |                |              |
|--------------|----------------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|              |                | От 1,0 до 1,25  | Св. 1,25 до 1,6 | Св. 1,6 до 2,5 | Св. 2,5 до 4,0 | Св. 4,0      |
| Св. 29 до 45 | 16-17          | 0,90<br>0,90  | 0,90<br>1,00    | 0,90<br>1,00   | 0,90<br>1,00   | 0,90<br>1,00 |
|              | 18-19          | 0,90<br>0,90  | 0,90<br>1,00    | 0,90<br>1,00   | 0,90<br>1,00   | 0,90<br>1,00 |
|              | 20-24          | 1,00<br>1,00  | 1,00<br>1,00    | 1,00<br>1,00   | 0,90<br>1,00   | 0,90<br>1,00 |
|              | Св. 25         | 1,00<br>1,00  | 1,00<br>1,00    | 1,00<br>1,00   | 1,00<br>1,00   | 1,00<br>1,00 |

Примечания: 1. В числителе приведены значения Ka для шестерни, в знаменателе - для колеса.

2. Данные таблицы могут быть использованы при Σ ≠ 90°, если u заменить на u<sub>vb</sub> и Z<sub>1</sub> на Z<sub>vб1</sub>.

4.5. Контроль конических зубчатых колес с круговыми зубьями,

4.5.1. Контроль конических зубчатых колес с круговыми зубьями проводят по одному из вариантов:

1) по средней постоянной хорде зуба  $\bar{S}_c$  и высоте до средней постоянной хорды зуба  $\bar{h}_c$  в расчетном сечении;

2) по делительной толщине зуба по хорде  $\bar{S}_n$  и высоте до делительной хорды зуба  $\bar{h}_a$  в расчетном сечении;

3) при  $X_m > 0,4$  контроль колеса проводят по толщине зуба колеса по хорде на концентрической окружности  $\bar{S}_{n\alpha z}$  и высоте до хорды зуба колеса на концентрической окружности  $\bar{h}_{\alpha z}$  в расчетном сечении (табл. 4.1, п. 39...46).

4.6. Предельные отклонения средней постоянной хорды зуба.

4.6.1. Предельные отклонения средней постоянной хорды зуба, делительной толщины зуба по хорде в расчетном сечении, толщины зуба по хорде на концентрической окружности принимаются по табл. 4.8.

Таблица 4.8

мм

| Средний делительный диаметр     | Средний делительный диаметр       |                    |        |                |              |        |                |              |        |       |       |
|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------|----------------|--------------|--------|----------------|--------------|--------|-------|-------|
|                                 | До 125                            |                    |        | Св. 125 до 400 |              |        | Св. 400 до 800 |              |        |       |       |
|                                 | Угол делительного конуса, градусы |                    |        |                |              |        |                |              |        |       |       |
|                                 | До 20                             | Св. 20 до 45       | Св. 45 | До 20          | Св. 20 до 45 | Св. 45 | До 20          | Св. 20 до 45 | Св. 45 |       |       |
| Средний нормальный модуль $m_n$ | Значение предельных отклонений    |                    |        |                |              |        |                |              |        |       |       |
|                                 |                                   |                    |        |                |              |        |                |              |        |       |       |
| C                               | От 1 до 3,5                       | $E_{scs}$          | 0,048  | 0,048          | 0,053        | 0,067  | 0,077          | 0,072        | 0,086  | 0,120 | 0,108 |
|                                 |                                   | $E_{scs} + T_{sc}$ | 0,100  | 0,100          | 0,105        | 0,137  | 0,147          | 0,142        | 0,166  | 0,200 | 0,188 |
|                                 | Св. 3,5 до 6,3                    | $E_{scs}$          | 0,053  | 0,053          | 0,060        | 0,077  | 0,077          | 0,072        | 0,091  | 0,132 | 0,108 |
|                                 |                                   | $E_{scs} + T_{sc}$ | 0,113  | 0,113          | 0,120        | 0,147  | 0,147          | 0,142        | 0,171  | 0,212 | 0,188 |
|                                 | Св. 6,3 до 10                     | $E_{scs}$          | 0,060  | 0,060          | 0,067        | 0,086  | 0,086          | 0,082        | 0,096  | 0,132 | 0,120 |
|                                 |                                   | $E_{scs} + T_{sc}$ | 0,120  | 0,120          | 0,127        | 0,166  | 0,166          | 0,162        | 0,191  | 0,227 | 0,215 |
| B                               | От 1 до 3,5                       | $E_{scs}$          | 0,068  | 0,068          | 0,075        | 0,095  | 0,109          | 0,102        | 0,122  | 0,170 | 0,153 |
|                                 |                                   | $E_{scs} + T_{sc}$ | 0,133  | 0,133          | 0,140        | 0,180  | 0,194          | 0,187        | 0,222  | 0,270 | 0,253 |
|                                 | Св. 3,5 до 6,3                    | $E_{scs}$          | 0,075  | 0,075          | 0,085        | 0,109  | 0,109          | 0,102        | 0,129  | 0,187 | 0,153 |
|                                 |                                   | $E_{scs} + T_{sc}$ | 0,150  | 0,150          | 0,160        | 0,194  | 0,194          | 0,187        | 0,229  | 0,287 | 0,253 |
|                                 | Св. 6,3 до 10                     | $E_{scs}$          | 0,085  | 0,085          | 0,095        | 0,122  | 0,122          | 0,116        | 0,136  | 0,187 | 0,170 |
|                                 |                                   | $E_{scs} + T_{sc}$ | 0,160  | 0,160          | 0,170        | 0,222  | 0,222          | 0,226        | 0,256  | 0,307 | 0,290 |
| 7C                              | От 1 до 3,5                       | $E_{scs}$          | 0,054  | 0,054          | 0,059        | 0,076  | 0,086          | 0,081        | 0,097  | 0,135 | 0,122 |
|                                 |                                   | $E_{scs} + T_{sc}$ | 0,124  | 0,124          | 0,129        | 0,156  | 0,166          | 0,161        | 0,207  | 0,245 | 0,232 |
|                                 | Св. 3,5 до 6,3                    | $E_{scs}$          | 0,059  | 0,059          | 0,068        | 0,086  | 0,086          | 0,081        | 0,103  | 0,148 | 0,122 |
|                                 |                                   | $E_{scs} + T_{sc}$ | 0,129  | 0,129          | 0,138        | 0,181  | 0,181          | 0,176        | 0,213  | 0,258 | 0,232 |
|                                 | Св. 6,3 до 10                     | $E_{scs}$          | 0,068  | 0,068          | 0,076        | 0,097  | 0,097          | 0,092        | 0,108  | 0,148 | 0,135 |
|                                 |                                   | $E_{scs} + T_{sc}$ | 0,148  | 0,148          | 0,156        | 0,207  | 0,207          | 0,202        | 0,218  | 0,258 | 0,245 |

PM 226-92

Стр. 49

Продолжение табл. 4.8

мм

| Средний нормальный модуль $m_n$ | Средний делительный диаметр       |                    |        |                |              |        |                |              |        |       |       |
|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------|----------------|--------------|--------|----------------|--------------|--------|-------|-------|
|                                 | До 125                            |                    |        | Св. 125 до 400 |              |        | Св. 400 до 800 |              |        |       |       |
|                                 | Угол делительного конуса, градусы |                    |        |                |              |        |                |              |        |       |       |
|                                 | До 20                             | Св. 20 до 45       | Св. 45 | До 20          | Св. 20 до 45 | Св. 45 | До 20          | Св. 20 до 45 | Св. 45 |       |       |
| Средний нормальный модуль $m_n$ | Значение предельных отклонений    |                    |        |                |              |        |                |              |        |       |       |
|                                 |                                   |                    |        |                |              |        |                |              |        |       |       |
| 7B                              | От 1 до 3,5                       | $E_{scs}$          | 0,076  | 0,076          | 0,084        | 0,106  | 0,122          | 0,114        | 0,137  | 0,190 | 0,171 |
|                                 |                                   | $E_{scs} + T_{sc}$ | 0,161  | 0,161          | 0,169        | 0,206  | 0,222          | 0,214        | 0,257  | 0,320 | 0,301 |
|                                 | Св. 3,5 до 6,3                    | $E_{scs}$          | 0,084  | 0,084          | 0,095        | 0,122  | 0,122          | 0,114        | 0,144  | 0,209 | 0,171 |
|                                 |                                   | $E_{scs} + T_{sc}$ | 0,169  | 0,169          | 0,180        | 0,242  | 0,242          | 0,234        | 0,274  | 0,339 | 0,301 |
|                                 | Св. 6,3 до 10                     | $E_{scs}$          | 0,095  | 0,095          | 0,106        | 0,137  | 0,137          | 0,129        | 0,152  | 0,209 | 0,190 |
|                                 |                                   | $E_{scs} + T_{sc}$ | 0,195  | 0,195          | 0,206        | 0,267  | 0,267          | 0,259        | 0,282  | 0,339 | 0,320 |
| 8C                              | От 1 до 3,5                       | $E_{scs}$          | 0,060  | 0,060          | 0,066        | 0,084  | 0,096          | 0,090        | 0,108  | 0,150 | 0,135 |
|                                 |                                   | $E_{scs} + T_{sc}$ | 0,140  | 0,140          | 0,146        | 0,194  | 0,206          | 0,200        | 0,218  | 0,260 | 0,245 |
|                                 | Св. 3,5 до 6,3                    | $E_{scs}$          | 0,066  | 0,066          | 0,075        | 0,096  | 0,096          | 0,090        | 0,114  | 0,165 | 0,135 |
|                                 |                                   | $E_{scs} + T_{sc}$ | 0,146  | 0,146          | 0,155        | 0,206  | 0,206          | 0,200        | 0,254  | 0,305 | 0,275 |
|                                 | Св. 6,3 до 10                     | $E_{scs}$          | 0,075  | 0,075          | 0,084        | 0,108  | 0,108          | 0,102        | 0,120  | 0,165 | 0,150 |
|                                 |                                   | $E_{scs} + T_{sc}$ | 0,170  | 0,170          | 0,179        | 0,218  | 0,218          | 0,212        | 0,260  | 0,305 | 0,290 |
| 9B                              | От 1 до 3,5                       | $E_{scs}$          | 0,084  | 0,084          | 0,092        | 0,118  | 0,134          | 0,126        | 0,151  | 0,210 | 0,189 |
|                                 |                                   | $E_{scs} + T_{sc}$ | 0,184  | 0,184          | 0,192        | 0,248  | 0,264          | 0,256        | 0,281  | 0,340 | 0,319 |
|                                 | Св. 3,5 до 6,3                    | $E_{scs}$          | 0,092  | 0,092          | 0,105        | 0,134  | 0,134          | 0,126        | 0,160  | 0,231 | 0,189 |
|                                 |                                   | $E_{scs} + T_{sc}$ | 0,192  | 0,192          | 0,205        | 0,264  | 0,264          | 0,256        | 0,330  | 0,401 | 0,359 |
|                                 | Св. 6,3 до 10                     | $E_{scs}$          | 0,105  | 0,105          | 0,118        | 0,151  | 0,151          | 0,143        | 0,168  | 0,231 | 0,210 |
|                                 |                                   | $E_{scs} + T_{sc}$ | 0,225  | 0,225          | 0,238        | 0,281  | 0,281          | 0,273        | 0,338  | 0,401 | 0,380 |
| От 1 до 3,5                     | $E_{scs}$                         | 0,092              | 0,092  | 0,101          | 0,129        | 0,147  | 0,138          | 0,166        | 0,230  | 0,207 |       |
|                                 | $E_{scs} + T_{sc}$                | 0,212              | 0,212  | 0,221          | 0,259        | 0,277  | 0,268          | 0,336        | 0,400  | 0,377 |       |

PM 226-92

Стр. 50

Инв. № подл. Подп. и дата

Изм. лист № докум. Подп. Дата

Заказ № 240 Турция 200 СКБ АА

Продолжение табл.4.9.

| Средний нормальный модуль $m_n$ | Средний делительный диаметр       |             |       |               |             |       |               |             |       |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------|---------------|-------------|-------|---------------|-------------|-------|
|                                 | До 125                            |             |       | Св.125 до 400 |             |       | Св.400 до 800 |             |       |
|                                 | Угол делительного конуса, градусы |             |       |               |             |       |               |             |       |
|                                 | До 20                             | Св.20 до 45 | Св.45 | До 20         | Св.20 до 45 | Св.45 | До 20         | Св.20 до 45 | Св.45 |
| 0,35 до 6,3                     | Значение предельных отклонений    |             |       |               |             |       |               |             |       |
|                                 | 0,101                             | 0,101       | 0,115 | 0,147         | 0,147       | 0,138 | 0,175         | 0,253       | 0,207 |
|                                 | 0,231                             | 0,231       | 0,245 | 0,317         | 0,317       | 0,308 | 0,375         | 0,453       | 0,407 |
|                                 | 0,115                             | 0,115       | 0,129 | 0,166         | 0,166       | 0,156 | 0,184         | 0,253       | 0,230 |
| 0,63 до 10                      | 0,245                             | 0,245       | 0,259 | 0,336         | 0,336       | 0,326 | 0,384         | 0,453       | 0,430 |

Примечание.  $E_{scs}$  — наименьшее отклонение средней постоянной хорды зуба;

$E_{scs} + T_{sc}$  — наибольшее отклонение средней постоянной хорды зуба.

Значения этих величин берут со знаком минус (-).

4.7. Коэффициент  $K_{\psi n}$ .

4.7.1. Значение коэффициента, зависящего от угловой толщины зуба в расчетном сечении,  $K_{\psi n}$  определяют по табл.4.9.

Таблица 4.9

| $\psi_n$ | $K_{\psi n}$ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,005    | 1,0000       | 0,030    | 0,9998       | 0,055    | 0,9995       | 0,080    | 0,9989       |
| 0,010    | 1,0000       | 0,035    | 0,9998       | 0,060    | 0,9994       | 0,085    | 0,9988       |
| 0,015    | 0,9999       | 0,040    | 0,9997       | 0,065    | 0,9993       | 0,090    | 0,9986       |
| 0,020    | 0,9999       | 0,045    | 0,9996       | 0,070    | 0,9992       | 0,095    | 0,9985       |
| 0,025    | 0,9999       | 0,050    | 0,9996       | 0,075    | 0,9990       | 0,100    | 0,9983       |

Продолжение табл.4.9

| $\psi_n$ | $K_{\psi n}$ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,105    | 0,9981       | 0,230    | 0,9912       | 0,355    | 0,9790       | 0,480    | 0,9616       |
| 0,110    | 0,9980       | 0,235    | 0,9908       | 0,360    | 0,9784       | 0,485    | 0,9608       |
| 0,115    | 0,9978       | 0,240    | 0,9904       | 0,365    | 0,9778       | 0,490    | 0,9600       |
| 0,120    | 0,9976       | 0,245    | 0,9900       | 0,370    | 0,9772       | 0,495    | 0,9592       |
| 0,125    | 0,9974       | 0,250    | 0,9896       | 0,375    | 0,9766       | 0,500    | 0,9583       |
| 0,130    | 0,9972       | 0,255    | 0,9893       | 0,380    | 0,9759       | 0,505    | 0,9575       |
| 0,135    | 0,9970       | 0,260    | 0,9887       | 0,385    | 0,9753       | 0,510    | 0,9566       |
| 0,140    | 0,9967       | 0,265    | 0,9883       | 0,390    | 0,9746       | 0,515    | 0,9559       |
| 0,145    | 0,9965       | 0,270    | 0,9878       | 0,395    | 0,9740       | 0,520    | 0,9549       |
| 0,150    | 0,9962       | 0,275    | 0,9874       | 0,400    | 0,9733       | 0,525    | 0,9540       |
| 0,155    | 0,9960       | 0,280    | 0,9869       | 0,405    | 0,9727       | 0,530    | 0,9532       |
| 0,160    | 0,9957       | 0,285    | 0,9864       | 0,410    | 0,9720       | 0,535    | 0,9523       |
| 0,165    | 0,9955       | 0,290    | 0,9860       | 0,415    | 0,9713       | 0,540    | 0,9514       |
| 0,170    | 0,9952       | 0,295    | 0,9855       | 0,420    | 0,9706       | 0,545    | 0,9505       |
| 0,175    | 0,9949       | 0,300    | 0,9850       | 0,425    | 0,9699       | 0,550    | 0,9496       |
| 0,180    | 0,9946       | 0,305    | 0,9845       | 0,430    | 0,9692       | 0,555    | 0,9487       |
| 0,185    | 0,9943       | 0,310    | 0,9840       | 0,435    | 0,9685       | 0,560    | 0,9477       |
| 0,190    | 0,9940       | 0,315    | 0,9834       | 0,440    | 0,9677       | 0,565    | 0,9467       |
| 0,195    | 0,9936       | 0,320    | 0,9829       | 0,445    | 0,9670       | 0,570    | 0,9458       |
| 0,200    | 0,9933       | 0,325    | 0,9824       | 0,450    | 0,9662       | 0,575    | 0,9449       |
| 0,205    | 0,9930       | 0,330    | 0,9818       | 0,455    | 0,9655       | 0,580    | 0,9439       |
| 0,210    | 0,9926       | 0,335    | 0,9813       | 0,460    | 0,9648       | 0,585    | 0,9429       |
| 0,215    | 0,9923       | 0,340    | 0,9807       | 0,465    | 0,9638       | 0,590    | 0,9420       |
| 0,220    | 0,9919       | 0,345    | 0,9802       | 0,470    | 0,9632       | 0,595    | 0,9410       |
| 0,225    | 0,9915       | 0,350    | 0,9796       | 0,475    | 0,9624       | 0,600    | 0,9400       |

## ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

|                   |  |
|-------------------|--|
| ГОСТ 2.309-73     | ЕСКД. Обозначение шероховатости поверхностей.  |
| ГОСТ 2.405-75     | Правила выполнения чертежей конических зубчатых колес.   |
| ГОСТ 1758-81      | Передачи зубчатые конические и гипоидные. Допуски.   |
| ГОСТ 9563-60      | Колеса зубчатые. Модули.   |
| ГОСТ 12289-76     | Передачи зубчатые конические. Основные параметры.  |
| ГОСТ 13754-81     | Передачи зубчатые конические с прямыми зубьями. Исходный контур.   |
| ГОСТ 16202-81     | Передачи зубчатые конические с круговыми зубьями. Исходный контур.   |
| ГОСТ 19325-73     | Передачи зубчатые конические. Термины, определения и обозначения.  |
| ГОСТ 19326-73     | Передачи зубчатые конические с круговыми зубьями. Расчет геометрии.  |
| ГОСТ 19624-74     | Передачи зубчатые конические с прямыми зубьями. Расчет геометрии.  |
| ГОСТ 30893.2-2002 | Основные нормы взаимозаменяемости. Общие допуски, допуски формы и расположения поверхностей, не указанные индивидуально. |
| РД2 Н84-1-88      | Шероховатость поверхности деталей.   |

## СОДЕРЖАНИЕ

|  | Стр.    |
|--|---------|
| 1. Общие сведения .....  | 3       |
| 2. Требования к чертежу конического колеса .....   | 9       |
| 2.1. Пример оформления чертежа конического колеса с прямыми зубьями .....  | 10      |
| 2.2. Пример оформления чертежа конического колеса с круговыми зубьями .....  | 12      |
| 3. Передача коническая прямозубая .....  | 14      |
| 3.1. Параметры конической прямозубой передачи .....  | 14...20 |
| 3.2. Выбор исходных данных для расчета .....   | 20      |
| 3.3. Выбор коэффициентов смещения и коэффициентов изменения расчетной толщины зуба исходного контура .....   | 21      |
| 3.4. Измерение внешней делительной толщины зуба по хорде .....   | 23      |
| 3.5. Предельные отклонения внешней делительной толщины зуба по хорде .....   | 23      |
| 3.6. Допуск на посадочное отверстие конического зубчатого колеса .....   | 24      |
| 3.7. Допуск на торцевое биение ступицы колеса .....  | 24      |
| 3.8. Допуск на угол конуса вершин и угол дополнительного конуса .....  | 25      |
| 3.9. Допуски на внешний диаметр вершин зубьев и на расстояние от базовой плоскости до плоскости, проходящей через внешнюю окружность вершин зубьев ..... | 25      |
| 3.10. Допуск на радиальное биение конуса вершин .....  | 26      |
| 3.II. Шероховатость боковой поверхности зубьев .....   | 26      |

Подпись и дата

Имя № д.

Взам. инв №

Подпись и дата

|             |      |             |         |       |
|-------------|------|-------------|---------|-------|
| Имя № подл. | 1194 |             |         |       |
| Л           | Зам. | 4504-Р      | Сам     | 11/92 |
| А           | Спец | Docum.N     | Ср      | Дата  |
| Изм         | Лист | N документа | Подпись | Дата  |

PM 226 - 92

Стр. 54

PM 226-92

Заказ № 240 ТУРОХ 200 СЧБ АА



# УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер Минского

СКБ АЛ

В.В.Сычев

19.02.94

Группа \_\_\_\_\_

## РУКОВОДЯЩИЙ МАТЕРИАЛ

**ПЕРЕДАЧИ РЕМЕННЫЕ**

Расчет клиноременных и поликлиновых передач. Требования к выполнению чертежей шкивов

**РМ**

276-9I

**ВЗАМЕН**

РМ 01.06-79; РМ 06.07-86

Извещением

от 10.03. 1994 г.

№ 3944-р СРОК ВВЕДЕНИЯ УСТАНОВЛЕН

с 1 мая 1994 г.

М-В № подл. Подл. и дата  
Взам инт. № Инв. № дубл. Подл. и дата

СОГЛАСОВАНО

Главный технолог МЗАЛ

Ф.Ф.Давыдовский

Главный метролог МЗАЛ

А.Н.Циунчик

Главный металлург МЗАЛ

Б.Ф.Дудецкий

Мин. СКБ АЛ  
Материал  
ДЛЯ СПРАВОК

④

Настоящий руководящий материал устанавливает требования к расчету клиноременных и поликлиновых передач и выполнению чертежей шкивов к ним.

**I. КЛИНОРЕМЕННАЯ ПЕРЕДАЧА**

I.1. В таблице I.1 приведены требования и параметры к расчету клиноременных передач ремнями нормальных сечений по ГОСТ 1284.1 и ГОСТ 1284.2 и выполнению чертежей шкивов к ним по ГОСТ 20889.

Таблица I.1

| Наименование параметра                     | Обозначение               | Расчетные формулы и указания |
|--|---------------------------|------------------------------|
| Исходные данные для расчета                |                           |                              |
| 1. Передаваемая мощность                   | $N$ , кВт                 |                              |
| 2. Частота вращения меньшего шкива         | $n_1$ , мин <sup>-1</sup> |                              |
| 3. Частота вращения большего шкива         | $n_2$ , мин <sup>-1</sup> |                              |
| 4. Предварительное межцентровое расстояние | $a_0$ , мм                | где — по табл. I.4. ①        |

Расчет параметров передачи

|                       |     |                        |
|-----------------------|-----|------------------------|
| 5. Передаточное число | $i$ |                        |
| 6. Сечение ремня      |     | Выбирать по черт. I.1. |

**Мин. СБ АЛ  
Материал  
ДЛЯ СПРАВОК** ④

|           |            |          |              |           |
|-----------|------------|----------|--------------|-----------|
| 1         | 1          | 756      | Северодонецк | PM 276-9I |
| Изм.      | Лист       | № докум. | Изд.         | Лист      |
| Разработ. | Белькевич  | Оформ.   | 16.04.82     | Лист      |
| Проб.     | Колдубович | Кор.     | 31.04.82     | 2         |
| Провер.   | Манасенко  | Сек.     | 11.04.82     | 63        |
| Н.контр.  | Иванов     | Исп.     | 23.04.82     |           |
| Утв.      |            |          |              |           |

ПЕРЕДАЧИ РЕМЕННЫЕ

**СБ АЛ**  
Сектор 00П

Копировал

Формат А3

Продолжение табл. I.1

| Наименование параметра                 | Обозначение   | Расчетные формулы и указания   |
|--|---------------|--|
| 7. Расчетный диаметр меньшего шкива    | $d_{p1}$ , мм | Расчетный диаметр меньшего шкива передачи должен быть не менее значений, указанных в табл. I.3 и соответствовать ряду номинальных расчетных диаметров шкивов по табл. I.2.   |
| 8. Расчетный диаметр большего шкива    | $d_{p2}$ , мм | $d_{p2} = \frac{d_{p1} \cdot n_1}{n_2}$<br>Расчетный диаметр большего шкива передачи, полученный из расчета, округляем до ближайшего большего из ряда номинальных расчетных шкивов по табл. I.2.   |
| 9. Угол обхвата ремнем меньшего шкива  | $\alpha$ , °  | $\alpha \approx 180 - 57 \cdot \frac{d_{p2} - d_{p1}}{a_0}$ при $\alpha > 110^\circ$ ,<br>если $\alpha \leq 110^\circ$ , то угол обхвата переосчитываем по формуле:<br>$\alpha = 2 \arccos \frac{d_{p2} - d_{p1}}{2a_0}$   |
| 10. Расчетная длина ремня              | $L_p$ , мм    | При $\alpha > 110^\circ$<br>$L_p = 2a_0 + \frac{\pi}{2}(d_{p1} + d_{p2}) + \frac{(d_{p2} - d_{p1})^2}{4a_0}$ ;<br>при $\alpha \leq 110^\circ$<br>$L_p = 2a_0 \sin \frac{\alpha}{2} + \frac{\pi}{2}(d_{p1} + d_{p2}) + \frac{\pi \gamma}{180}(d_{p2} - d_{p1})$<br>где $\gamma = 90^\circ - \frac{\alpha}{2}$ .<br>Округляем расчетную длину ремня до ближайшей стандартной расчетной длины ремня в соответствии с ГОСТ 1284.1 (см. альбом № 55).<br>Вычисляем окончательное межосевое расстояние и угол обхвата. |
| 11. Окончательное межосевое расстояние | $a$ , мм      | $a = 0,25[(L_p - w) + \sqrt{(L_p - w)^2 - 8\gamma}]$ , где:<br>$w = \frac{\pi}{2}(d_{p1} + d_{p2})$ ; $\gamma = \frac{(d_{p2} - d_{p1})^2}{4}$ .<br>Наименьшее значение межосевого расстояния, необходимое для надевания ремня, должно быть установлено в зависимости от длины ремня, уменьшенной на 2% при длине ремня до 2 м и на 1% при длине свыше 2 м.  |

**Мин. СБ АЛ  
Материал  
ДЛЯ СПРАВОК** ④

|      |           |  |  |  |
|------|-----------|--|--|--|
| Лист | PM 276-9I |  |  |  |
| 3    |           |  |  |  |

Копировал

Формат А3

Продолжение табл. I.I

| Наименование параметра               | Обозначение        | Расчетные формулы и указания   |
|--------------------------------------|--------------------|--|
|                                      |                    | Наибольшее значение межосевого расстояния, необходимое для компенсации вытяжки, должно быть установлено из расчета длины ремня, увеличенной на 5,5%.   |
| 12. Скорость ремня                   | $v, \text{ м/с}$   | $v = \frac{d_p \cdot n}{19100}$<br>Если расчетная окружная скорость превышает величину 35 м/с, то рекомендуется диаметр меньшего шкива выбирать меньшим из ряда номинальных диаметров.   |
| 13. Мощность передачи с одним ремнем | $N_p, \text{ кВт}$ | $N_p = N_0 \frac{C_a \cdot C_L}{C_p}$ , где:<br>$N_0$ - номинальная мощность передачи с одним ремнем (см. табл. I.5-I.8);<br>$C_a$ - коэффициент угла обхвата (см. табл. I.10);<br>$C_L$ - коэффициент, учитывающий длину ремня (см. табл. I.9);<br>$C_p$ - коэффициент динамичности и режима работы (см. табл. I.11). |
| 14. Число ремней в передаче          | $K$                | $K = \frac{N}{N_p \cdot C_k}$ , где:<br>$N$ - передаваемая мощность на ведущем валу;<br>$C_k$ - коэффициент, учитывающий число ремней в передаче (см. табл. I.12).<br>Дробное число $K$ округляют до большего целого значения  |
| 15. Натяжение ветви одного ремня     | $F_0, \text{ Н}$   | $F_0 = \frac{750 \cdot N \cdot C_p}{K \cdot v \cdot C_a} + \theta \cdot v^2$ , где:<br>$\theta$ - коэффициент, учитывающий влияние центробежных сил (см. табл. I.13).  |
| 16. Усилие на валу                   | $Q, \text{ Н}$     | $Q = 2 \cdot F_0 \cdot K \cdot \sin \frac{\alpha}{2}$ , где:<br>$\alpha$ - угол обхвата ремнем малого шкива;<br>$K$ - число ремней   |

Мин. СКБ АЛ  
Материал  
ДЛЯ СПРАВОК

PM 276-9I

Лист  
4

Инв. № подл. Подп. и дата  
Взам. инв. № Инв. № подл.  
Инв. № подл. Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Продолжение табл. I.I

| Наименование параметра                                       | Обозначение       | Расчетные формулы и указания  |
|--|-------------------|---|
| 17. Размеры профиля канавок шкива                            | —                 | Должны соответствовать указанным на чертеже I.2 и в таблице I.4.  |
| 18. Ширина шкива   | $M, \text{ мм}$   | $M = (K-1) \cdot e + 2f$ .  |
| 19. Наружный диаметр шкива                                   | $d_e, \text{ мм}$ | $d_e = d_p + 2b$ .  |
| 20. Допуск расчетного диаметра шкива                         | —                 | Допускаемое отклонение $h_{II}$ по ГОСТ 25347.  |
| 21. Предельное отклонение угла канавки шкива                 | —                 | Должно быть не более:<br>$\pm 10'$ - шкивов для ремней сечений Z(0), A, B (B);<br>$\pm 30'$ - шкивов для ремней сечений C (B), D (E), E (D).  |
| 22. Допуск биения конусной рабочей поверхности канавки шкива | —                 | Допуск в заданном направлении на каждые 100 мм расчетного диаметра относительно оси должен быть не более:<br>0,20 мм - при частоте вращения шкива до 500 мин <sup>-1</sup> ;<br>0,15 мм - при частоте вращения шкива свыше 500 мин <sup>-1</sup> до 1000 мин <sup>-1</sup> ;<br>0,10 мм - при частоте вращения шкива свыше 1000 мин <sup>-1</sup> . |
| 23. Допуск радиального биения поверхности наружного диаметра | —                 | Допуск относительно оси посадочного отверстия - по 9 степени точности ГОСТ 24643.   |
| 24. Допуск торцового биения обода и ступицы                  | —                 | Допуск относительно оси посадочного отверстия должен быть не грубее 10 степени точности ГОСТ 24643.   |
| 25. Предельное отклонение посадочного отверстия              | —                 | Решает конструктор: JS7 или H9.<br>Предельное отклонение угла конусного посадочного отверстия - AT10 по ГОСТ 8908.  |

Мин. СКБ АЛ  
Материал  
ДЛЯ СПРАВОК

PM 276-9I

Лист  
5


Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Зав. № 596 ТАРС - 202

Продолжение табл. I.1

| Наименование параметра  | Обозначение | Расчетные формулы и указания  |
|---|-------------|---|
| 26. Предельные отклонения размеров необработанных поверхностей  | —           | Для шкивов:<br>из чугуна и стали — по 7 классу точности ГОСТ 26645;<br>из других материалов с расчетным диаметром:<br>до 500 мм — по 16 качеству ГОСТ 25347;<br>св. 500 мм — по 15 качеству ГОСТ 25347, ГОСТ 25348. |
| 27. Неуказанные предельные отклонения обработанных поверхностей | —           | HI4; hI4; $\pm \frac{I_2}{2}$ .   |

I.2. Сечения ремней А, В (Б), С (В), D (E), E (Д) следует выбирать по черт. I.1. Сечение ремней Z(0) следует применять для передвзаемых мощностей до 2 кВт.



Черт. I.1.

Мин. СЭБ АЛ  
Материал  
ДЛЯ СПРАВОК

PM 276-9I

Лист

6

I.3. Номинальные расчетные диаметры шкивов ( $d_p$ ) должны соответствовать указанному ряду в табл. I.2.

Таблица I.2

| Расчетные диаметры шкивов ( $d_p$ ), мм                            |
|--|
| 50; (53); 56; (60); 63; (67); 71; (75); 80; (85); 90; (95); 100;   |
| (106); 112; (118); 125; (132); 140; (150); 160; (170); 180; (190); |
| 200; (212); 224; (236); 250; (265); 280; (300); 315; (335); 355;   |
| (375); 400; (425); 450; 475; 500; (530); 560; (600); (620); 630;   |
| (670); 710; (750); 800; (850); 900; (950); 1000                    |

Примечание. Размеры, указанные в скобках, применяются в технически обоснованных случаях.

I.4. Расчетный диаметр меньшего шкива передачи должен быть не менее значений, указанных в табл. I.3.

Таблица I.3

| Обозначение сечения ремня по ГОСТ 1284.1 | Расчетный диаметр меньшего шкива ( $d_p$ ), мм |
|--|--|
| Z (0)                                    | 63, (50)                                       |
| A  | 90, (75)                                       |
| B (Б)                                    | 125  |
| C (В)                                    | 200  |
| D (E)                                    | 315  |
| E (Д)                                    | 500  |

Примечание. Размеры, указанные в скобках, применяются в технически обоснованных случаях.

I.5. Размеры профиля канавок шкивов для клиновых ремней должны соответствовать указанным на черт. I.2 и в табл. I.4.


Мин. СЭБ АЛ  
Материал  
ДЛЯ СПРАВОК

PM 276-9I

Лист

7

Инв. № подл. Подп. и дата. Вып. № 1-4. Подп. и дата. 1995. 1038. 447



Черт. I.2.

Мин. СНБ АЛ  
Материал  
ДЛЯ СПРАВОК

- $W_p$  — расчетная ширина канавки;
- $b$  — глубина канавки над расчетной шириной;
- $d_p$  — расчетный диаметр шкива;
- $h$  — глубина канавки ниже расчетной ширины;
- $e$  — расстояние между осями канавок;
- $f$  — расстояние между осью крайней канавки и ближайшим торцом шкива;
- $\varphi$  — угол канавки шкива;
- $d_e$  — наружный диаметр шкива;
- $r$  — радиус закругления верхней кромки канавки;
- $M$  — ширина шкива.

Таблица I.4

Размеры в мм

| Обозначение сечения ремня по ГОСТ 1284.1 | $W_p$ | $b_{min}$ | $h_{min}$ | $e$     |             | $f$     |                  | $r$ | $d_p$ для угла канавки $\varphi$ |         |         |            |
|--|-------|-----------|-----------|---------|-------------|---------|------------------|-----|----------------------------------|---------|---------|------------|
|  |       |           |           | Но-мин. | Пред. откл. | Но-мин. | Пред. откл.      |     | 34°                              | 36°     | 38°     | 40°        |
| Z (0)                                    | 8,5   | 2,5       | 7,0       | 12,0    |             | 8,0     | $\pm 1,0$        | 0,5 | 50-71                            | 80-100  | 112-160 | $\geq 180$ |
| A  | 11,0  | 3,3       | 8,7       | 15,0    | $\pm 0,3$   | 10,0    |                  | 1,0 | 75-112                           | 125-160 | 180-400 | $\geq 450$ |
| B (B)                                    | 14,0  | 4,2       | 10,8      | 19,0    | $\pm 0,4$   | 12,5    | $+2,0$<br>$-1,0$ | 1,0 | 125-160                          | 180-224 | 250-500 | $\geq 560$ |
| C (B)                                    | 19,0  | 5,7       | 14,3      | 25,5    | $\pm 0,5$   | 17,0    |                  | 1,5 | —                                | 200-315 | 355-630 | $\geq 710$ |

PM 276-91

Лист 8

I.6. Номинальная мощность передачи ( $N_0$ ) с одним ремнем приведена в табл. I.5 - I.8.

I.7. Величина коэффициента, учитывающего длину ремня ( $C_1$ ), приведена в табл. I.9 (см. стр. 25).

Мин. СНБ АЛ  
Материал  
ДЛЯ СПРАВОК

PM 276-91

Лист 9

Мат. № подл. Подл. и дата 1033 1975

Таблица I.5.  
Номинальная мощность, кВт, передаваемая одним ремнем сечения Z(0) при  $L_p = 800$  мм

| d <sub>рп</sub> , мм | Частота вращения меньшего шкива, мин <sup>-1</sup> |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                      | 200  | 400  | 700  | 800  | 950  | 1200 | 1450 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
| 63                   | 1,00   | 0,09 | 0,17 | 0,27 | 0,30 | 0,34 | 0,41 | 0,48 | 0,51 | 0,61 | 0,70 | 0,78 | 0,85 | 0,91 | 0,97 | 1,03 | 1,07 | 1,10 |
|                      | 1,05   | 0,10 | 0,17 | 0,27 | 0,31 | 0,35 | 0,42 | 0,49 | 0,53 | 0,63 | 0,72 | 0,80 | 0,88 | 0,94 | 1,00 | 1,06 | 1,11 | 1,14 |
|                      | 1,20   | 0,10 | 0,18 | 0,28 | 0,32 | 0,36 | 0,44 | 0,51 | 0,55 | 0,63 | 0,75 | 0,83 | 0,91 | 0,98 | 1,04 | 1,10 | 1,14 | 1,17 |
|                      | 1,50   | 0,10 | 0,19 | 0,29 | 0,33 | 0,38 | 0,45 | 0,53 | 0,57 | 0,67 | 0,77 | 0,86 | 0,94 | 1,01 | 1,07 | 1,13 | 1,18 | 1,21 |
| ≥3,00                | 0,11   | 0,19 | 0,30 | 0,34 | 0,39 | 0,47 | 0,54 | 0,59 | 0,69 | 0,79 | 0,88 | 0,97 | 1,04 | 1,10 | 1,17 | 1,22 | 1,25 | 1,26 |
| 71                   | 1,00   | 0,11 | 0,20 | 0,33 | 0,37 | 0,42 | 0,51 | 0,59 | 0,64 | 0,76 | 0,88 | 0,98 | 1,07 | 1,15 | 1,22 | 1,29 | 1,35 | 1,38 |
|                      | 1,05   | 0,12 | 0,21 | 0,34 | 0,38 | 0,44 | 0,53 | 0,61 | 0,66 | 0,79 | 0,91 | 1,01 | 1,11 | 1,19 | 1,27 | 1,34 | 1,39 | 1,43 |
|                      | 1,20   | 0,12 | 0,22 | 0,35 | 0,39 | 0,45 | 0,54 | 0,63 | 0,69 | 0,82 | 0,94 | 1,05 | 1,14 | 1,23 | 1,31 | 1,39 | 1,44 | 1,48 |
|                      | 1,50   | 0,13 | 0,23 | 0,36 | 0,40 | 0,46 | 0,56 | 0,66 | 0,71 | 0,84 | 0,97 | 1,08 | 1,18 | 1,27 | 1,35 | 1,43 | 1,49 | 1,52 |
| ≥3,00                | 0,13   | 0,23 | 0,37 | 0,42 | 0,48 | 0,58 | 0,68 | 0,73 | 0,87 | 1,00 | 1,11 | 1,22 | 1,31 | 1,39 | 1,48 | 1,54 | 1,57 | 1,58 |
| U, м/с               | 2  |      |      | 5    |      |      | 10   |      |      | 15   |      |      | 20   |      |      |      |      |      |

Мин. СББАЛ  
Материал  
ДЛЯ СПРАВОК

Продолжение табл. I.5

| d <sub>рп</sub> , мм | Частота вращения меньшего шкива, мин <sup>-1</sup> |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                      | 200  | 400  | 700  | 800  | 950  | 1200 | 1450 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
| 80                   | 1,00   | 0,14 | 0,25 | 0,40 | 0,44 | 0,51 | 0,62 | 0,72 | 0,78 | 0,93 | 1,07 | 1,20 | 1,31 | 1,41 | 1,49 | 1,57 | 1,63 | 1,65 |
|                      | 1,05   | 0,14 | 0,25 | 0,41 | 0,46 | 0,53 | 0,64 | 0,75 | 0,81 | 0,97 | 1,11 | 1,24 | 1,34 | 1,46 | 1,54 | 1,63 | 1,68 | 1,71 |
|                      | 1,20   | 0,15 | 0,26 | 0,42 | 0,47 | 0,55 | 0,66 | 0,77 | 0,84 | 1,00 | 1,15 | 1,28 | 1,40 | 1,51 | 1,60 | 1,68 | 1,74 | 1,76 |
|                      | 1,50   | 0,15 | 0,27 | 0,44 | 0,49 | 0,56 | 0,68 | 0,80 | 0,86 | 1,03 | 1,18 | 1,32 | 1,45 | 1,56 | 1,65 | 1,74 | 1,80 | 1,83 |
| ≥3,00                | 0,15   | 0,28 | 0,45 | 0,50 | 0,58 | 0,71 | 0,82 | 0,89 | 1,06 | 1,22 | 1,36 | 1,49 | 1,60 | 1,70 | 1,79 | 1,86 | 1,88 | 1,88 |
| 90                   | 1,00   | 0,16 | 0,29 | 0,47 | 0,53 | 0,61 | 0,74 | 0,86 | 0,94 | 1,12 | 1,28 | 1,43 | 1,56 | 1,67 | 1,77 | 1,85 | 1,90 | 1,86 |
|                      | 1,05   | 0,17 | 0,30 | 0,49 | 0,54 | 0,63 | 0,77 | 0,89 | 0,97 | 1,16 | 1,33 | 1,48 | 1,62 | 1,73 | 1,83 | 1,91 | 1,96 | 1,93 |
|                      | 1,20   | 0,17 | 0,31 | 0,50 | 0,56 | 0,65 | 0,79 | 0,93 | 1,00 | 1,20 | 1,37 | 1,53 | 1,67 | 1,79 | 1,89 | 1,98 | 2,03 | 1,99 |
|                      | 1,50   | 0,18 | 0,32 | 0,52 | 0,58 | 0,67 | 0,82 | 0,96 | 1,03 | 1,23 | 1,42 | 1,58 | 1,73 | 1,85 | 1,95 | 2,04 | 2,09 | 2,10 |
| ≥3,00                | 0,18   | 0,33 | 0,54 | 0,60 | 0,69 | 0,84 | 0,99 | 1,07 | 1,27 | 1,46 | 1,63 | 1,78 | 1,91 | 2,01 | 2,11 | 2,16 | 2,17 | 2,12 |
| U, м/с               | 2  |      |      | 5    |      |      | 10   |      |      | 15   |      |      | 20   |      |      | 25   |      |      |

Мин. СББАЛ  
Материал  
ДЛЯ СПРАВОК

Числ. № подл. Подп. и дата  
 Числ. № подл. Подп. и дата  
 Числ. № подл. Подп. и дата

Продолжение табл. I.5

Частота вращения меньшего шкива, мин<sup>-1</sup>

| d <sub>пр</sub> , мм | Частота вращения меньшего шкива, мин <sup>-1</sup> |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                      | 200  | 400  | 700  | 800  | 950  | 1200 | 1450 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
| I,00                 | 0,18   | 0,34 | 0,54 | 0,61 | 0,71 | 0,86 | 1,00 | 1,09 | 1,30 | 1,49 | 1,65 | 1,80 | 1,92 | 2,01 | 2,09 | 2,11 | 2,08 | 2,00 |
| I,05                 | 0,19   | 0,35 | 0,56 | 0,63 | 0,73 | 0,89 | 1,04 | 1,13 | 1,34 | 1,54 | 1,71 | 1,86 | 1,99 | 2,08 | 2,16 | 2,19 | 2,16 | 2,07 |
| I,20                 | 0,20   | 0,36 | 0,58 | 0,65 | 0,75 | 0,92 | 1,07 | 1,16 | 1,39 | 1,59 | 1,77 | 1,93 | 2,05 | 2,15 | 2,23 | 2,26 | 2,23 | 2,14 |
| I,50                 | 0,20   | 0,37 | 0,60 | 0,67 | 0,78 | 0,95 | 1,11 | 1,20 | 1,43 | 1,64 | 1,83 | 1,99 | 2,12 | 2,22 | 2,31 | 2,34 | 2,30 | 2,21 |
| ≥3,00                | 0,21   | 0,38 | 0,62 | 0,70 | 0,80 | 0,98 | 1,14 | 1,24 | 1,48 | 1,69 | 1,89 | 2,05 | 2,19 | 2,29 | 2,38 | 2,41 | 2,36 | 2,28 |
| I,00                 | 0,21   | 0,39 | 0,63 | 0,71 | 0,82 | 1,00 | 1,17 | 1,26 | 1,51 | 1,72 | 1,91 | 2,06 | 2,19 | 2,27 | 2,32 | 2,30 | 2,21 |      |
| I,05                 | 0,22   | 0,40 | 0,65 | 0,73 | 0,85 | 1,03 | 1,21 | 1,31 | 1,56 | 1,78 | 1,97 | 2,14 | 2,26 | 2,35 | 2,40 | 2,38 | 2,29 |      |
| I,20                 | 0,23   | 0,42 | 0,68 | 0,76 | 0,88 | 1,07 | 1,25 | 1,35 | 1,61 | 1,84 | 2,04 | 2,21 | 2,34 | 2,43 | 2,48 | 2,46 | 2,36 |      |
| I,50                 | 0,23   | 0,43 | 0,70 | 0,78 | 0,91 | 1,10 | 1,29 | 1,40 | 1,66 | 1,90 | 2,11 | 2,28 | 2,42 | 2,51 | 2,57 | 2,54 | 2,44 |      |
| ≥3,00                | 0,24   | 0,44 | 0,72 | 0,81 | 0,94 | 1,14 | 1,33 | 1,44 | 1,72 | 1,96 | 2,17 | 2,35 | 2,49 | 2,59 | 2,65 | 2,63 | 2,52 |      |
| U, м/с               | 2  |      |      | 5    |      | 10   | 15   | 20   | 25   | 30   |      |      |      |      |      |      |      |      |

Мин. СББ Ал  
 МАТЕРИАЛ  
 ДЛЯ СПРАВОК

PM 276-9I

Лист 12

Таблица I.6  
 Номинальная мощность, кВт, передаваемая одним ремнем сечения А при L<sub>p</sub> = 1700 мм

Частота вращения меньшего шкива, мин<sup>-1</sup>

| d <sub>пр</sub> , мм | Частота вращения меньшего шкива, мин <sup>-1</sup> |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                      | 200  | 400  | 700  | 800  | 950  | 1200 | 1450 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 | 4500 |
| I,00                 | 0,22   | 0,39 | 0,61 | 0,68 | 0,77 | 0,93 | 1,07 | 1,15 | 1,24 | 1,34 | 1,42 | 1,50 | 1,58 | 1,64 | 1,75 | 1,83 | 1,87 | 1,88 |
| I,05                 | 0,23   | 0,40 | 0,63 | 0,70 | 0,80 | 0,96 | 1,10 | 1,19 | 1,29 | 1,38 | 1,47 | 1,56 | 1,63 | 1,70 | 1,81 | 1,89 | 1,94 | 1,94 |
| I,20                 | 0,24   | 0,41 | 0,65 | 0,72 | 0,83 | 0,99 | 1,14 | 1,23 | 1,33 | 1,43 | 1,52 | 1,61 | 1,69 | 1,76 | 1,87 | 1,96 | 2,00 | 2,01 |
| I,50                 | 0,24   | 0,43 | 0,67 | 0,75 | 0,85 | 1,02 | 1,18 | 1,27 | 1,38 | 1,48 | 1,57 | 1,66 | 1,74 | 1,82 | 1,94 | 2,02 | 2,07 | 2,07 |
| ≥3,00                | 0,25   | 0,44 | 0,69 | 0,77 | 0,88 | 1,05 | 1,21 | 1,31 | 1,42 | 1,53 | 1,62 | 1,71 | 1,80 | 1,87 | 2,00 | 2,00 | 2,14 | 2,14 |
| I,00                 | 0,26   | 0,47 | 0,74 | 0,83 | 0,95 | 1,14 | 1,32 | 1,42 | 1,54 | 1,66 | 1,77 | 1,87 | 1,97 | 2,05 | 2,19 | 2,28 | 2,34 | 2,33 |
| I,05                 | 0,27   | 0,48 | 0,77 | 0,85 | 0,98 | 1,18 | 1,36 | 1,47 | 1,60 | 1,72 | 1,83 | 1,94 | 2,04 | 2,12 | 2,26 | 2,36 | 2,42 | 2,42 |
| I,20                 | 0,28   | 0,50 | 0,79 | 0,88 | 1,01 | 1,22 | 1,41 | 1,52 | 1,65 | 1,78 | 1,90 | 2,01 | 2,10 | 2,19 | 2,34 | 2,44 | 2,50 | 2,50 |
| I,50                 | 0,29   | 0,52 | 0,82 | 0,91 | 1,05 | 1,25 | 1,45 | 1,57 | 1,71 | 1,84 | 1,96 | 2,07 | 2,17 | 2,27 | 2,42 | 2,52 | 2,58 | 2,58 |
| ≥3,00                | 0,30   | 0,53 | 0,84 | 0,94 | 1,08 | 1,30 | 1,50 | 1,62 | 1,76 | 1,89 | 2,02 | 2,14 | 2,24 | 2,34 | 2,49 | 2,60 | 2,66 | 2,66 |
| U, м/с               | 2  |      |      |      |      | 5    | 10   | 15   | 20   | 25   | 30   |      |      |      |      |      |      |      |

Мин. СББ Ал  
 МАТЕРИАЛ  
 ДЛЯ СПРАВОК

PM 276-9I

Лист 13

Инв. № подл. / Подп. и дата  
 1195 / 10.05.95

Изм. лист № докум. / Подп. дата

Продолжение табл. 1.6

Частота вращения меньшего шкива, мин<sup>-1</sup>

| d <sub>рп</sub> , мм | Частота вращения меньшего шкива, мин <sup>-1</sup> |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                      | 200  | 400  | 700  | 800  | 950  | 1200 | 1450 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 | 4500 |      |
| II2                  | I,00   | 0,31 | 0,56 | 0,90 | I,00 | I,15 | I,39 | I,61 | I,74 | I,89 | 2,04 | 2,18 | 2,30 | 2,41 | 2,51 | 2,68 | 2,78 | 2,83 | 2,79 |
|                      | I,05   | 0,32 | 0,58 | 0,93 | I,04 | I,19 | I,44 | I,67 | I,80 | I,96 | 2,11 | 2,25 | 2,38 | 2,50 | 2,60 | 2,77 | 2,88 | 2,93 | 2,89 |
|                      | I,20   | 0,34 | 0,60 | 0,96 | I,07 | I,23 | I,49 | I,72 | I,86 | 2,03 | 2,18 | 2,33 | 2,46 | 2,58 | 2,69 | 2,86 | 2,98 | 3,03 | 2,99 |
|                      | I,50   | 0,35 | 0,62 | 0,99 | I,11 | I,27 | I,54 | I,78 | I,92 | 2,09 | 2,25 | 2,40 | 2,54 | 2,67 | 2,78 | 2,96 | 3,08 | 3,13 | 3,09 |
|                      | ≥3,00  | 0,36 | 0,64 | I,02 | I,14 | I,31 | I,59 | I,84 | I,98 | 2,16 | 2,33 | 2,48 | 2,62 | 2,75 | 2,87 | 3,05 | 3,17 | 3,22 | 3,18 |
| I25                  | I,00   | 0,37 | 0,67 | I,07 | I,19 | I,37 | I,66 | I,92 | 2,07 | 2,26 | 2,44 | 2,60 | 2,74 | 2,87 | 2,98 | 3,16 | 3,26 | 3,28 | 3,17 |
|                      | I,05   | 0,38 | 0,69 | I,10 | I,23 | I,42 | I,72 | I,99 | 2,15 | 2,34 | 2,52 | 2,69 | 2,84 | 2,97 | 3,09 | 3,27 | 3,37 | 3,39 | 3,28 |
|                      | I,20   | 0,39 | 0,71 | I,14 | I,28 | I,47 | I,77 | 2,06 | 2,22 | 2,42 | 2,61 | 2,78 | 2,93 | 3,07 | 3,19 | 3,38 | 3,49 | 3,51 | 3,39 |
|                      | I,50   | 0,41 | 0,74 | I,18 | I,32 | I,52 | I,83 | 2,13 | 2,29 | 2,50 | 2,69 | 2,87 | 3,03 | 3,17 | 3,30 | 3,49 | 3,60 | 3,62 | 3,50 |
|                      | ≥3,00  | 0,42 | 0,76 | I,22 | I,36 | I,57 | I,89 | 2,19 | 2,36 | 2,58 | 2,78 | 2,96 | 3,12 | 3,27 | 3,40 | 3,60 | 3,72 | 3,74 | 3,62 |
| U, м/с               | 2  | 5    | 5    | 10   | 10   | 15   | 20   | 25   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

РМ 276-91

Мин. СБЕАЛ  
 Материал  
 ДЛЯ СПРАВКИ

Лист 14

Продолжение табл. 1.6

Частота вращения меньшего шкива, мин<sup>-1</sup>

| d <sub>рп</sub> , мм | Частота вращения меньшего шкива, мин <sup>-1</sup> |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                      | 200  | 400  | 700  | 800  | 950  | 1200 | 1450 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 | 4500 |      |
| I40                  | I,00   | 0,43 | 0,78 | I,26 | I,41 | I,62 | I,96 | 2,28 | 2,45 | 2,67 | 2,87 | 3,06 | 3,22 | 3,36 | 3,48 | 3,65 | 3,79 | 3,67 | 3,44 |
|                      | I,05   | 0,45 | 0,81 | I,30 | I,46 | I,68 | 2,03 | 2,36 | 2,54 | 2,76 | 2,97 | 3,16 | 3,33 | 3,48 | 3,60 | 3,78 | 3,85 | 3,80 | 3,56 |
|                      | I,20   | 0,46 | 0,84 | I,35 | I,51 | I,74 | 2,10 | 2,43 | 2,62 | 2,86 | 3,07 | 3,27 | 3,44 | 3,60 | 3,72 | 3,91 | 3,98 | 3,93 | 3,68 |
|                      | I,50   | 0,48 | 0,86 | I,39 | I,56 | I,79 | 2,17 | 2,51 | 2,71 | 2,95 | 3,17 | 3,38 | 3,56 | 3,71 | 3,85 | 4,03 | 4,11 | 4,06 | 3,80 |
|                      | ≥3,00  | 0,49 | 0,80 | I,43 | I,60 | I,85 | 2,24 | 2,59 | 2,79 | 3,04 | 3,27 | 3,48 | 3,67 | 3,83 | 3,97 | 4,16 | 4,24 | 4,19 | 3,92 |
| I60                  | I,00   | 0,51 | 0,94 | I,51 | I,69 | I,95 | 2,36 | 2,73 | 2,94 | 3,19 | 3,42 | 3,63 | 3,80 | 3,95 | 4,06 | 4,19 | 4,17 |      |      |
|                      | I,05   | 0,53 | 0,97 | I,56 | I,75 | 2,02 | 2,44 | 2,82 | 3,04 | 3,30 | 3,54 | 3,75 | 3,93 | 4,09 | 4,20 | 4,34 | 4,31 |      |      |
|                      | I,20   | 0,55 | I,00 | I,62 | I,81 | 2,09 | 2,52 | 2,92 | 3,14 | 3,61 | 3,66 | 3,88 | 4,07 | 4,22 | 4,35 | 4,48 | 4,46 |      |      |
|                      | I,50   | 0,57 | I,03 | I,67 | I,87 | 2,15 | 2,60 | 3,02 | 3,24 | 3,53 | 3,78 | 4,01 | 4,20 | 4,36 | 4,49 | 4,63 | 4,60 |      |      |
|                      | ≥3,00  | 0,58 | I,07 | I,72 | I,93 | 2,22 | 2,69 | 3,11 | 3,35 | 3,64 | 3,90 | 4,13 | 4,33 | 4,50 | 4,63 | 4,78 | 4,75 |      |      |
| U, м/с               | 2  | 5    | 5    | 10   | 10   | 15   | 20   | 25   | 30   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

Мин. СБЕАЛ  
 Материал  
 ДЛЯ СПРАВКИ

Лист 15

Изм. № подл. Подл. и дата  
 1. 1. 1972 г. Подл. и дата

Продолжение табл. I.6

| d <sub>пр</sub> , мм | Частота вращения меньшего шкива, мин <sup>-1</sup> |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                      | 200  | 400  | 700  | 800  | 950  | 1200 | 1450 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 | 4500 |
| 1,00                 | 0,59   | 1,09 | 1,76 | 1,97 | 2,27 | 2,74 | 3,16 | 3,40 | 3,66 | 3,93 | 4,14 | 4,32 | 4,45 | 4,54 | 4,58 |      |      |      |
| 1,05                 | 0,61   | 1,12 | 1,82 | 2,04 | 2,35 | 2,83 | 3,27 | 3,52 | 3,81 | 4,07 | 4,29 | 4,47 | 4,61 | 4,70 | 4,74 |      |      |      |
| 1,20                 | 0,63   | 1,16 | 1,88 | 2,10 | 2,43 | 2,93 | 3,38 | 3,63 | 3,94 | 4,20 | 4,43 | 4,62 | 4,76 | 4,86 | 4,90 |      |      |      |
| 1,50                 | 0,66   | 1,20 | 1,94 | 2,17 | 2,51 | 3,03 | 3,50 | 3,75 | 4,07 | 4,34 | 4,58 | 4,77 | 4,92 | 5,02 | 5,05 |      |      |      |
| ≥3,00                | 0,68   | 1,24 | 2,00 | 2,24 | 2,59 | 3,12 | 3,61 | 3,87 | 4,19 | 4,48 | 4,72 | 4,92 | 5,07 | 5,18 | 5,22 |      |      |      |
| U, м/с               | 2  | 5    | 10   | 15   | 20   | 25   | 30   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

Мин. СБЭАЛ  
 Материал  
 ДЛЯ СПРАВОК

PM 276-9I

Лист 16

Таблица I.7  
 L<sub>p</sub> = 2240 мм

Номинальная мощность, кВт, передаваемая одним ремнем сечения В (Б) при

| d <sub>пр</sub> , мм | Частота вращения меньшего шкива, мин <sup>-1</sup> |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                      | 200  | 300  | 400  | 500  | 600  | 700  | 800  | 950  | 1000 | 1200 | 1450 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2900 |
| 1,00                 | 0,48   | 0,67 | 0,84 | 1,00 | 1,16 | 1,30 | 1,44 | 1,64 | 1,70 | 1,93 | 2,19 | 2,33 | 2,50 | 2,64 | 2,76 | 2,85 | 2,92 | 2,96 |
| 1,05                 | 0,50   | 0,69 | 0,87 | 1,04 | 1,20 | 1,35 | 1,49 | 1,69 | 1,76 | 2,00 | 2,27 | 2,41 | 2,59 | 2,73 | 2,86 | 2,95 | 3,02 | 3,06 |
| 1,20                 | 0,52   | 0,72 | 0,90 | 1,07 | 1,24 | 1,39 | 1,54 | 1,75 | 1,82 | 2,07 | 2,35 | 2,50 | 2,67 | 2,83 | 2,95 | 3,05 | 3,12 | 3,16 |
| 1,50                 | 0,53   | 0,74 | 0,93 | 1,11 | 1,28 | 1,44 | 1,59 | 1,81 | 1,88 | 2,13 | 2,42 | 2,58 | 2,76 | 2,92 | 3,05 | 3,15 | 3,22 | 3,27 |
| ≥3,00                | 0,55   | 0,76 | 0,96 | 1,14 | 1,32 | 1,48 | 1,64 | 1,86 | 1,93 | 2,20 | 2,50 | 2,66 | 2,85 | 3,01 | 3,15 | 3,25 | 3,33 | 3,37 |
| 1,00                 | 0,59   | 0,83 | 1,05 | 1,26 | 1,45 | 1,64 | 1,82 | 2,08 | 2,16 | 2,47 | 2,82 | 3,00 | 3,23 | 3,42 | 3,58 | 3,70 | 3,79 | 3,85 |
| 1,05                 | 0,61   | 0,86 | 1,09 | 1,30 | 1,50 | 1,70 | 1,89 | 2,15 | 2,24 | 2,56 | 2,91 | 3,11 | 3,34 | 3,54 | 3,70 | 3,83 | 3,93 | 3,98 |
| 1,20                 | 0,64   | 0,89 | 1,12 | 1,34 | 1,55 | 1,76 | 1,95 | 2,22 | 2,31 | 2,64 | 3,01 | 3,21 | 3,45 | 3,66 | 3,83 | 3,96 | 4,06 | 4,11 |
| 1,50                 | 0,66   | 0,92 | 1,16 | 1,39 | 1,61 | 1,81 | 2,01 | 2,30 | 2,39 | 2,72 | 3,10 | 3,32 | 3,56 | 3,78 | 3,95 | 4,09 | 4,19 | 4,25 |
| ≥3,00                | 0,68   | 0,95 | 1,20 | 1,43 | 1,68 | 1,87 | 2,08 | 2,37 | 2,46 | 2,82 | 3,21 | 3,42 | 3,68 | 3,90 | 4,08 | 4,22 | 4,33 | 4,38 |
| U, м/с               | 2  | 5    | 10   | 15   | 20   | 25   | 30   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

Мин. СБЭАЛ  
 Материал  
 ДЛЯ СПРАВОК

PM 276-9I

Лист 17

№ п/п Подл. и дата  
1195  
1035  
Взвешив № Изв. и дата Подл. и дата  
988717

Продолжение табл. I.7

| d <sub>пр</sub> , мм | l     | Частота вращения меньшего шкива, мин <sup>-1</sup> |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|-------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                      |       | 200  | 300  | 400  | 500  | 600  | 700  | 800  | 950  | 1000 | 1200 | 1450 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2900 |
| 160                  | 1,00  | 0,74   | 1,04 | 1,32 | 1,59 | 1,84 | 2,09 | 2,32 | 2,66 | 2,76 | 3,17 | 3,62 | 3,86 | 4,15 | 4,40 | 4,60 | 4,75 | 4,85 | 4,89 |
|                      | 1,05  | 0,76   | 1,08 | 1,37 | 1,64 | 1,91 | 2,16 | 2,40 | 2,75 | 2,86 | 3,28 | 3,75 | 4,00 | 4,30 | 4,55 | 4,76 | 4,91 | 5,02 | 5,06 |
|                      | 1,20  | 0,79   | 1,11 | 1,41 | 1,70 | 1,97 | 2,23 | 2,48 | 2,84 | 2,96 | 3,39 | 3,87 | 4,13 | 4,44 | 4,70 | 4,92 | 5,08 | 5,19 | 5,23 |
|                      | 1,50  | 0,82   | 1,15 | 1,46 | 1,75 | 2,01 | 2,31 | 2,57 | 2,94 | 3,05 | 3,50 | 4,00 | 4,27 | 4,59 | 4,86 | 5,08 | 5,25 | 5,35 | 5,40 |
|                      | ≥3,00 | 0,81   | 1,18 | 1,51 | 1,81 | 2,10 | 2,38 | 2,65 | 3,08 | 3,15 | 3,61 | 4,13 | 4,40 | 4,73 | 5,01 | 5,24 | 5,41 | 5,52 | 5,58 |
| 180                  | 1,00  | 0,88   | 1,25 | 1,59 | 1,91 | 2,23 | 2,53 | 2,81 | 3,22 | 3,35 | 3,85 | 4,39 | 4,68 | 5,02 | 5,30 | 5,52 | 5,67 | 5,75 | 5,76 |
|                      | 1,05  | 0,91   | 1,29 | 1,64 | 1,98 | 2,30 | 2,61 | 2,91 | 3,33 | 3,47 | 3,98 | 4,55 | 4,85 | 5,20 | 5,49 | 5,71 | 5,87 | 5,95 | 5,96 |
|                      | 1,20  | 0,94   | 1,33 | 1,70 | 2,05 | 2,38 | 2,70 | 3,01 | 3,45 | 3,59 | 4,11 | 4,70 | 5,01 | 5,37 | 5,67 | 5,91 | 6,07 | 6,16 | 6,16 |
|                      | 1,50  | 0,98   | 1,38 | 1,76 | 2,12 | 2,46 | 2,79 | 3,11 | 3,56 | 3,70 | 4,25 | 4,85 | 5,17 | 5,55 | 5,86 | 6,10 | 6,27 | 6,36 | 6,36 |
|                      | ≥3,00 | 1,01   | 1,42 | 1,81 | 2,18 | 2,54 | 2,88 | 3,21 | 3,67 | 3,82 | 4,38 | 5,01 | 5,34 | 5,73 | 6,05 | 6,29 | 6,47 | 6,56 | 6,56 |
| U, м/с               |       |  |      | 5    |      |      |      |      | 10   |      | 15   |      | 20   |      | 25   |      | 30   |      |      |

Мин. СБСАЛ  
Материал  
для справок  
Лист 19

Продолжение табл. I.7

| d <sub>пр</sub> , мм | l     | Частота вращения меньшего шкива, мин <sup>-1</sup> |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|-------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                      |       | 200  | 300  | 400  | 500  | 600  | 700  | 800  | 950  | 1000 | 1200 | 1450 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2900 |
| 200                  | 1,00  | 1,02   | 1,45 | 1,85 | 2,24 | 2,60 | 2,96 | 3,30 | 3,77 | 3,93 | 4,50 | 5,13 | 5,46 | 5,83 | 6,13 | 6,35 | 6,47 | 6,50 | 6,43 |
|                      | 1,05  | 1,06   | 1,50 | 1,92 | 2,32 | 2,70 | 3,06 | 3,41 | 3,91 | 4,07 | 4,66 | 5,31 | 5,65 | 6,04 | 6,35 | 6,57 | 6,70 | 6,73 | 6,66 |
|                      | 1,20  | 1,10   | 1,55 | 1,98 | 2,39 | 2,79 | 3,16 | 3,53 | 4,04 | 4,20 | 4,82 | 5,49 | 5,84 | 6,24 | 6,56 | 6,79 | 6,93 | 6,90 | 6,88 |
|                      | 1,50  | 1,13   | 1,60 | 2,05 | 2,47 | 2,88 | 3,27 | 3,64 | 4,17 | 4,34 | 4,97 | 5,67 | 6,03 | 6,45 | 6,78 | 7,01 | 7,15 | 7,19 | 7,11 |
|                      | ≥3,00 | 1,17   | 1,65 | 2,11 | 2,55 | 2,97 | 3,37 | 3,76 | 4,30 | 4,48 | 5,13 | 5,85 | 6,22 | 6,65 | 6,99 | 7,24 | 7,42 | 7,46 | 7,33 |
| 224                  | 1,00  | 1,19   | 1,67 | 2,17 | 2,62 | 3,05 | 3,47 | 3,86 | 4,42 | 4,60 | 5,26 | 5,97 | 6,33 | 6,73 | 7,02 | 7,19 | 7,25 | 7,17 |      |
|                      | 1,05  | 1,24   | 1,75 | 2,24 | 2,71 | 3,16 | 3,59 | 4,00 | 4,58 | 4,76 | 5,44 | 6,18 | 6,55 | 6,96 | 7,26 | 7,49 | 7,55 | 7,47 |      |
|                      | 1,20  | 1,28   | 1,81 | 2,32 | 2,80 | 3,27 | 3,71 | 4,13 | 4,73 | 4,92 | 5,63 | 6,39 | 6,77 | 7,20 | 7,55 | 7,74 | 7,80 | 7,72 |      |
|                      | 1,50  | 1,32   | 1,87 | 2,40 | 2,89 | 3,37 | 3,83 | 4,27 | 4,89 | 5,13 | 5,81 | 6,60 | 7,00 | 7,48 | 7,80 | 8,00 | 8,08 | 7,97 |      |
|                      | ≥3,00 | 1,36   | 1,93 | 2,47 | 2,99 | 3,48 | 3,95 | 4,40 | 5,04 | 5,24 | 6,00 | 6,81 | 7,22 | 7,71 | 8,05 | 8,25 | 8,31 | 8,22 |      |
| U, м/с               |       |  |      | 5    |      |      |      |      | 10   |      | 15   |      | 20   |      | 25   |      | 30   |      |      |

Мин. СБСАЛ  
Материал  
для справок  
Лист 19

Мин. № подл. Подп. и дата  
 Взам. № Инв. № докум. Подп. и дата

Продолжение табл. I.7

|             |       | Частота вращения меньшего шкива, мин <sup>-1</sup> |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |    |  |  |  |  |
|-------------|-------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|----|--|--|--|--|
| Диаметр, мм | i     | 200  | 300  | 400  | 500  | 600  | 700  | 800  | 950  | 1000 | 1200 | 1450 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 |      |      |      |  |  |  |  |    |  |  |  |  |
|             |       | 250  | 1,00 | 1,37 | 1,95 | 2,50 | 3,03 | 3,53 | 4,00 | 4,46 | 5,10 | 5,30 | 6,04 | 6,82 | 7,20 | 7,63 | 7,87 | 7,97 | 7,89 | 8,15 | 8,24 | 8,10 |  |  |  |  |    |  |  |  |  |
|             | 1,05  | 1,42   | 2,02 | 2,59 | 3,13 | 3,65 | 4,14 | 4,62 | 5,28 | 5,49 | 6,25 | 7,06 | 7,49 | 7,89 | 8,15 | 8,24 | 8,10 |      |      |      |      |      |  |  |  |  |    |  |  |  |  |
|             | 1,20  | 1,47   | 2,09 | 2,68 | 3,24 | 3,77 | 4,28 | 4,77 | 5,46 | 5,67 | 6,47 | 7,30 | 7,74 | 8,16 | 8,42 | 8,52 | 8,44 |      |      |      |      |      |  |  |  |  |    |  |  |  |  |
|             | 1,50  | 1,52   | 2,16 | 2,77 | 3,34 | 3,90 | 4,42 | 4,93 | 5,63 | 5,86 | 6,68 | 7,58 | 8,00 | 8,43 | 8,70 | 8,80 | 8,71 |      |      |      |      |      |  |  |  |  |    |  |  |  |  |
|             | ≥3,00 | 1,57   | 2,23 | 2,85 | 3,45 | 4,02 | 4,56 | 5,08 | 5,81 | 6,04 | 6,89 | 7,82 | 8,25 | 8,69 | 8,97 | 9,07 | 8,99 |      |      |      |      |      |  |  |  |  |    |  |  |  |  |
| 280 и более | 1,00  | 1,58   | 2,25 | 2,89 | 3,49 | 4,06 | 4,61 | 5,13 | 5,85 | 6,08 | 6,90 | 7,76 | 8,13 | 8,46 | 8,60 | 8,53 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |    |  |  |  |  |
|             | 1,05  | 1,64   | 2,33 | 2,99 | 3,61 | 4,21 | 4,77 | 5,31 | 6,06 | 6,29 | 7,14 | 8,03 | 8,41 | 8,76 | 8,90 | 8,83 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |    |  |  |  |  |
|             | 1,20  | 1,69   | 2,41 | 3,09 | 3,73 | 4,35 | 4,93 | 5,49 | 6,26 | 6,50 | 7,42 | 8,30 | 8,69 | 9,05 | 9,20 | 9,12 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |    |  |  |  |  |
|             | 1,50  | 1,75   | 2,49 | 3,19 | 3,86 | 4,49 | 5,10 | 5,67 | 6,47 | 6,72 | 7,66 | 8,57 | 8,97 | 9,35 | 9,50 | 9,42 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |    |  |  |  |  |
|             | ≥3,00 | 1,80   | 2,57 | 3,29 | 3,96 | 4,63 | 5,26 | 5,85 | 6,67 | 6,93 | 7,91 | 8,84 | 9,26 | 9,64 | 9,80 | 9,72 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |    |  |  |  |  |
| У, м/с      |       | 5  |      |      |      |      | 10   |      |      |      |      | 15   |      |      |      |      | 20   |      |      |      |      | 25   |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |

Мин. СКБ АЛ  
 РМ 276-91

Материал  
 ЛЯ СПРАВОК

Лист  
 20

Таблица I.8

Номинальная мощность, кВт, передаваемая одним ремнем сечения С (В) при  $L_p = 3750$  мм

|             |       | Частота вращения меньшего шкива, мин <sup>-1</sup> |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------|-------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Диаметр, мм | i     | 50   | 100  | 200  | 300  | 400  | 500  | 600  | 700  | 800  | 950  | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1450 | 1600 | 1800 | 2000 |      |      |
|             |       | 200  | 1,00 | 0,44 | 0,79 | 1,39 | 1,92 | 2,41 | 2,87 | 3,30 | 3,69 | 4,07 | 4,58 | 4,73 | 5,03 | 5,29 | 5,53 | 5,84 | 6,07 | 6,28 | 6,31 |
|             | 1,05  | 0,46   | 0,81 | 1,44 | 1,99 | 2,50 | 2,97 | 3,41 | 3,81 | 4,21 | 4,74 | 4,90 | 5,20 | 5,48 | 5,73 | 6,04 | 6,29 | 6,50 | 6,57 |      |      |
|             | 1,20  | 0,47   | 0,84 | 1,48 | 2,06 | 2,58 | 3,07 | 3,53 | 3,95 | 4,35 | 4,80 | 5,06 | 5,38 | 5,66 | 5,92 | 6,25 | 6,50 | 6,72 | 6,79 |      |      |
|             | 1,50  | 0,49   | 0,87 | 1,53 | 2,12 | 2,67 | 3,17 | 3,64 | 4,08 | 4,49 | 5,06 | 5,23 | 5,55 | 5,85 | 6,11 | 6,45 | 6,71 | 6,94 | 7,01 |      |      |
|             | ≥3,00 | 0,51   | 0,90 | 1,58 | 2,19 | 2,75 | 3,27 | 3,76 | 4,21 | 4,64 | 5,22 | 5,40 | 5,73 | 6,03 | 6,31 | 6,66 | 6,93 | 7,16 | 7,23 |      |      |
|             | 1,00  | 0,53   | 0,95 | 1,70 | 2,37 | 2,99 | 3,58 | 4,12 | 4,64 | 5,12 | 5,78 | 5,98 | 6,36 | 6,71 | 7,01 | 7,45 | 7,75 | 8,00 | 8,00 |      |      |
|             | 1,05  | 0,55   | 0,99 | 1,76 | 2,45 | 3,10 | 3,70 | 4,27 | 4,80 | 5,30 | 5,98 | 6,19 | 6,58 | 6,94 | 7,26 | 7,71 | 8,02 | 8,28 | 8,35 |      |      |
| 224         | 1,20  | 0,57   | 1,02 | 1,82 | 2,54 | 3,20 | 3,83 | 4,41 | 4,96 | 5,47 | 6,18 | 6,40 | 6,81 | 7,18 | 7,55 | 7,97 | 8,29 | 8,56 | 8,63 |      |      |
|             | 1,50  | 0,59   | 1,05 | 1,88 | 2,62 | 3,31 | 3,95 | 4,56 | 5,12 | 5,65 | 6,38 | 6,61 | 7,03 | 7,45 | 7,80 | 8,23 | 8,56 | 8,84 | 8,91 |      |      |
|             | ≥3,00 | 0,61   | 1,09 | 1,94 | 2,70 | 3,41 | 4,08 | 4,70 | 5,29 | 5,83 | 6,58 | 6,82 | 7,25 | 7,69 | 8,04 | 8,49 | 8,81 | 9,12 | 9,19 |      |      |
| У, м/с      |       | 5  |      |      |      |      | 10   |      |      |      |      | 15   |      |      |      |      | 20   |      |      |      |      |

Мин. СКБ АЛ

Материал  
 ДЛЯ СПРАВОК

Лист  
 21

РМ 276-91

Изм. № подл. Подл. и дата 1195  
 Изм. № подл. Подл. и дата 1036 22.04.77

Продолжение табл. I.8

| d <sub>пр</sub> , мм | L    | Частота вращения меньшего шкива, мин <sup>-1</sup> |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------------|------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                      |      | 50   | 100  | 200  | 300  | 400  | 500  | 600  | 700  | 800  | 950   | 1000  | 1100  | 1200  | 1300  | 1450  | 1600  | 1800  | 2000  |
| 250                  | I,00 | 0,63   | I,13 | 2,03 | 2,85 | 3,62 | 4,33 | 5,00 | 5,64 | 6,23 | 7,04  | 7,29  | 7,79  | 8,21  | 8,58  | 9,04  | 9,38  | 9,63  | 9,62  |
|                      | I,05 | 0,65   | I,17 | 2,11 | 2,95 | 3,74 | 4,48 | 5,18 | 5,83 | 6,45 | 7,28  | 7,59  | 8,07  | 8,50  | 8,88  | 9,36  | 9,71  | 9,96  | 9,95  |
|                      | I,20 | 0,67   | I,21 | 2,18 | 3,05 | 3,87 | 4,64 | 5,35 | 6,03 | 6,66 | 7,58  | 7,84  | 8,34  | 8,78  | 9,18  | 9,67  | 10,03 | 10,30 | 10,29 |
|                      | I,50 | 0,69   | I,25 | 2,25 | 3,15 | 4,00 | 4,79 | 5,53 | 6,23 | 6,88 | 7,82  | 8,10  | 8,61  | 9,07  | 9,48  | 9,99  | 10,36 | 10,63 | 10,62 |
| ≥3,00                | 0,71 | I,29   | 2,32 | 3,25 | 4,12 | 4,94 | 5,71 | 6,43 | 7,10 | 8,07 | 8,35  | 8,88  | 9,36  | 9,78  | 10,30 | 10,69 | 10,97 | 10,96 |       |
| 280                  | I,00 | 0,74   | I,34 | 2,42 | 3,40 | 4,32 | 5,19 | 6,00 | 6,76 | 7,52 | 8,49  | 8,78  | 9,32  | 9,81  | 10,22 | 10,72 | 11,00 | 11,22 | 11,04 |
|                      | I,05 | 0,76   | I,38 | 2,50 | 3,52 | 4,48 | 5,37 | 6,21 | 7,00 | 7,78 | 8,78  | 9,06  | 9,65  | 10,15 | 10,58 | 11,10 | 11,44 | 11,62 |       |
|                      | I,20 | 0,79   | I,43 | 2,59 | 3,64 | 4,63 | 5,55 | 6,42 | 7,24 | 8,04 | 9,08  | 9,39  | 9,97  | 10,49 | 10,94 | 11,47 | 11,83 | 12,00 | 11,81 |
|                      | I,50 | 0,81   | I,48 | 2,67 | 3,76 | 4,78 | 5,73 | 6,63 | 7,52 | 8,30 | 9,37  | 9,70  | 10,30 | 10,83 | 11,29 | 11,84 | 12,21 | 12,39 | 12,19 |
| ≥3,00                | 0,84 | I,52   | 2,76 | 3,88 | 4,93 | 5,92 | 6,84 | 7,76 | 8,57 | 9,67 | 10,00 | 10,62 | 11,17 | 11,65 | 12,22 | 12,60 | 12,79 | 12,58 |       |
| U, м/с               |      |  |      | 5    |      | 10   |      | 15   |      | 20   |       | 25    |       | 30    |       |       |       |       |       |

ММ СХБ АД  
 FM 276-91

Материал  
 ДЛЯ СПРАВОК

Лист  
 22

Продолжение табл. I.8

| d <sub>пр</sub> , мм | L    | Частота вращения меньшего шкива, мин <sup>-1</sup> |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------------|------|--|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                      |      | 50   | 100  | 200  | 300  | 400  | 500  | 600   | 700   | 800   | 950   | 1000  | 1100  | 1200  | 1300  | 1450  | 1600  | 1800  | 2000  |
| 315                  | I,00 | 0,86   | I,57 | 2,86 | 4,04 | 5,14 | 6,17 | 7,14  | 8,09  | 8,92  | 10,05 | 10,38 | 11,00 | 11,53 | 11,97 | 12,46 | 12,72 | 12,67 | 12,14 |
|                      | I,05 | 0,89   | I,63 | 2,96 | 4,18 | 5,32 | 6,39 | 7,43  | 8,37  | 9,24  | 10,40 | 10,75 | 11,38 | 11,93 | 12,39 | 12,89 | 13,16 | 13,11 | 12,56 |
|                      | I,20 | 0,92   | I,68 | 3,06 | 4,32 | 5,50 | 6,60 | 7,68  | 8,65  | 9,55  | 10,75 | 11,11 | 11,76 | 12,33 | 12,81 | 13,33 | 13,60 | 13,55 | 12,99 |
|                      | I,50 | 0,95   | I,74 | 3,16 | 4,46 | 5,68 | 6,82 | 7,93  | 8,93  | 9,86  | 11,10 | 11,47 | 12,15 | 12,73 | 13,22 | 13,76 | 14,05 | 14,00 | 13,41 |
| ≥3,00                | 0,98 | I,79   | 3,26 | 4,60 | 5,86 | 7,03 | 8,18 | 9,21  | 10,17 | 11,45 | 11,83 | 12,53 | 13,14 | 13,64 | 14,20 | 14,49 | 14,44 | 13,83 |       |
| 355                  | I,00 | I,00   | I,84 | 3,36 | 4,75 | 6,05 | 7,27 | 8,45  | 9,50  | 10,46 | 11,73 | 12,10 | 12,76 | 13,31 | 13,73 | 14,12 | 14,19 | 13,73 |       |
|                      | I,05 | I,05   | I,90 | 3,47 | 4,91 | 6,26 | 7,57 | 8,74  | 9,83  | 10,83 | 12,14 | 12,52 | 13,20 | 13,77 | 14,21 | 14,61 | 14,68 | 14,21 |       |
|                      | I,20 | I,07   | I,97 | 3,59 | 5,08 | 6,47 | 7,82 | 9,04  | 10,16 | 11,19 | 12,55 | 12,94 | 13,65 | 14,23 | 14,69 | 15,10 | 15,18 | 14,69 |       |
|                      | I,50 | I,11   | 2,03 | 3,71 | 5,25 | 6,69 | 8,08 | 9,33  | 10,49 | 11,56 | 12,95 | 13,36 | 14,09 | 14,70 | 15,17 | 15,59 | 15,67 | 15,17 |       |
| ≥3,00                | I,14 | 2,10   | 3,82 | 5,41 | 6,90 | 8,33 | 9,62 | 10,82 | 11,92 | 13,36 | 13,79 | 14,54 | 15,16 | 15,64 | 16,09 | 16,17 | 15,65 |       |       |
| U, м/с               |      |  |      | 5    |      | 10   |      | 15    |       | 20    |       | 25    |       | 30    |       |       |       |       |       |

ММ СХБ АД  
 FM 276-91

Материал  
 ДЛЯ СПРАВОК

Лист  
 23

№ докум. Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № 40/84

Подп. и дата

Продолжение табл. I.8

Частота вращения меньшего шкива, мин<sup>-1</sup>

| d <sub>р1</sub> , мм | i    | Частота вращения меньшего шкива, мин <sup>-1</sup> |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |
|----------------------|------|--|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
|                      |      | 50   | 100  | 200  | 300  | 400   | 500   | 600   | 700   | 800   | 950   | 1000  | 1100  | 1200  | 1300  | 1450  | 1600 | 1800 | 2000 |
| 400                  | I,00 | 1,16   | 2,13 | 3,91 | 5,54 | 7,06  | 8,52  | 9,82  | 11,02 | 12,10 | 13,48 | 13,86 | 14,53 | 15,04 | 15,37 | 15,53 |      |      |      |
|                      | I,05 | 1,20   | 2,21 | 4,04 | 5,73 | 7,30  | 8,81  | 10,17 | 11,41 | 12,52 | 13,95 | 14,35 | 15,04 | 15,56 | 15,91 | 16,07 |      |      |      |
|                      | I,20 | 1,24   | 2,29 | 4,18 | 5,93 | 7,60  | 9,11  | 10,51 | 11,79 | 12,94 | 14,42 | 14,83 | 15,54 | 16,08 | 16,44 | 16,61 |      |      |      |
|                      | I,50 | 1,28   | 2,36 | 4,32 | 6,12 | 7,84  | 9,41  | 10,85 | 12,17 | 13,37 | 14,89 | 15,32 | 16,05 | 16,61 | 16,98 | 17,15 |      |      |      |
| ≥3,00                | 1,32 | 2,43   | 4,45 | 6,31 | 8,09 | 9,70  | 11,19 | 12,56 | 13,79 | 15,36 |       | 15,80 | 16,56 | 17,13 | 17,52 |       |      |      |      |
| 450 и более          | I,00 | 1,33   | 2,46 | 4,51 | 6,40 | 8,20  | 9,81  | 11,29 | 12,63 | 13,80 | 15,25 | 15,61 | 16,21 | 16,59 | 16,74 |       |      |      |      |
|                      | I,05 | 1,38   | 2,56 | 4,67 | 6,62 | 8,48  | 10,16 | 11,69 | 13,07 | 14,28 | 15,86 | 16,15 | 16,78 | 17,17 | 17,32 |       |      |      |      |
|                      | I,20 | 1,43   | 2,63 | 4,83 | 6,85 | 8,77  | 10,50 | 12,08 | 13,51 | 14,76 | 16,29 | 16,70 | 17,34 | 17,75 | 17,90 |       |      |      |      |
|                      | I,50 | 1,47   | 2,72 | 4,99 | 7,07 | 9,05  | 10,84 | 12,48 | 13,95 | 15,24 | 16,82 | 17,24 | 17,91 | 18,33 | 18,49 |       |      |      |      |
| ≥3,00                | 1,52 | 2,80   | 5,15 | 7,30 | 9,34 | 11,18 | 12,87 | 14,39 | 15,72 | 17,35 | 17,78 | 18,47 | 18,91 | 19,07 |       |       |      |      |      |

Мин. СКБ АЛ  
Материал  
ДЛЯ СПРАВКИ

Лист 24

№86

Таблица I.9

Величина коэффициента, учитывающего длину ремня C<sub>л</sub>.

| Расчетная длина ремня L <sub>p</sub> , мм | Значение коэффициента C <sub>л</sub> для ремней сечением |      |      |      | Расчетная длина ремня L <sub>p</sub> , мм | Значение коэффициента C <sub>л</sub> для ремней сечением |      |      |      |
|---|--|------|------|------|---|--|------|------|------|
|   | Z(0)   | A    | B(Б) | C(В) |   | Z(0)   | A    | B(Б) | C(В) |
| 400                                       | 0,87   | -    | -    | -    | 2120                                      | 1,27   | 1,05 | 0,99 | 0,90 |
| 425                                       | 0,88   | -    | -    | -    | 2240                                      | 1,28   | 1,06 | 1,00 | 0,91 |
| 450                                       | 0,89   | -    | -    | -    | 2360                                      | 1,28   | 1,07 | 1,01 | 0,92 |
| 475                                       | 0,90   | -    | -    | -    | 2500                                      | 1,29   | 1,09 | 1,03 | 0,93 |
| 500                                       | 0,91   | -    | -    | -    | 2650                                      | -  | 1,10 | 1,04 | 0,94 |
| 530                                       | 0,93   | -    | -    | -    | 2800                                      | -  | 1,11 | 1,05 | 0,95 |
| 560                                       | 0,94   | 0,79 | -    | -    | 3000                                      | -  | 1,12 | 1,06 | 0,95 |
| 600                                       | 0,95   | 0,80 | -    | -    | 3150                                      | -  | 1,13 | 1,07 | 0,96 |
| 630                                       | 0,96   | 0,81 | -    | -    | 3350                                      | -  | 1,14 | 1,08 | 0,96 |
| 670                                       | 0,97   | 0,82 | -    | -    | 3550                                      | -  | 1,15 | 1,09 | 0,97 |
| 710                                       | 0,99   | 0,83 | -    | -    | 3750                                      | -  | 1,16 | 1,11 | 0,97 |
| 750                                       | 0,99   | 0,84 | -    | -    | 4000                                      | -  | 1,17 | 1,13 | 1,02 |
| 800                                       | 1,00   | 0,85 | -    | -    | 4250                                      | -  | -    | 1,14 | 1,03 |
| 850                                       | 1,03   | 0,86 | -    | -    | 4500                                      | -  | -    | 1,15 | 1,04 |
| 900                                       | 1,05   | 0,87 | 0,82 | -    | 4750                                      | -  | -    | 1,17 | 1,06 |
| 950                                       | 1,05   | 0,88 | 0,83 | -    | 5000                                      | -  | -    | 1,18 | 1,07 |
| 1000                                      | 1,06   | 0,89 | 0,84 | -    | 5300                                      | -  | -    | 1,19 | 1,08 |
| 1060                                      | 1,07   | 0,90 | 0,85 | -    | 5600                                      | -  | -    | 1,20 | 1,09 |
| 1120                                      | 1,08   | 0,91 | 0,86 | -    | 6000                                      | -  | -    | 1,22 | 1,11 |
| 1180                                      | 1,10   | 0,92 | 0,87 | -    | 6300                                      | -  | -    | 1,23 | 1,12 |
| 1250                                      | 1,11   | 0,93 | 0,88 | -    | 6700                                      | -  | -    | -    | 1,14 |
| 1320                                      | 1,13   | 0,94 | 0,89 | -    | 7100                                      | -  | -    | -    | 1,15 |
| 1400                                      | 1,14   | 0,96 | 0,90 | -    | 7500                                      | -  | -    | -    | 1,16 |
| 1500                                      | 1,15   | 0,98 | 0,92 | -    | 8000                                      | -  | -    | -    | 1,18 |
| 1600                                      | 1,17   | 0,99 | 0,93 | -    | 8500                                      | -  | -    | -    | 1,20 |
| 1700                                      | 1,20   | 1,00 | 0,94 | -    | 9000                                      | -  | -    | -    | 1,21 |
| 1800                                      | 1,24   | 1,01 | 0,95 | 0,86 | 9500                                      | -  | -    | -    | 1,22 |
| 1900                                      | 1,24   | 1,02 | 0,97 | 0,87 | 10000                                     | -  | -    | -    | 1,23 |
| 2000                                      | 1,25   | 1,03 | 0,98 | 0,88 | 10600                                     | -  | -    | -    | 1,24 |

Мин. СКБ АЛ  
Материал  
ДЛЯ СПРАВКИ

Лист 25

ИМ 276-91

№ докум. Подп. и дата

I.8. Коэффициент угла обхвата ( $C_d$ ) приведен в табл. I.10.

Таблица I.10

| Угол обхвата, $\alpha$ | 180° | 170° | 160° | 150° | 140° | 130° | 120° | 110° | 100° | 90°  | 80°  | 70°  |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| $C_d$                  | 1,0  | 0,98 | 0,95 | 0,92 | 0,89 | 0,86 | 0,82 | 0,78 | 0,73 | 0,68 | 0,62 | 0,56 |

I.9. Коэффициент динамичности и режима работы ( $C_p$ ) приведен в табл. I.11.

Таблица I.11

| Типы машин   | Коэффициент $C_p$  |     |     |  |     |     |
|--|--|-----|-----|--|-----|-----|
|  | Электродвигатель переменного тока общего промышленного применения; электродвигатель постоянного тока шунтовой; турбины |     |     | Электродвигатель переменного тока с повышенным пусковым моментом; электродвигатель постоянного тока серийный |     |     |
|  | Число смен работы ремней   |     |     |  |     |     |
|  | 1  | 2   | 3   | 1  | 2   | 3   |
| Станки токарные, сверлильные, шлифовальные; ленточные конвейеры.       | 1,0  | 1,1 | 1,4 | 1,2  | 1,4 | 1,6 |
| Станки фрезерные, зубофрезерные, револьверные, скоростного шлифования. | 1,1  | 1,2 | 1,5 | 1,3  | 1,5 | 1,7 |

I.10. Коэффициент, учитывающий число ремней в передаче ( $C_k$ ), приведен в табл. I.12.

Таблица I.12

| Число ремней в передаче | $C_k$     |
|-------------------------|-----------|
| 1                       | 1,00      |
| 2                       | 0,80-0,85 |
| 3                       | 0,77-0,82 |
| 4                       | 0,76-0,80 |
| 5-6                     | 0,75-0,79 |
| более 6                 | 0,75      |

Мин. СКБ Ал  
Материал  
ДЛЯ СПРАВОК

PM276-91

Лист  
26

I.11. Коэффициент учета заедки вследствие центробежных сил ( $\theta$ ), приведен в табл. I.13

Таблица I.13

| Сечение ремня | Z (0) | A    | B (B) | C (B) |
|---------------|-------|------|-------|-------|
|               | 0,06  | 0,10 | 0,18  | 0,30  |

I.12. Каждый шкив, работающий со скоростью выше 5 м/с, должен быть сбалансирован.

Нормы точности статической балансировки приведены в табл. I.14.

Таблица I.14

| Окружная скорость шкива, м/с | Допустимый дисбаланс, г.м |
|------------------------------|---------------------------|
| От 5 до 10                   | 6                         |
| Св. 10 до 15                 | 3                         |
| " 15 " 20                    | 2                         |
| " 20 " 30                    | 1                         |

I.13. В шкивах со спицами ось шпоночного паза должна совпадать с продольной осью спицы.

I.14. Нерабочие поверхности металлических шкивов должны быть окрашены по ГОСТ 9.032-74 и ГОСТ 12.4.026-76.

I.15. Валы шкивов передачи должны быть расположены параллельно, а канавки шкивов - друг против друга. Допуск параллельности осей шкивов должен составлять 1 мм на 100 мм длины. Допуск соосности канавок шкивов должен составлять 2 мм на 1 м межосевого расстояния и увеличивать не более чем на 0,2 мм на каждые 100 мм межосевого расстояния свыше 1 м.

I.16. Пример расчета клиноременной передачи см. Приложение I.

I.17. Пример оформления чертежа шкива для приводных клиновых ремней нормальных сечений см. Приложение 3.

Мин. СКБ Ал  
Материал  
ДЛЯ СПРАВОК

Лист  
27

PM276-91

2. ПОЛИКЛИНОВАЯ ПЕРЕДАЧА

2.1. В табл. 2.1 приведены требования и параметры к расчету поликлиновых передач по ТУ38105763 и выполнению чертежей шкивов к ним по РТМ 3840528.

Таблица 2.1

| Наименование параметра                  | Обозначение               | Расчетные формулы и указания   |
|---|---------------------------|--|
| Исходные данные для расчета             |                           |  |
| 1. Передаваемая мощность                | $N$ , кВт                 |  |
| 2. Частота вращения меньшего шкива      | $n_1$ , мин <sup>-1</sup> |  |
| 3. Частота вращения большего шкива      | $n_2$ , мин <sup>-1</sup> |  |
| 4. Предварительное межосевое расстояние | $a_0$ , мм                |  |
| Расчет параметров передачи              |                           |  |
| 5. Передаточное число                   | $i$                       | $i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{D_2}{D_1}$  |
| 6. Номинальная мощность привода         | $N_0$ , кВт               | $N_0 = N \cdot K_1$ , где<br>$K_1$ - коэффициент режима работы (по табл. 2.2);<br>$N$ - передаваемая мощность. |
| 7. Сечение ремня                        |                           | Выбирать по черт. 2.1  |

Мин. СНБ АЛ  
Материал  
ДЛЯ СПРАВОК

Продолжение табл. 2.1

| Наименование параметра                 | Обозначение  | Расчетные формулы и указания   |
|--|--------------|--|
| 8. Расчетный диаметр меньшего шкива    | $D_1$ , мм   | В зависимости от частоты вращения быстрого вала и передаваемой мощности привода выбираем минимальный расчетный диаметр шкива передачи по табл. 2.3.<br>Расчетный диаметр меньшего шкива должен быть не менее значений, указанных в табл. 2.4, и соответствовать ряду номинальных расчетных диаметров шкивов, указанных в табл. 2.5 |
| 9. Расчетный диаметр большего шкива    | $D_2$ , мм   | $D_2 = \frac{D_1 \cdot n_1}{n_2}$<br>Расчетный диаметр большего шкива передачи округляем до ближайшего большего из ряда номинальных расчетных диаметров шкивов (см. табл. 2.5). Расчетный диаметр должен соответствовать требованиям табл. 2.4.  |
| 10. Окружная скорость ремня            | $v$ , м/с    | $v = \frac{D_1 \cdot n_1}{19100}$  |
| 11. Угол обхвата ремнем меньшего шкива | $\alpha$ , ° | $\alpha = 180 - \frac{(D_2 - D_1) \cdot 57}{a_0}$ , где<br>$a_0$ - предварительное межосевое расстояние;<br>$D_1, D_2$ - расчетные диаметры соответственно меньшего и большего шкива.  |
| 12. Расчетная длина ремня              | $L$ , мм     | $L = 2a_0 + \frac{\pi}{2}(D_2 + D_1) + \frac{(D_2 - D_1)^2}{4a_0}$<br>Округляем длину ремня до ближайшей стандартной расчетной длины ремня в соответствии с ТУ38105763 (а. 55, стр. 44).<br>Вычисляем окончательное межосевое расстояние и угол обхвата  |

Мин. СНБ АЛ  
Материал  
ДЛЯ СПРАВОК

| Наименование параметра                            | Обозначение      | Расчетные формулы и указания  |
|---|------------------|---|
| 13. Окончательное межосевое расстояние            | $a$ , мм         | $a = 0,25 \left[ (L-w) + \sqrt{(L-w)^2 - 8y} \right]$ <p>где:</p> $w = \frac{D_1 + D_2}{2}; \quad y = \left( \frac{D_2 - D_1}{2} \right)^2$ <p>Наименьшее значение межосевого расстояния, необходимое для надевания ремня, должно быть установлено из расчета уменьшения длины ремня на 2,5%.<br/>                     Наибольшее значение межосевого расстояния, необходимое для компенсации вытяжки, должно быть установлено из расчета увеличения длины ремня на 4%.</p>   |
| 14. Допускаемая мощность на ремень с 10-ю ребрами | $N_{10}$ , кВт   | $N_{10} = (N_{10}' + \Delta N) \cdot K_1 \cdot K_2 \cdot K_3$ <p>где:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><math>N_{10}'</math> - номинальная мощность, передаваемая ремнем с 10-ю ребрами определенной длины при угле обхвата меньшего шкива 180° и спокойном режиме работы привода, определяется по табл. 2.6...2.8;</li> <li><math>\Delta N</math> - поправка к мощности на передаточное число;</li> <li><math>K_1</math> - коэффициент режима работы определяется по табл. 2.2;</li> <li><math>K_2</math> - коэффициент, учитывающий влияние угла обхвата, определяется по табл. 2.10;</li> <li><math>K_3</math> - коэффициент, учитывающий влияние длины ремня, определяется по табл. 2.11.</li> </ul> |
| 15. Поправка к мощности на передаточное число     | $\Delta N$ , кВт | $\Delta N = \Delta N' \cdot \frac{n_1}{1000}$ <p>где:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><math>n_1</math> - частота вращения меньшего шкива;</li> <li><math>\Delta N'</math> - поправка на передаточное число при частоте вращения меньшего шкива 1000 мин<sup>-1</sup>, определяется по табл. 2.9.</li> </ul>  |

Мин. СХБ АЛ  
Материал  
ДЛЯ СПРАВОК

| Наименование параметра            | Обозначение | Расчетные формулы и указания  |
|-----------------------------------|-------------|---|
| 16. Число ребер ремня             | $Z$         | $Z = \frac{N_0 \cdot 10}{N_{10}}$ <p>где <math>N_0</math> - номинальная мощность привода.<br/>                     Для обеспечения большей долговечности ремня рекомендуется увеличить его ширину на 10% против расчетной</p>   |
| 17. Окружное усилие               | $P$ , кг    | $P = \frac{102 \cdot N_0}{v}$   |
| 18. Натяжение ведущей ветви ремня | $S_1$ , кг  | $S_1 = \frac{m}{m-1} \cdot P$ <p>где коэффициент <math>\frac{m}{m-1}</math> определяется по табл. 2.12.</p>   |
| 19. Натяжение ведомой ветви ремня | $S_2$ , кг  | $S_2 = \frac{S_1}{m}$ <p>где коэффициент <math>m</math> определяется по табл. 2.12</p>  |
| 20. Натяжение ветви ремня в покое | $S_0$ , кг  | $S_0 = \frac{S_1 + S_2}{2} + \frac{q \cdot v^2}{g} \cdot \frac{Z}{10}$ <p>где <math>q</math> - вес (в кг) погонного метра ремня с числом ребер - 10, равный:<br/>                     - 0,09 кг/м - для сечения К,<br/>                     - 0,45 кг/м - для сечения Л,<br/>                     - 1,60 кг/м - для сечения М;<br/> <math>g = 9,81</math> м/сек<sup>2</sup></p> |
| 21. Усилие, действующее на валы   | $Q$ , кг    | $Q = 2 \cdot S_0 \cdot \sin \frac{\alpha}{2}$ <p>где <math>\alpha</math> - угол обхвата ремнем малого шкива.</p>  |
| 22. Размеры профиля канавок шкива |             | Профиль, основные размеры и допускаемые отклонения канавок шкива приведены на черт. 2.2 и в табл. 2.13.   |
| 23. Ширина шкива                  | $B$ , мм    | $B = (Z-1) \cdot t + 2s$ <p>где <math>Z</math> - число канавок</p>  |
| 24. Наружный диаметр шкива        | $D_n$ , мм  | $D_n = D - 2\delta$   |

Мин. СХБ АЛ  
Материал  
ДЛЯ СПРАВОК

| Наименование параметра  | Обозначение | Расчетные формулы и указания  |
|---|-------------|---|
| 25. Допуск биения конусной рабочей поверхности канавки шкива    | —           | Допуск в заданном направлении на каждые 100 мм расчетного диаметра относительно оси должен быть не более:<br>0,20 мм - при частоте вращения шкива до 500 мин <sup>-1</sup> ;<br>0,15 мм - при частоте вращения шкива св. 500 мин <sup>-1</sup> до 1000 мин <sup>-1</sup> ;<br>0,10 мм - при частоте вращения шкива св. 1000 мин <sup>-1</sup> |
| 26. Допуск радиального биения поверхности на наружного диаметра | —           | Допуск относительно оси посадочного отверстия должен быть не грубее 9 степени точности по ГОСТ 24643  |
| 27. Допуск торцового биения обода и ступицы                     | —           | Допуск относительно оси посадочного отверстия должен быть не грубее 10 степени точности по ГОСТ 24643   |
| 28. Предельное отклонение посадочного отверстия                 | —           | Решает конструктор  |
| 29. Предельные отклонения размеров необработанных поверхностей  | —           | Для шкивов:<br>из чугуна и стали - по 7 классу точности ГОСТ 26645;<br>из других материалов с расчетным диаметром: до 500 мм - по 16 качеству ГОСТ 25347;<br>св. 500 мм - по 15 качеству ГОСТ 25347, 25348.   |
| 30. Неуказанные предельные отклонения обработанных поверхностей | —           | H14; h14; ± t <sub>2</sub> /2.  |

Мин. СББ АЛ  
Материал  
ДЛЯ СПРАВОК

Таблица 2.2

| Типы машин                                    | Коэффициент K <sub>I</sub>   |      |      |   |      |      |
|---|--|------|------|---|------|------|
|   | Электродвигатель переменного тока общепромышленного применения; электродвигатель постоянного тока шунтовой; турбины. |      |      | Электродвигатель переменного тока, короткозамкнутый с прямым пуском или с двойной беличьей клеткой; электродвигатель постоянного тока серийный. |      |      |
|   | Число смен работы ремня  |      |      |   |      |      |
|   | 1  | 2    | 3    | 1   | 2    | 3    |
| Станки токарные, сверлильные, шлифовальные    | 1,00   | 0,87 | 0,72 | 0,84  | 0,73 | 0,60 |
| Станки фрезерные, зубофрезерные, револьверные | 0,92   | 0,80 | 0,66 | 0,78  | 0,68 | 0,56 |

2.3. Сечение ремня рекомендуется выбирать по графику на черт. 2.1 в зависимости от передаваемой мощности и частоты вращения меньшего шкива. Если возможно применить два сечения, то рекомендуется выбрать меньшее.

2.4. За расчетный диаметр (D) принимается диаметр окружности на уровне центра расположения кордшнура, см. черт. 2.2.

В зависимости от частоты вращения быстроходного вала и передаваемой мощности привода выбираем минимальный расчетный диаметр шкива передачи по табл. 2.3.

2.5. Расчетный диаметр меньшего и большего шкива передачи не должен быть соответственно меньше и больше величин, указанных в табл. 2.4.

Мин. СББ АЛ  
Материал  
ДЛЯ СПРАВОК




Таблица 2.3

| Передаваемая мощность (N), кВт | Минимальный расчетный диаметр (D), мм                  |      |      |            |
|--------------------------------|--|------|------|------------|
|                                | Частота вращения быстроходного вала, мин <sup>-1</sup> |      |      |            |
|                                | 3000   | 1500 | 1000 | 750 и ниже |
| 0,4                            | -  | 45   | 50   | -          |
| 0,6                            | 40   | 50   | 56   | -          |
| 1,0                            | 45   | 56   | 63   | 71         |
| 1,7                            | 56   | 63   | 80   | 90         |
| 2,8                            | 63   | 80   | 90   | 100        |
| 4,5                            | 71   | 90   | 100  | 112        |
| 7,0                            | 80   | 112  | 125  | 140        |
| 10,0                           | 100  | 125  | 140  | 160        |
| 14,0                           | 112  | 140  | 160  | 180        |
| 20,0                           | -  | 160  | 180  | 200        |
| 28,0                           | -  | 180  | 200  | 224        |
| 40,0                           | -  | 200  | 224  | 280        |
| 55,0                           | -  | 224  | 280  | 315        |
| 75,0                           | -  | 250  | 315  | 355        |
| 100,0                          | -  | -    | 355  | 400        |
| 125,0                          | -  | -    | 450  | 500        |

Мин. СКБ АЛ  
Материал  
для справок  
Лист 34

Таблица 2.4

| Сечение ремня                            | К   | Л   | М    |
|--|-----|-----|------|
| Минимальный расчетный диаметр шкива, мм  | 40  | 80  | 180  |
| Максимальный расчетный диаметр шкива, мм | 500 | 800 | 1000 |

Примечание. В технически обоснованных случаях для ремней сечений К допускается минимальный расчетный диаметр шкива 25 мм.

2.6. Предпочтительные расчетные диаметры шкивов должны соответствовать указанным в табл. 2.5.

Таблица 2.5

| Расчетные диаметры шкивов (D), мм |     |     |     |     |      |
|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|
| 40                                | 80  | 140 | 250 | 450 | 710  |
| 45                                | 90  | 160 | 280 | 500 | 800  |
| 50                                | 100 | 180 | 315 | 560 | 900  |
| 56                                | 112 | 200 | 355 | 630 | 1000 |
| 63                                | 125 | 224 | 400 | -   | -    |
| 71                                | -   | -   | -   | -   | -    |

Примечание. При необходимости применения диаметров шкивов промежуточных размеров их выбирают по ряду R40 предпочтительных чисел по ГОСТ 8032-84.

2.7. Номинальная мощность, передаваемая ремнем с 10 ребрами определенной длины при угле обхвата меньшего шкива 180° и спокойном режиме работы привода, находится по табл. 2.6...2.8.

Мин. СКБ АЛ  
Материал  
для справок

Таблица 2.6

Номинальная мощность, кВт, передаваемая ремнем сечения К 0 10 ребрами

| Скорость вращения (D), м/с | Расчетный диаметр быстроходного шкива (D), мм |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|----------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|                            | 40  | 45   | 50   | 56   | 63   | 71   | 80   | 90   | 100  | 112  | 125  | 140  | 160  |  |
| 2                          | 0,65  | 0,70 | 0,76 | 0,80 | 0,85 | 0,88 | 0,92 | 0,95 | 0,97 | 1,00 | 1,02 | 1,05 | 1,05 |  |
| 3                          | 0,90  | 1,00 | 1,07 | 1,15 | 1,20 | 1,25 | 1,30 | 1,35 | 1,40 | 1,42 | 1,45 | 1,50 | 1,50 |  |
| 4                          | 1,15  | 1,28 | 1,37 | 1,45 | 1,55 | 1,62 | 1,70 | 1,75 | 1,80 | 1,84 | 1,90 | 1,92 | 1,95 |  |
| 5                          | 1,40  | 1,55 | 1,65 | 1,80 | 1,90 | 2,00 | 2,05 | 2,15 | 2,20 | 2,25 | 2,30 | 2,35 | 2,40 |  |
| 6                          | 1,60  | 1,80 | 1,90 | 2,05 | 2,20 | 2,30 | 2,40 | 2,50 | 2,60 | 2,65 | 2,70 | 2,75 | 2,80 |  |
| 7                          | 1,80  | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,50 | 2,60 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,00 | 3,10 | 3,20 | 3,20 |  |
| 8                          | 2,10  | 2,30 | 2,40 | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 3,10 | 3,20 | 3,30 | 3,40 | 3,50 | 3,60 | 3,60 |  |
| 9                          | 2,20  | 2,50 | 2,70 | 2,90 | 3,10 | 3,30 | 3,50 | 3,50 | 3,70 | 3,80 | 3,90 | 3,90 | 4,00 |  |
| 10                         | 2,40  | 2,70 | 2,90 | 3,10 | 3,40 | 3,60 | 3,70 | 3,90 | 4,00 | 4,10 | 4,20 | 4,30 | 4,40 |  |
| 11                         | 2,50  | 2,90 | 3,10 | 3,40 | 3,60 | 3,80 | 4,00 | 4,20 | 4,30 | 4,50 | 4,60 | 4,70 | 4,80 |  |
| 12                         | 2,60  | 3,10 | 3,40 | 3,60 | 3,90 | 4,10 | 4,30 | 4,50 | 4,70 | 4,80 | 4,90 | 5,00 | 5,10 |  |
| 13                         | 2,80  | 3,30 | 3,60 | 3,90 | 4,20 | 4,40 | 4,60 | 4,80 | 5,00 | 5,10 | 5,30 | 5,40 | 5,50 |  |
| 14                         | 3,00  | 3,40 | 3,80 | 4,10 | 4,40 | 4,70 | 4,90 | 5,10 | 5,30 | 5,40 | 5,60 | 5,70 | 5,90 |  |

PM 276-91

Мин. СКБ АЛ  
Материал  
ДЛЯ СПРАВОК

Лист 36

Продолжение табл. 2.6

| Скорость вращения (D), м/с | Расчетный диаметр быстроходного шкива (D), мм |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|----------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|                            | 40  | 45   | 50   | 56   | 63   | 71   | 80   | 90   | 100  | 112  | 125  | 140  | 160  |  |
| 15                         | 3,20  | 3,60 | 4,00 | 4,30 | 4,60 | 4,90 | 5,20 | 5,40 | 5,60 | 5,80 | 6,20 | 6,00 | 6,20 |  |
| 16                         | 3,30  | 3,80 | 4,10 | 4,50 | 4,90 | 5,20 | 5,40 | 5,70 | 5,90 | 6,10 | 6,50 | 6,40 | 6,50 |  |
| 17                         | 3,40  | 3,90 | 4,30 | 4,70 | 5,10 | 5,40 | 5,70 | 6,00 | 6,10 | 6,30 | 6,80 | 6,70 | 6,80 |  |
| 18                         | 3,50  | 4,00 | 4,50 | 4,90 | 5,30 | 5,60 | 5,90 | 6,20 | 6,40 | 6,60 | 7,10 | 7,00 | 7,10 |  |
| 19                         | 3,60  | 4,20 | 4,60 | 5,10 | 5,50 | 5,80 | 6,20 | 6,50 | 6,70 | 6,90 | 7,40 | 7,30 | 7,40 |  |
| 20                         | 3,70  | 4,30 | 4,80 | 5,20 | 5,70 | 6,00 | 6,40 | 6,70 | 6,90 | 7,20 | 7,60 | 7,50 | 7,70 |  |
| 21                         | 3,80  | 4,40 | 4,90 | 5,40 | 5,80 | 6,20 | 6,60 | 6,90 | 7,20 | 7,40 | 7,90 | 7,80 | 8,00 |  |
| 22                         | -   | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,40 | 6,80 | 7,10 | 7,40 | 7,70 | 8,10 | 8,00 | 8,30 |  |
| 23                         | -   | 4,60 | 5,10 | 5,70 | 6,10 | 6,60 | 7,00 | 7,30 | 7,60 | 7,90 | 8,30 | 8,30 | 8,50 |  |
| 24                         | -   | 4,60 | 5,20 | 5,80 | 6,30 | 6,80 | 7,20 | 7,50 | 7,80 | 8,10 | 8,50 | 8,50 | 8,80 |  |
| 25                         | -   | 5,90 | 5,30 | 5,90 | 6,40 | 6,90 | 7,30 | 7,70 | 8,00 | 8,20 | 8,70 | 8,80 | 9,00 |  |
| 26                         | -   | -    | 5,40 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 7,90 | 8,20 | 8,20 | 9,00 | 9,00 | 9,20 |  |
| 27                         | -   | -    | -    | 6,00 | 6,60 | 7,10 | 7,60 | 8,00 | 8,30 | 8,60 | 9,10 | 9,10 | 9,40 |  |
| 28                         | -   | -    | -    | 6,10 | 6,70 | 7,20 | 7,70 | 8,10 | 8,50 | 8,80 | 9,20 | 9,30 | 9,80 |  |

PM 276-91

Мин. СКБ АЛ  
Материал  
ДЛЯ СПРАВОК

Лист 37

Мин. СКБ АЛ  
 Подп. и дата: \_\_\_\_\_  
 1985

Продолжение табл. 2.6

| Скорость<br>ремня (v),<br>м/с | Расчетный диаметр быстрогоходного шкива (D), мм |    |    |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------------------------------|---|----|----|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
|                               | 40  | 45 | 50 | 56   | 63   | 71   | 80   | 90   | 100  | 112  | 125  | 140   | 160   |
| 29                            | -   | -  | -  | 6,20 | 6,80 | 7,30 | 7,80 | 8,30 | 8,60 | 9,00 | 9,40 | 9,50  | 10,00 |
| 30                            | -   | -  | -  | 6,20 | 6,80 | 7,40 | 7,90 | 8,40 | 8,70 | 9,10 | 9,50 | 9,60  | 10,20 |
| 31                            | -   | -  | -  | -    | 6,90 | 7,50 | 8,00 | 8,50 | 8,80 | 9,20 | 9,60 | 9,80  | 10,30 |
| 32                            | -   | -  | -  | -    | 6,90 | 7,50 | 8,10 | 8,60 | 8,90 | 9,40 | 9,70 | 9,90  | 10,40 |
| 33                            | -   | -  | -  | -    | 6,90 | 7,60 | 8,10 | 8,60 | 9,00 | 9,50 | 9,80 | 10,00 | -     |
| 34                            | -   | -  | -  | -    | -    | 7,60 | 8,20 | 8,70 | 9,10 | -    | -    | -     | -     |
| 35                            | -   | -  | -  | -    | -    | 7,60 | 8,20 | 8,70 | -    | -    | -    | -     | -     |

Мин. СКБ АЛ  
 Материал  
 ДЛЯ СПРАВОК

PM 276-9I

Лист  
38

Таблица 2.7

Номинальная мощность, кВт, передаваемая ремнем сечения J с 10 ребрами

| Ско-<br>рость<br>ремня<br>(v),<br>м/с | Расчетный диаметр быстрогоходного шкива (D), мм |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---------------------------------------|---|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                       | 80  | 90   | 100   | 112   | 125   | 140   | 160   | 180   | 200   | 224   | 250   | 280   | 315   | 355   |
| 2                                     | 1,90  | 2,20 | 2,30  | 2,54  | 2,70  | 2,90  | 3,05  | 3,10  | 3,20  | 3,30  | 3,40  | 3,50  | 3,60  | 3,60  |
| 3                                     | 2,60  | 3,00 | 3,30  | 3,60  | 3,80  | 4,00  | 4,30  | 4,50  | 4,60  | 4,80  | 4,90  | 5,00  | 5,10  | 5,20  |
| 4                                     | 3,30  | 3,80 | 4,20  | 4,60  | 4,90  | 5,20  | 5,50  | 5,80  | 6,00  | 6,10  | 6,30  | 6,50  | 6,60  | 6,70  |
| 5                                     | 3,90  | 4,50 | 5,00  | 5,50  | 5,90  | 6,30  | 6,70  | 7,00  | 7,20  | 7,50  | 7,70  | 7,90  | 8,00  | 8,20  |
| 6                                     | 4,50  | 5,20 | 5,80  | 6,40  | 6,90  | 7,30  | 7,80  | 8,20  | 8,50  | 8,80  | 9,00  | 9,20  | 9,40  | 9,60  |
| 7                                     | 5,00  | 5,90 | 6,60  | 7,20  | 7,80  | 8,30  | 8,90  | 9,30  | 9,70  | 10,00 | 10,30 | 10,60 | 10,80 | 11,00 |
| 8                                     | 5,50  | 6,50 | 7,30  | 8,00  | 8,70  | 9,30  | 10,00 | 10,40 | 10,80 | 11,20 | 11,50 | 11,80 | 12,00 | 12,40 |
| 9                                     | 6,00  | 7,10 | 8,00  | 8,80  | 9,60  | 10,30 | 11,00 | 11,50 | 12,00 | 12,40 | 12,80 | 13,00 | 13,40 | 13,70 |
| 10                                    | 6,40  | 7,60 | 8,60  | 9,60  | 10,40 | 11,00 | 12,00 | 12,60 | 13,00 | 13,50 | 14,00 | 14,30 | 14,70 | 15,00 |
| 11                                    | 6,80  | 8,10 | 9,20  | 10,30 | 11,20 | 12,00 | 13,00 | 13,60 | 14,00 | 14,60 | 15,00 | 15,50 | 15,80 | 16,20 |
| 12                                    | 7,10  | 8,60 | 9,80  | 10,90 | 12,00 | 12,80 | 13,80 | 14,50 | 15,00 | 15,70 | 16,00 | 16,60 | 17,00 | 17,40 |
| 13                                    | 7,40  | 9,00 | 10,30 | 11,50 | 12,60 | 13,60 | 14,60 | 15,40 | 16,00 | 16,60 | 17,20 | 17,70 | 18,20 | 18,60 |
| 14                                    | 7,70  | 9,40 | 10,80 | 12,00 | 13,30 | 14,30 | 15,40 | 16,30 | 17,00 | 17,60 | 18,20 | 18,70 | 19,20 | 19,70 |

Мин. СКБ АЛ  
 Материал  
 ДЛЯ СПРАВОК

PM 276-9I

Лист  
39

Лист и дата  
 Вып. инв. №  
 Число выдел. Подп. и дата

Продолжение табл. 2.7

| Скорость<br>резания (V),<br>м/с | Расчетный диаметр быстроходного шкива (D), мм |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
|---------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
|                                 | 80  | 90    | 100   | 112   | 125   | 140   | 160   | 180   | 200   | 224   | 250   | 280   | 315   | 355   |  |
| 15                              | 7,90  | 9,70  | 11,20 | 12,70 | 13,90 | 15,00 | 16,20 | 17,00 | 17,90 | 18,60 | 19,20 | 19,70 | 20,30 | 20,70 |  |
| 16                              | 8,10  | 10,10 | 11,60 | 13,20 | 14,50 | 15,70 | 17,00 | 17,90 | 18,70 | 19,50 | 20,00 | 20,70 | 21,30 | 21,80 |  |
| 17                              | 8,20  | 10,30 | 12,00 | 13,60 | 15,00 | 16,30 | 17,60 | 18,70 | 19,50 | 20,30 | 21,00 | 21,70 | 22,30 | 22,80 |  |
| 18                              | 8,30  | 10,50 | 12,30 | 14,00 | 15,50 | 17,00 | 18,30 | 19,40 | 20,30 | 21,00 | 21,80 | 22,50 | 23,20 | 23,70 |  |
| 19                              | 8,40  | 10,70 | 12,60 | 14,40 | 15,90 | 17,30 | 18,90 | 20,00 | 21,00 | 22,00 | 22,60 | 23,40 | 24,00 | 24,60 |  |
| 20                              | 8,50  | 10,80 | 12,70 | 14,70 | 16,30 | 17,80 | 19,40 | 20,00 | 21,00 | 22,00 | 23,40 | 24,00 | 24,80 | 25,50 |  |
| 21                              | 8,50  | 10,90 | 12,90 | 14,90 | 16,60 | 18,20 | 19,80 | 21,20 | 22,20 | 23,20 | 24,00 | 25,00 | 25,60 | 26,20 |  |
| 22                              | -   | 10,90 | 13,00 | 15,00 | 16,90 | 18,50 | 20,30 | 21,70 | 22,70 | 23,80 | 24,70 | 25,70 | 26,30 | 27,00 |  |
| 23                              | -   | 10,80 | 13,00 | 15,20 | 17,00 | 19,00 | 21,20 | 22,00 | 23,20 | 24,30 | 25,30 | 26,00 | 27,00 | 27,60 |  |
| 24                              | -   | 10,70 | 13,00 | 15,30 | 17,30 | 19,00 | 21,00 | 22,50 | 23,60 | 24,80 | 25,80 | 26,70 | 27,50 | 28,30 |  |
| 25                              | -   | -     | 13,00 | 15,30 | 17,40 | 19,20 | 21,20 | 22,80 | 24,00 | 25,20 | 26,20 | 27,20 | 28,00 | 28,80 |  |
| 26                              | -   | -     | 12,80 | 15,30 | 17,40 | 19,40 | 21,50 | 23,00 | 24,30 | 25,50 | 26,60 | 27,60 | 28,50 | 29,30 |  |
| 27                              | -   | -     | -     | 15,20 | 17,40 | 19,40 | 21,60 | 23,20 | 24,50 | 25,80 | 27,00 | 28,00 | 29,00 | 29,80 |  |
| 28                              | -   | -     | -     | 15,00 | 17,30 | 19,40 | 21,60 | 23,30 | 24,70 | 26,00 | 27,20 | 28,20 | 29,20 | 30,00 |  |

РМ 276-9I  
 Мин. СББ АЛ  
 Материал  
 ДЛЯ СПРАВОК  
 Лист 40

Продолжение табл. 2.7

| Скорость<br>резания (V),<br>м/с | Расчетный диаметр быстроходного шкива (D), мм |    |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
|---------------------------------|---|----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
|                                 | 80  | 90 | 100 | 112   | 125   | 140   | 160   | 180   | 200   | 224   | 250   | 280   | 315   | 355   |  |
| 29                              | -   | -  | -   | 14,70 | 17,00 | 19,30 | 21,60 | 23,40 | 24,80 | 26,20 | 27,40 | 28,40 | 29,90 | 30,40 |  |
| 30                              | -   | -  | -   | -     | 17,00 | 19,00 | 21,50 | 23,00 | 24,80 | 26,20 | 27,50 | 28,60 | 29,70 | 30,60 |  |
| 31                              | -   | -  | -   | -     | 16,60 | 18,60 | 21,30 | 23,20 | 24,80 | 26,20 | 27,50 | 28,60 | 29,80 | 30,70 |  |
| 32                              | -   | -  | -   | -     | 16,40 | 18,40 | 21,00 | 23,00 | 24,40 | 26,20 | 27,50 | 28,60 | 29,80 | -     |  |
| 33                              | -   | -  | -   | -     | 15,50 | 18,20 | 20,80 | 22,80 | 24,20 | 26,00 | 27,40 | 28,40 | -     | -     |  |
| 34                              | -   | -  | -   | -     | -     | 17,20 | 20,00 | 22,50 | 23,80 | 25,80 | -     | -     | -     | -     |  |
| 35                              | -   | -  | -   | -     | -     | 17,20 | 20,00 | 22,00 | 23,00 | -     | -     | -     | -     | -     |  |

Мин. СББ АЛ  
 Материал  
 ДЛЯ СПРАВОК  
 Лист 41

РМ 276-9I

Инв.№ подл. Подп. и дата 1195 1035 538 747

Таблица 2.8

Номинальная мощность, кВт, передаваемая ремнем сечения M с 10 ребрами

| Скорость ремня (v), м/с | Расчетный диаметр быстрого шкива (D), мм |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                         | 180                                      | 200  | 224  | 250  | 280  | 315  | 355  | 400  | 450  | 500  | 630  | 800  | 1000 |
| 2                       | 7,8                                      | 7,7  | 8,5  | 9,1  | 9,7  | 10,2 | 10,7 | 11,0 | 11,9 | 11,8 | 12,3 | 12,8 | 13,0 |
| 3                       | 9,7                                      | 10,8 | 12,0 | 12,8 | 13,7 | 14,5 | 15,3 | 16,0 | 16,4 | 16,8 | 17,7 | 18,4 | 19,0 |
| 4                       | 12,1                                     | 13,6 | 15,0 | 16,3 | 17,5 | 18,6 | 19,5 | 20,4 | 21,2 | 21,7 | 23,0 | 23,8 | 24,5 |
| 5                       | 14,5                                     | 16,3 | 18,0 | 19,7 | 21,0 | 22,5 | 23,7 | 24,8 | 25,7 | 26,5 | 28,0 | 29,0 | 29,8 |
| 6                       | 16,6                                     | 19,0 | 20,9 | 23,0 | 24,7 | 26,3 | 27,7 | 28,9 | 30,6 | 30,9 | 32,4 | 34,0 | 35,0 |
| 7                       | 18,6                                     | 21,2 | 23,8 | 26,0 | 28,3 | 30,6 | 31,6 | 33,0 | 34,4 | 35,4 | 37,4 | 39,0 | 40,0 |
| 8                       | 20,6                                     | 23,5 | 26,4 | 29,0 | 31,2 | 33,3 | 35,3 | 37,0 | 38,6 | 39,7 | 42,0 | 43,8 | 45,2 |
| 9                       | 22,3                                     | 25,7 | 29,0 | 31,7 | 34,2 | 36,7 | 39,0 | 40,8 | 42,6 | 43,8 | 46,8 | 48,5 | 50,0 |
| 10                      | 24,0                                     | 27,7 | 31,3 | 34,4 | 37,4 | 40,0 | 42,4 | 44,6 | 46,5 | 47,8 | 50,7 | 53,1 | 54,7 |
| 11                      | 25,4                                     | 29,5 | 33,6 | 37,0 | 40,2 | 43,2 | 45,8 | 48,2 | 50,3 | 51,9 | 55,0 | 57,4 | 59,3 |
| 12                      | 27,0                                     | 31,4 | 35,7 | 39,4 | 42,9 | 46,0 | 49,0 | 51,5 | 53,8 | 55,6 | 59,0 | 62,0 | 64,0 |
| 13                      | 28,0                                     | 33,0 | 37,7 | 41,8 | 45,5 | 49,0 | 52,0 | 55,0 | 57,3 | 59,3 | 63,0 | 66,0 | 68,0 |

PM 276-91

Мин. СБ АЛ  
Материя  
ДЛЯ СПРАВОК

42

Продолжение табл. 2.8

Расчетный диаметр быстрого шкива (D), мм

| Скорость ремня (v), м/с | Расчетный диаметр быстрого шкива (D), мм |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |
|-------------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
|                         | 180                                      | 200  | 224  | 250  | 280  | 315  | 355  | 400  | 450  | 500  | 630   | 800   | 1000  |
| 14                      | 29,2                                     | 34,5 | 39,5 | 43,9 | 47,9 | 51,7 | 55,0 | 58,0 | 61,0 | 63,0 | 67,0  | 70,0  | 72,0  |
| 15                      | 30,2                                     | 35,8 | 41,2 | 45,9 | 50,3 | 54,3 | 58,0 | 61,3 | 64,0 | 66,0 | 70,0  | 74,0  | 76,0  |
| 16                      | 31,0                                     | 37,0 | 42,0 | 47,8 | 52,5 | 56,8 | 60,6 | 64,0 | 68,0 | 69,0 | 74,0  | 78,0  | 81,0  |
| 17                      | 31,7                                     | 38,0 | 44,8 | 49,5 | 54,5 | 59,2 | 63,2 | 66,8 | 70,0 | 73,0 | 77,0  | 81,0  | 84,0  |
| 18                      | 32,2                                     | 39,0 | 45,5 | 51,0 | 56,4 | 61,0 | 66,0 | 69,0 | 73,0 | 76,0 | 81,0  | 85,0  | 88,0  |
| 19                      | 32,6                                     | 39,7 | 46,6 | 52,5 | 58,0 | 63,2 | 68,0 | 72,0 | 75,0 | 78,0 | 84,0  | 88,0  | 91,0  |
| 20                      | 32,8                                     | 40,3 | 47,5 | 53,8 | 59,6 | 65,0 | 70,0 | 74,0 | 78,0 | 81,0 | 87,0  | 91,0  | 94,0  |
| 21                      | 32,8                                     | 40,7 | 48,3 | 55,0 | 61,0 | 67,0 | 72,0 | 76,0 | 80,0 | 84,0 | 90,0  | 94,0  | 98,0  |
| 22                      | 32,6                                     | 41,0 | 49,0 | 55,8 | 62,0 | 68,0 | 73,0 | 79,0 | 82,0 | 86,0 | 92,0  | 97,0  | 100,0 |
| 23                      | 32,3                                     | 41,0 | 49,3 | 56,5 | 63,0 | 69,0 | 75,0 | 80,0 | 84,0 | 87,0 | 94,0  | 99,0  | 103,0 |
| 24                      | 31,8                                     | 40,8 | 49,5 | 57,0 | 64,0 | 70,0 | 76,0 | 81,0 | 86,0 | 89,0 | 96,0  | 102,0 | 106,0 |
| 25                      | 31,2                                     | 40,4 | 49,5 | 57,0 | 65,0 | 71,0 | 78,0 | 83,0 | 87,0 | 91,0 | 98,0  | 104,0 | 108,0 |
| 26                      | 30,2                                     | 39,9 | 49,3 | 57,5 | 65,0 | 72,0 | 78,0 | 84,0 | 89,0 | 93,0 | 100,0 | 106,0 | 110,0 |
| 27                      | 29,0                                     | 39,2 | 48,9 | 57,4 | 65,0 | 72,0 | 79,0 | 85,0 | 90,0 | 94,0 | 101,0 | 108,0 | 112,0 |

PM 276-91

Мин. СБ АЛ  
Материя  
ДЛЯ СПРАВОК

43

Продолжение табл. 2.8

| Скорость ремня (v), м/с | Расчетный диаметр быстрого шкива (D), мм |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |
|-------------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
|                         | 180                                      | 200  | 224  | 250  | 280  | 315  | 355  | 400  | 450  | 500  | 630   | 800   | 1000  |
| 28                      | 27,6                                     | 38,0 | 48,4 | 57,0 | 65,0 | 73,0 | 79,0 | 85,0 | 91,0 | 95,0 | 103,0 | 109,0 | 114,0 |
| 23                      | 26,0                                     | 37,0 | 47,8 | 56,6 | 65,0 | 73,0 | 80,0 | 86,0 | 92,0 | 96,0 | 104,0 | 111,0 | 115,0 |
| 30                      | 24,2                                     | 35,4 | 46,3 | 55,7 | 64,0 | 72,0 | 80,0 | 86,0 | 92,0 | 96,0 | 105,0 | 112,0 | 117,0 |
| 31                      | 22,6                                     | 33,8 | 45,0 | 54,8 | 64,0 | 72,0 | 80,0 | 86,0 | 92,0 | 97,0 | 105,0 | 112,0 | 117,0 |
| 32                      | 18,8                                     | 31,8 | 43,4 | 53,5 | 63,0 | 71,0 | 79,0 | 86,0 | 92,0 | 97,0 | 106,0 | 113,0 | 118,0 |
| 33                      | 17,6                                     | 29,7 | 41,6 | 52,0 | 62,0 | 70,0 | 78,0 | 85,0 | 92,0 | 97,0 | 106,0 | 113,0 | 119,0 |
| 34                      | 14,4                                     | 27,2 | 39,5 | 50,2 | 60,0 | 69,0 | 78,0 | 85,0 | 91,0 | 96,0 | 105,0 | 113,0 | 119,0 |
| 35                      | 11,4                                     | 24,5 | 37,2 | 48,2 | 58,3 | 68,0 | 76,0 | 84,0 | 91,0 | 95,0 | 105,0 | 113,0 | 119,0 |

Мин. СКБАЛ  
Материал  
ДЛЯ СПРАВОК

PM 276-91

Лист 44

2.8. Поправка к мощности ( $\Delta N$ ) на передаточное отношение при частоте вращения меньшего шкива 1000 мин<sup>-1</sup>, определяется по табл. 2.9.

Таблица 2.9

| Сечение ремня | Поправка $\Delta N'$ (кВт) к мощности передаваемой ремнем с 10 ребрами при передаточных отношениях ( $\frac{D_2}{D_1}$ ) |           |           |           |           |           |           |            |
|---------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|               | 1,02-1,05  | 1,06-1,10 | 1,11-1,15 | 1,16-1,20 | 1,21-1,30 | 1,31-1,50 | 1,51-2,00 | 2,1 и выше |
| К             | 0,01   | 0,02      | 0,03      | 0,04      | 0,045     | 0,05      | 0,06      | 0,07       |
| Л             | 0,10   | 0,20      | 0,24      | 0,31      | 0,37      | 0,47      | 0,52      | 0,56       |
| М             | 0,74   | 1,42      | 1,80      | 2,30      | 3,10      | 3,60      | 4,00      | 4,30       |

2.9. Коэффициент, учитывающий влияние угла обхвата, определяется по табл. 2.10.

Таблица 2.10

| Угол обхвата на ведущем шкиве (градус) | Поправочный коэффициент $K_2$ | Угол обхвата на ведущем шкиве (градус) | Поправочный коэффициент $K_2$ | Угол обхвата на ведущем шкиве (градус) | Поправочный коэффициент $K_2$ |
|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|
| 230                                    | 1,11                          | 180                                    | 1,00                          | 130                                    | 0,84                          |
| 220                                    | 1,09                          | 170                                    | 0,97                          | 120                                    | 0,80                          |
| 210                                    | 1,07                          | 160                                    | 0,94                          | 110                                    | 0,76                          |
| 200                                    | 1,05                          | 150                                    | 0,91                          | 100                                    | 0,72                          |
| 190                                    | 1,02                          | 140                                    | 0,88                          |  |                               |

2.10. Коэффициент, учитывающий влияние длины ремня, определяется по табл. 2.11.

Мин. СКБАЛ  
Материал  
ДЛЯ СПРАВОК

PM 276-91

Лист 45

Таблица 2.11

| Сечение ремня | Значение коэффициента $K_3$ |         |           |           |           |           |           |
|---------------|-----------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|               | Длина ремня, мм             |         |           |           |           |           |           |
|               | 450-560                     | 630-900 | 1000-1250 | 1400-1800 | 2000-2500 | 2800-3150 | 3550-4500 |
| К             | 0,90                        | 1,00    | 1,05      | 1,15      | -         | -         | -         |
| Л             | -                           | -       | -         | 1,00      | 1,05      | 1,10      | 1,15      |
| М             | -                           | -       | -         | -         | 1,00      | 1,05      | 1,10      |

2.11. Значения коэффициентов  $m$  и  $\frac{m}{m-1}$  приведены в табл. 2.12.

Таблица 2.12


| Угол обхвата (градус) | $m$  | $\frac{m}{m-1}$ | Угол обхвата (градус) | $m$  | $\frac{m}{m-1}$ | Угол обхвата (градус) | $m$  | $\frac{m}{m-1}$ |
|-----------------------|------|-----------------|-----------------------|------|-----------------|-----------------------|------|-----------------|
| 240                   | 6,35 | 1,19            | 180                   | 4,00 | 1,33            | 120                   | 2,52 | 1,66            |
| 230                   | 5,88 | 1,20            | 170                   | 3,70 | 1,37            | 110                   | 2,33 | 1,75            |
| 220                   | 5,44 | 1,22            | 160                   | 3,42 | 1,41            | 100                   | 2,16 | 1,86            |
| 210                   | 5,04 | 1,25            | 150                   | 3,17 | 1,46            | 90                    | 2,00 | 2,00            |
| 200                   | 4,67 | 1,27            | 140                   | 2,94 | 1,52            | 80                    | 1,85 | 2,18            |
| 190                   | 4,31 | 1,30            | 130                   | 2,72 | 1,58            | 70                    | 1,71 | 2,41            |

2.12. Профиль, основные размеры и допускаемые отклонения канавок шкива для поликлиновых ремней приведены на черт. 2.2 и в табл. 2.13.

Мин. СБ АЛ  
Материал  
ДЛЯ СПРАВОК

PM 276-91

Лист  
46



Черт. 2.2

Таблица 2.13

| Сечение ремня | Расстояние между осями канавок | Допускаемое отклонение | Накопленная погрешность по шагу на 10 ребер | Теоретическая глубина канавки | Радиус закругления при вершине ребра | Радиус закругления при впадине канавки, не более | Глубина канавки с учетом закруглений | Расстояние между осью крайней канавки и торцом шкива | Разница между наружным и расчетным диаметром шкива |
|---------------|--------------------------------|------------------------|---|-------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|
|               | $t$                            | $\Delta t$             | $\Delta t_z$                                | $l_z$                         | $r_1$                                | $r_2$  | $L$                                  | $s$  | $\delta$   |
| К             | 2,4                            | ±0,03                  | 0,10  | 3,30                          | 0,3                                  | 0,2  | 2,35 <sup>+0,10</sup>                | 3,5  | 1,0  |
| Л             | 4,8                            | ±0,04                  | 0,15  | 6,60                          | 0,5                                  | 0,4  | 4,85 <sup>+0,15</sup>                | 5,5  | 2,4  |
| М             | 9,5                            | ±0,05                  | 0,20  | 13,05                         | 0,8                                  | 0,6  | 10,35 <sup>+0,20</sup>               | 10,0   | 3,5  |

2.13. Каждый шкив, работающий со скоростью выше 5 м/с, должен быть сбалансирован.

Статическая балансировка шкивов производится при работе их со скоростью до 28 м/с, динамическая балансировка - при скоростях выше 28 м/с.

Нормы точности статической балансировки приведены в табл. 2.14.

Мин. СБ АЛ  
Материал  
ДЛЯ СПРАВОК

Лист  
47

PM276-91

Инв. № подл. 1195  
Подп. и дата 10.03.88  
Вып. № докум. 1033  
Лист 47

Имя, Фамилия, Инициалы, Подп. Дата

Таблица 2.14

| Окружная скорость шкива, м/с | Допустимый дисбаланс, г.м |
|------------------------------|---------------------------|
| От 5 до 10                   | 6                         |
| Св. 10 " 15                  | 3                         |
| " 15 " 20                    | 2                         |
| " 20 " 28                    | 1                         |

2.14. В шкивах со спицами ось шпоночного паза должна совпадать с продольной осью спицы.

2.15. Нерабочие поверхности металлических шкивов должны быть окрашены по ГОСТ 9.032-74 и ГОСТ 12.4.026-76.

2.16. Валы шкивов передачи должны быть расположены параллельно, а канавки шкивов - друг против друга. Допуск параллельности осей шкивов должен составлять 1 мм на 100 мм длины. Допуск соосности канавок шкивов должен составлять 2 мм на 1 м межосевого расстояния и увеличиваться не более чем на 0,2 мм на каждые 100 мм межосевого расстояния свыше 1 м.

2.17. Пример расчета поликлиновой передачи см. Приложение 2.

2.18. Пример оформления чертежа шкива для приводного поликлинового ремня см. Приложение 4.

Мин. СКБ АЛ  
Материал  
ДЛЯ СПРАВОК

PM276-9I

Лист  
48

Лист  
49

PM 276-9I

Имя и фамилия Подп. и дата

|     |      |         |      |      |
|-----|------|---------|------|------|
| Имя | Лист | № докум | Подп | Дата |
|     |      |         |      |      |

|     |      |         |      |      |
|-----|------|---------|------|------|
| Имя | Лист | № докум | Подп | Дата |
|     |      |         |      |      |

Приложение I

ПРИМЕР РАСЧЕТА ПЕРЕДАЧИ С КЛИНОВЫМИ РЕМНЯМИ

Исходные данные:

передаваемая мощность  $N = 4$  кВт;

частота вращения меньшего шкива  $n_1 = 950$  мин<sup>-1</sup>;

частота вращения большего шкива  $n_2 = 350$  мин<sup>-1</sup>;

предварительное межосевое расстояние  $a_0 = 480$  мм.

Расчет параметров передачи.

1. По черт. I.1 выбираем сечение ремня В.

2. По табл. I.4 для сечения ремня В при угле профиля канавки

$\varphi = 36^\circ$  принимаем <sup>1,3</sup> рекомендуемый расчетный диаметр меньшего шкива

$$d_{p1} = 180 \text{ мм.}$$

3. Расчетный диаметр большего шкива

$$d_{p2} = \frac{d_{p1} \cdot n_1}{n_2} = \frac{180 \cdot 950}{350} = 488,6 \text{ мм.}$$

Принимаем по табл. I.2 ближайшее большее стандартное значение расчетного диаметра

$$d_{p2} = 500 \text{ мм}$$

4. Уточняем действительную частоту вращения большего шкива при коэффициенте скольжения  $\epsilon = 0,02$

$$n_2 = \frac{d_{p1} \cdot n_1 (1 - 0,02)}{d_{p2}} = \frac{180 \cdot 950 \cdot 0,98}{500} = 335,2 \text{ мин}^{-1}$$

5. Передаточное число

$$i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{950}{335,2} = 2,834,$$

6. Окружная скорость ремня

$$v = \frac{d_{p1} \cdot n_1}{19100} = \frac{180 \cdot 950}{19100} = 8,95 \text{ м/с} \approx 9 \text{ м/с.}$$

Мин. СНБ АЛ  
Материал  
ДЛЯ СПРАВОК

PM 276-9I

Лист  
50

7. Угол обхвата ремнем меньшего шкива

$$\alpha = 180^\circ - 57^\circ \left( \frac{d_{p2} - d_{p1}}{a_0} \right) = 180^\circ - 57^\circ \left( \frac{500 - 180}{480} \right) = 142^\circ$$

8. Расчетная длина ремня при  $\alpha > 110^\circ$

$$L_p = 2 \cdot a_0 + \frac{\pi}{2} (d_{p1} + d_{p2}) + \frac{(d_{p2} - d_{p1})^2}{4 \cdot a_0} = 2080,93 \text{ мм.}$$

Округляем расчетную длину ремня до ближайшей стандартной длины по ГОСТ I284.I (альбом № 55)

$$L_p = 2240 \text{ мм.}$$

9. Вычисляем окончательное межосевое расстояние

$$a = 0,25 \left[ (L_p - w) + \sqrt{(L_p - w)^2 - 8y} \right] \approx 563,5 \text{ мм, где}$$

$$w = \pi \cdot \frac{(d_{p1} + d_{p2})}{2} = 1067,7 \text{ мм;}$$

$$y = \left( \frac{d_{p2} - d_{p1}}{2} \right)^2 = 25600 \text{ мм}^2.$$

10. Уточняем угол обхвата

$$\alpha = 180^\circ - 57^\circ \left( \frac{500 - 180}{563,5} \right) = 147,66^\circ \approx 150^\circ$$

11. Мощность передачи с одним ремнем

$$N_p = N_0 \frac{C_\alpha \cdot C_L}{C_p} = 2,1835 \text{ кВт, где}$$

$N_0 = 3,56$  кВт - номинальная мощность передачи с одним ремнем (для ремня сечения В см. табл. I.7);

$C_\alpha = 0,92$  - коэффициент угла обхвата (см. табл. I.10);

$C_L = 1,00$  - коэффициент, учитывающий длину ремня (см. табл. I.9)

$C_p = 1,5$  - коэффициент динамичности и режима работы (см. табл. I.11 при трехменной работе).

12. Число ремней в передаче

$$K = \frac{N}{N_p \cdot C_k} = \frac{4}{2,1835 \cdot 0,77} = 2,34, \text{ где}$$

$C_k = 0,77$  - коэффициент, учитывающий число ремней в передаче (см. табл. I.12).

Принимаем  $K = 3$ ,

Мин. СНБ АЛ  
Материал  
СПРАВОК

PM 276-9I

Лист  
51

Инв. № подл. 1195  
Вып. инв. № 1035  
Дат. № 44  
Подп. и дата

Инв. № подл. 1195  
Вып. инв. № 1035  
Дат. № 44  
Подп. и дата

13. Натяжение ветви одного ремня

$$F_0 = \frac{750 \cdot N \cdot C_p}{k \cdot \theta \cdot C_d} + \theta \cdot v^2, \text{ где}$$

$\theta = 0,18 \frac{N \cdot c^2}{M^2}$  - коэффициент, учитывающий влияние центробежных сил (см. табл. I.I3);

$$F_0 = \frac{750 \cdot 4 \cdot 1,5}{3 \cdot 9 \cdot 0,92} + 0,18 \cdot 9^2 = 195,74 \text{ Н.}$$

14. Усилие на валу

$$Q = 2 \cdot F_0 \cdot k \cdot \sin \frac{\alpha}{2} \approx 1135 \text{ Н, где}$$

$\alpha$  - угол обхвата ремнем меньшего шкива.

15. Определяем размеры шкивов по черт. I.2 и табл. I.4 для ремня сечения В:

- $b = 4,2 \text{ мм;}$
- $e = 19,0 \text{ мм;}$
- $f = 12,5 \text{ мм}$

16. Угол канавки ( $\varphi$ ) по табл. I.4

- на ведущем шкиве -  $36^\circ$ ;
- на ведомом шкиве -  $38^\circ$ .

17. Наружные диаметры шкивов

$$d_{e1} = d_{p1} + 2b = 188,4 \text{ мм;}$$

$$d_{e2} = d_{p2} + 2b = 508,4 \text{ мм.}$$

18. Ширина шкива

$$M = (k-1) \cdot e + 2f = 63 \text{ мм}$$

19. Допуски формы и расположения поверхностей, предельные отклонения размеров см. табл. I.I. Шероховатость поверхностей см. черт. I.2.

Мин. СКБАЛ  
Материал  
ДЛЯ СПРАВОК

ПРИМЕР РАСЧЕТА ПЕРЕДАЧИ С ПОЛИКЛИТОВЫМ РЕМНЕМ

Исходные данные:

- передаваемая мощность  $N = 4 \text{ кВт;}$
- Частота вращения меньшего шкива  $n_1 = 950 \text{ мин}^{-1}$
- частота вращения большего шкива  $n_2 = 300 \text{ мин}^{-1}$
- предварительное межосевое расстояние  $a_0 = 380 \text{ мм.}$

Расчет параметров передачи.

1. По черт. 2.I выбираем сечение ремня Л.

2. По табл. 2.3; 2.4; 2.5 принимаем расчетный диаметр меньшего шкива

$$D_1 = 125 \text{ мм.}$$

3. Расчетный диаметр большего шкива

$$D_2 = \frac{D_1 \cdot n_1}{n_2} = \frac{125 \cdot 950}{300} = 395 \text{ мм.}$$

Принимаем по табл. 2.5 ближайшее большее стандартное значение расчетного диаметра

$$D_2 = 400 \text{ мм}$$

4. Уточняем действительную частоту вращения большего шкива при коэффициенте скольжения  $\epsilon = 0,02$

$$n_2 = \frac{D_1 \cdot n_1}{D_2} (1 - 0,02) = \frac{125 \cdot 950}{400} \cdot 0,98 \approx 291 \text{ мин}^{-1}$$

5. Передаточное число

$$i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{950}{291} = 3,27.$$

6. Окружная скорость ремня

$$v = \frac{D_1 \cdot n_1}{19100} = \frac{125 \cdot 950}{19100} \approx 6,2 \text{ м/с.}$$

7. Угол обхвата ремнем меньшего шкива

$$\alpha = 180^\circ - 57^\circ \left( \frac{D_2 - D_1}{a_0} \right) = 180^\circ - 57^\circ \left( \frac{400 - 125}{380} \right) = 138,75^\circ$$

Мин. СКБАЛ  
Материал  
ДЛЯ СПРАВОК

Инв. № подл. Подп. и дата  
Взам. инв. № Инв. № подл. Подп. и дата

8. Расчетная длина ремня при  $\alpha > 110^\circ$

$$L = 2a_0 + \frac{\pi}{2} (D_1 + D_2) + \frac{(D_2 - D_1)^2}{4a_0} = 1634,00 \text{ мм}$$

Округляем расчетную длину ремня до ближайшей стандартной длины по ТУ 38105763 (альбом № 55)

$$L = 1600 \text{ мм.}$$

9. Вычисляем окончательное межосевое расстояние

$$a = 0,25 \cdot \left[ (L - w) + \sqrt{(L - w)^2 - 8y} \right] = 373,87 \text{ мм, где}$$

$$w = \pi \cdot \frac{(D_1 + D_2)}{2} = 824,25 \text{ мм;}$$

$$y = \frac{(D_2 - D_1)^2}{2} = 18906,25 \text{ мм}^2.$$

10. Уточняем угол обхвата

$$\alpha = 180^\circ - 57^\circ \left( \frac{400 - 125}{373,87} \right) = 138,08^\circ \approx 140^\circ$$

11. Номинальная мощность привода

$$N_0 = N \cdot K_1 = 4 \cdot 0,66 = 2,64 \text{ кВт, где}$$

$N = 4$  кВт - передаваемая мощность;

$K_1 = 0,66$  - коэффициент режима работы (см. табл. 2.2 при трехсменной работе).

12. Допускаемая мощность на ремень с 10-ю ребрами

$$N_{10} = (N'_{10} + \Delta N) \cdot K_1 \cdot K_2 \cdot K_3, \text{ где}$$

$N'_{10} = 6,9$  кВт - номинальная мощность, передаваемая ремнем с 10-ю ребрами определенной длины при угле обхвата меньшего шкива  $180^\circ$  (для ремня сечения  $L$  см. табл. 2.7);

$K_2 = 0,88$  - коэффициент, учитывающий влияние угла обхвата (см. табл. 2.10);

$K_3 = 1,00$  - коэффициент, учитывающий влияние длины ремня (см. табл. 2.11).

Мин. СББ АЛ  
Материал  
ДЛЯ СПРАВОК

PM 276-91

Лист  
54

$\Delta N$  - поправка к мощности на передаточное число

$$\Delta N = \Delta N_1 \frac{n_1}{1000} = 0,56 \cdot \frac{950}{1000} = 0,532 \text{ кВт, где}$$

$\Delta N_1 = 0,56$  кВт - поправка на передаточное число при частоте вращения меньшего шкива  $1000 \text{ мин}^{-1}$  (см. табл. 2.9);

$$N_{10} = (6,9 + 0,532) \cdot 0,66 \cdot 0,88 \cdot 1,00 = 4,3165 \text{ кВт.}$$

13. Число ребер ремня

$$Z = \frac{N_0 \cdot 10}{N_{10}} = \frac{2,64 \cdot 10}{4,32} = 6,111.$$

Принимаем  $Z = 10$ .

14. Окружное усилие

$$P = \frac{102 \cdot N_0}{\sigma} = \frac{102 \cdot 2,64}{6,2} = 43,44 \text{ кг.}$$

15. Натяжение ведущей ветви ремня

$$S_1 = \frac{m}{m-1} \cdot P = 1,52 \cdot 43,44 = 66,02 \text{ кг, где}$$

$\frac{m}{m-1} = 1,52$  - определяется по табл. 2.12.

16. Натяжение ведомой ветви ремня

$$S_2 = \frac{S_1}{m} = \frac{66,02}{2,94} = 22,46 \text{ кг, где}$$

$m = 2,94$  - определяется по табл. 2.12.

17. Натяжение ветви ремня в покое

$$S_0 = \frac{S_1 + S_2}{2} + \frac{q \cdot v^2}{g} \cdot \frac{Z}{10} = 45,48 \text{ кг, где}$$

$q = 0,45$  кг/м - вес погонного метра ремня сечения  $L$  с числом ребер 10 (см. табл. 2.1);

$$g = 9,81 \text{ м/сек}^2$$

18. Усилие, действующее на валы

$$Q = 2 S_0 \sin \frac{\alpha}{2} = 85,47 \text{ кг, где}$$

$\alpha$  - угол обхвата ремнем меньшего шкива.

19. Профиль, основные размеры и допускаемые отклонения канавок шкива приведены на черт. 2.2 и в табл. 2.13:

$$t = 4,8 \text{ мм;}$$

$$s = 5,5 \text{ мм;}$$

$$\delta = 2,4 \text{ мм.}$$

Мин. СББ АЛ  
Материал  
ДЛЯ СПРАВОК

PM 276-91

Лист  
55

Заказ № 240 Тираж 200 экз. АЛ

20. Ширина шкива

$$B = (z-1) \cdot t + 2 \cdot s = 39,8 \text{ мм}$$

21. Наружные диаметры шкивов

$$D_{H1} = D_1 - 2\delta = 120,2 \text{ мм};$$

$$D_{H2} = D_2 - 2\delta = 395,2 \text{ мм}.$$

22. Допуски формы и расположения поверхностей см. по табл. 2.1.


Шероховатость поверхностей канавок см. по черт. 2.2.

Мин. СКБ АЛ  
Материал  
ДЛЯ СПРАВКИ

№ 1654 Подп. и дата  
Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата

53/ (✓)

Пример оформления чертежа шкива для приводных клиновых ремней



- 1.\* Размеры для справок.
2. Неуказанные фаски 1,6\*45°
3. H14; h14; ±2/2.
4. Допуск непостоянства диаметра поверхн. А в продольном и поперечном сечениях - 0,023 мм.
5. Балансировать статически. Допускаемый дисбаланс... г.м.\*
6. Покрытие хим. Окс. прм.
7. Покрытие поверхн. Б - эмаль НЦ-132П желтая IV. УХЛ4.
8. Маркировать.

\* См. п. 1.12 (лист 27).

Мин. СББ АЛ  
Материал  
для справок



Шкив И 63,7 1:2

Хатковский

Сталь 45 ГОСТ 1050-88

доп

Пример оформления чертежа шкива  
для привода поликлитного ремня



1. Точность отливки ИТ-0-0-ИТ ГОСТ 26645-85
2. Отливка 1 класса группы "а" по ОСТ 2 МТ 21-2-80
3. Вид отливки - легкая.
4. \* Размеры для справок.
5. Неуказанные радиусы закруглений 6 мм
6. H14; h14;  $\pm \frac{t_2}{2}$

7. Накопленная погрешность по шагу на 10 ребер 0,15 мм.
8. Балансировать статически. Допустимый дисбаланс г.м \*
9. Покрытие поверхн. В - эмаль НЦ-132П желтая IV УХЛ4.
10. Маркировать.

\* См. п. 2. 13 (лист 47).

Мин. СКВАЛ  
Материал  
для справок

Шкив

СЧ20 ГОСТ 1412-85

СКС АИ  
Сектор ДС

ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

|                 |   |
|-----------------|---|
| ГОСТ 1284.1-89  | "Ремни приводные клиновидные нормальных сечений. Основные размеры и методы контроля"                                    |
| ГОСТ 1284.2-89  | "Ремни приводные клиновидные нормальных сечений. Технические условия"   |
| ГОСТ 1284.3-80  | "Ремни приводные клиновидные нормальных сечений. Расчет передач и передаваемые мощности"                                |
| ГОСТ 20889-88   | "Шкивы для приводных клиновых ремней нормальных сечений. Общие технические условия"                                     |
| ГОСТ 24643-81   | "Допуски формы и расположения поверхностей. Числовые значения"  |
| ГОСТ 25347-82   | "ЕСДП. Поля допусков и рекомендуемые посадки"   |
| ГОСТ 25348-82   | "Основные нормы взаимозаменяемости ЕСДП. Ряды допусков, основных отклонений и поля допусков для размеров свыше 3150 мм" |
| ГОСТ 26645-85   | "Отливки из металлов и сплавов. Допуски размеров, массы и припуски на механическую обработку"                           |
| TU38-105.763-89 | "Ремни поликлиновые приводные"  |
| РТМ38.40528-74  | "Ремни поликлиновые и шкивы. Размеры, Расчет передач"   |

Мин. СБЕ АЛ  
Материал  
ДЛЯ СПРАВОК

PM 276-91

Лист  
60

СОДЕРЖАНИЕ

Лист

|  |       |
|--|-------|
| I. КЛИНОВИДНАЯ ПЕРЕДАЧА. ....  | I     |
| I.1. Основные требования и параметры к расчету клиновидных передач и выполнению чертежей шкивов. ....  | I     |
| I.2. Сечения ремней. ....  | 5     |
| I.3. Номинальный расчетный диаметр шкива. ....   | 6     |
| I.4. Расчетный диаметр меньшего шкива. ....  | 6     |
| I.5. Размеры профиля канавок шкива. ....   | 6     |
| I.6. Номинальная мощность шкива. ....  | 8     |
| I.7. Коэффициент длины ремня. ....   | 8, 24 |
| I.8. Коэффициент угла обхвата. ....  | 25    |
| I.9. Коэффициент динамичности и режима работы. ....  | 25    |
| I.10. Коэффициент числа ремней. ....   | 25    |
| I.11. Коэффициент центробежных сил. ....   | 27    |
| I.12. Нормы точности балансировки шкивов. ....   | 27    |
| 2. ПОЛИКЛИНОВАЯ ПЕРЕДАЧА. ....   | 28    |
| 2.1. Основные требования и параметры к расчету поликлиновых передач и выполнению чертежей шкивов. .... | 28    |
| 2.2. Коэффициент режима работы. ....   | 33    |
| 2.3. Сечения ремней. ....  | 33    |
| 2.4. Расчетный диаметр шкива. ....   | 33    |
| 2.5. Расчетный диаметр меньшего и большего шкива. ....   | 33    |
| 2.6. Предпочтительные расчетные диаметры шкивов. ....  | 35    |
| 2.7. Номинальная мощность передачи. ....   | 35    |
| 2.8. Поправка к мощности на передаточное отношение. ....   | 45    |
| 2.9. Коэффициент угла обхвата. ....  | 45    |
| 2.10. Коэффициент длины ремня. ....  | 45    |
| 2.11. Коэффициент $m$ и $\frac{m}{m-1}$ . ....   | 46    |
| 2.12. Размеры профиля канавок шкива. ....  | 46    |

Мин. СБЕ АЛ  
Материал  
ДЛЯ СПРАВОК

Лист  
61

PM 226-91

Изм. Лист. № докум. Подп. Дата

Заказ № 240 Тираж 200 СБЕ АЛ

Изм. № подл. Подп. и дата  
1995  
Вып. № 1035, 744

Изм. Лист. № докум. Подп. Дата

